

**CRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

Notification-AQSIQ

www.cirs-ck.com

中国进口不合格产品信息 2017 年 11 月

本月国内检验检疫机构共通报 62 批不合格进口工业产品，本表所列进口不合格工业品信息仅指口岸检出的所列批次商品。表中所列批次产品的问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的，都已依法做退货、销毁处理。这些不合格批次的产品未在国内市场销售。

中国检验检疫口岸通报不合格进口产品信息如下：

一、产品类别及其不合格原因分析

产品类别	总通报量/批次	不合格原因及数量	
食品接触材料及制品	16	货物存在破损情况。	10
		货物属于 3C 强制性认证产品，货主无法提供有效的 3C 证明证件。	3
		货物属于涉水设备，未获得涉水卫生许可。	1
		产品有裂纹，无法使用。	1
		重金属超标。	1
儿童服装	3	PH 值不合格	1
		面料耐唾液色牢度不合格。	1
		附件最大尺寸和抗拉强力不合格。	1
服装、服饰	7	PH 值不合格。	3
		棉含量不符合合同要求。	1
		游离水解甲醛含量值超标。	1
		耐水色牢度未达标。	1
		该批进口面料不同程度受污损，不再适用于绗缝被的生产。	1
一次性卫生用品	12	外包装破损。	4
		超出保质期。	6
		无医疗器械注册证，无中文说明书，部分产品灭菌包装破损。	2
车辆及车用配件	15	该货物属于 3C 强制性认证产品，货主无法提供有效的 3C 证明证件。	3

**CRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

Notification-AQSIQ

www.cirs-ck.com

		在安装调试中发现零件破损。	2
		在安装调试中发现内部开裂。	1
		在安装调试中发现表面划伤。	2
		在安装调试中发现尾门开启失效。	2
		在安装调试中发现折叠失效。	1
		车辆运输过程中发生碰撞损坏。	1
		发动机型号与 VIN 备案信息不一致。	1
		前后轮上的气门塞和把立管顶端的螺钉塞易被旋出形成小零件。	2
医疗器械	6	无法提供医疗器械注册许可证。	2
		无法提供我国食品药品监督管理部门备案文件。	2
		实际货物型号与注册证不符。	1
		设备型号与合同不符，系外方发错货物所致。	1
其他	3	游离甲醛超标。	1
		γ剂量当量率超标。	1
		铭牌卷边且极易揭下且无制造商、型号，说明书、铭牌为英文，产品存在多处毛刺、划痕、锐边、污渍。	1

二、处置措施分析

表中所列批次产品的问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的，都已依法做退货、销毁处理。对于不合格纺织服装和医疗器械，常做销毁处理。

三、原产地分析

本月检出的进口不合格工业品主要产自 16 个国家及地区，美国是本次被通报最多的进口不合格工业品原产地。



CIRS


C&K
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

Notification-AQSIQ

www.cirs-ck.com

进口不合格工业产品信息



信息来源：http://jyjgs.aqsiq.gov.cn/jckbhgcp/201704/t20170428_487213.htm

微信号：CKTesting



希科官方微信

更多资讯欢迎订阅我们的微信，我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

制作：杭州希科检测技术有限公司（瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing）

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

电话：+86/(0)571-87206587 热线：4006-721-723

CIRS 瑞旭技术

杭州希科检测技术有限公司



CRS

C&K
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

Notification-AQSIQ

www.cirs-ck.com

邮箱：test@cirs-group.com 网址：www.cirs-ck.com