

**CIRS****C&K**
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

美国消费品安全委员会产品召回 2018 年 6 月

本月 CPSC 共召回 15 批次产品，其中来自中国的产品有 9 个批次，占比 60%。主要是家居产品等产品的火灾烧伤、电死触电。

中国产品 CPSC 召回具体情况如下：



通报时间	通报产品	通报原因	补救措施	照片
2018-06-06	类别：家居产品 名称：LED 灯管 召回数：46000 来源：中国	电死/触电 该款 LED 灯管在安装或移除时，灯管一端的插脚可能通电，有造成触电的风险。截至目前，GE 公司尚未收到相关事故报告。	退款	
2018-06-08	类别：家用电器 名称：扫雪机 召回数：34600 来源：中国	撞击 该款扫雪机上的螺栓可能松动，造成扫雪机在运行模式下卡住，造成人员受伤情况。截至目前，Amerisun 公司已收到 20 起螺栓松动事故报告，包括 8 起扫雪机卡住的报告。尚无人员受伤报告。	维修	
2018-06-12	类别：家居产品 名称：射灯 召回数：3400 来源：中国	电死/触电 该款射灯电源连接器的线路存在问题，有造成使用者触电的风险。截至目前，Ketra 公司已收到 2 起射灯电源连接器线路存在问题的报告，尚无人员受伤报告。	维修	
2018-06-12	类别：家居产品 名称：视频监控器 召回数：22000 来源：中国	烫伤（非火灾引起） 该款视频监控器的电池可能出现过热和膨胀，导致电池外盖打开或脱落，暴露出过热电池，造成使用者烫伤的风险。截至目前，Lorex 公司已收到 328 起该产品电池过热或膨胀的报告，尚无人员受伤报告。	退款	
2018-06-12	类别：家居产品 名称：墙壁装饰品 召回数：17000 来源：中国	坠落 该款墙壁装饰品的挂件，可能断裂，造成装饰品坠落，砸伤使用者。截至目前，Uttermost 公司已收到 13 起因挂件断裂，装饰品坠落的报告，其中包括 1 起腿部割伤报告。	替换	



**CIRS****C&K**
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

2018-06-19	类别：纺织品 名称：女士围巾 召回数：640 来源：中国	火灾/烧伤 该款女士围巾不符合美国联邦可燃性标准服装服饰类要求，易造成使用者灼伤的危险。截至目前，Yangtze Store 公司尚未收到任何事故报告。	退款	
2018-06-20	类别：其他产品 名称：梯子 召回数：78000 来源：中国	摔伤 该款梯子在使用过程中，易出现断裂，造成使用者摔伤的危险。截至目前，Werner 公司已收到 1 起报告，尚无人员受伤情况。	退款	
2018-06-26	类别：家居产品 名称：工作台 LED 灯 召回数：20000 来源：中国	电死/触电 该款工作台 LED 灯内的电线布线不正确，会导致极性相反，引发触电风险。截至目前，Baccus Global 公司已收到 3 起事故报告，尚无人员受伤报告。	退款 替换	
2018-06-29	类别：运动娱乐设施 名称：头盔 召回数：9700 来源：中国	撞击 该款头盔不符合美国联邦安全标准的要求，有造成头部受伤的风险。截至目前，Helmets R Us 公司尚未收到相关事故报告。	替换	

信息来源：<https://www.cpsc.gov/Recalls>

制作：杭州希科检测技术有限公司（瑞旭集团全资子公司 CIRS-C&K Testing）

杭州希科检测技术有限公司

热线：4006-721-723 电话：+86/（0）571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

CIRS 瑞旭技术

杭州希科检测技术有限公司



希科官方微信