

**CIRS**C&K  
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

## 美国消费品安全委员会产品召回 2018 年 10 月

本月 CPSC 共召回 32 批次产品，其中来自中国的产品有 17 个批次，占比 53.125%。

主要是家居产品等产品的火灾、烧伤、摔伤、撞击等。

中国产品 CPSC 召回具体情况如下：

通报时间	通报产品	通报原因	补救措施	照片
2018-10-02	类别：家居产品 名称：冷却箱/烤架(促销赠品) 召回数：275 来源：中国	<b>火灾/烧伤</b> 该款烤架周围的木柜可能会着火，引发火灾危险。截至目前，AAA Innovations 公司已收到 2 起木柜着火报告，尚无人员受伤报告。	退款	
2018-10-09	类别：家居产品 名称：装饰性漂流木菠萝 召回数：1500 来源：中国	<b>割伤</b> 该款装饰性漂流木菠萝的顶部金属叶片，存在锐利边缘，有造成割伤的风险。截至目前，Cracker Barrel Old Country Store 公司收到 2 起消费者割伤的事故报告，其中 1 名割伤人员需要手术缝合。	退款	
2018-10-10	类别：家居产品 名称：无靠背瑜伽椅 召回数：12400 来源：中国	<b>摔伤</b> 该款无靠背瑜伽椅的座椅面或连接后椅腿的焊接支撑杆可能断裂，有造成使用者摔伤的风险。截至目前，SpiralEdge 公司已收到 3 起椅子断裂的报告，包括 1 起轻伤事故。	退款	
2018-10-10	类别：运动娱乐设施 名称：山地自行车 召回数：820 来源：中国	<b>交通事故</b> 该款山地自行车后下叉可能因断裂而失效，造成后轮脱落并失控，引发交通事故。截至目前，Canyon 公司已收到 20 起后下叉断裂的报告，尚无人员受伤报告。	维修	
2018-10-11	类别：家居产品 名称：LED 太阳能灯具 召回数：350000 来源：中国	<b>火灾/烧伤</b> 该款 LED 太阳能灯具电池可能会过热，导致灯具外壳熔化，引发火灾风险。截至目前，Cooper Lighting 公司已收到 7 起灯具过热和财产损失报告，尚无人员受伤报告。	维修	
2018-10-16	类别：儿童用品 名称：婴儿背带 召回数：2200 来源：中国	<b>摔伤</b> 该款婴儿背带上的扣带，可能断开，有造成婴儿摔伤的风险。截至目前，Gold Inc.公司已收到 8 起扣带断开的报告，尚无人员受伤报告。	退款 替换	



**CIRS**C&K  
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com





2018-10-16	类别：儿童用品 名称：婴儿浴辅助座椅 召回数：80 来源：中国	<b>溺水</b> 该款婴儿浴辅助座椅不符合美国联邦安全标准关于产品稳定性的要求。产品在使用时，可能出现翻倒或婴儿滑落到前部支撑处下方。	退款	
2018-10-18	类别：个人用品 名称：无线充电器床边袋 召回数：3600 来源：中国	<b>火灾/烧伤</b> 该款无线充电器床边袋可能会过热，有造成火灾和烧伤的风险。截至目前，Kikkerland 公司已收到 3 起产品过热冒烟的报告，尚无人员受伤情况。	退款	
2018-10-19	类别：家用通信娱乐设备 名称：无线扬声器 召回数：164000 来源：中国	<b>火灾/烧伤</b> 该款无线扬声器里的锂离子电池会过热并起火，存在火灾隐患。截至目前，Brookstone 公司已收到 12 起扬声器过热并着火事故报告，导致 5 起财产损失报告，损失金额约 2000 美元。	退款	
2018-10-24	类别：运动娱乐设施 名称：独轮电动滑板 召回数：10000 来源：中国	<b>摔伤</b> 该款滑板上的轮胎可能会泄气，有造成使用者摔伤的风险。截至目前，Yvolve Sports 公司已收到 128 起轮胎泄气的报告，尚无人员受伤情况。	更新说明书	
2018-10-25	类别：运动娱乐设施 名称：男士山地自行车 召回数：17600 来源：中国	<b>摔伤</b> 该款男士山地自行车的下管，易断裂，有造成摔伤的风险。截至目前，Pacific Cycle 公司已收到 37 起自行车下管断裂的报告，其中包括 1 起擦伤事故报告。	替换	
2018-10-25	类别：运动娱乐设施 名称：自行车头盔 召回数：4200 来源：中国	<b>撞击</b> 该款自行车头盔不符合美国联邦安全标准关于自行车头盔的要求，有造成使用者头部受伤的风险。截至目前，Shimano 公司尚未收到相关事故报告。	替换	
2018-10-25	类别：玩具产品 名称：婴儿手摇铃 召回数：6100 来源：中国	<b>窒息</b> 该款婴儿手摇铃上的小部件，易脱落，有造成婴儿窒息的风险。截至目前，i play 公司已收到 3 起手摇铃小部件脱落的报告，尚无人员受伤情况。	退款	



**CIRS****C&K**  
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

2018-10-25	类别：家用电器 名称：冰箱 召回数：137000 来源：中国	<b>火灾/烧伤</b> 该款冰箱内的电气元件可能短路，易造成火灾风险。截至目前，Haier America 公司已收到 3 起产品冒烟、着火及相关财产损失报告，尚无人员伤亡情况。	维修	
2018-10-26	类别：玩具产品 名称：儿童玩具 召回数：440 来源：中国	<b>含铅</b> 该款儿童玩具中的沙球、木琴和手提箱的涂层上包含有过高含量的铅，超过了美国联邦铅油漆的消费品禁令规定。铅具有毒性，一旦被幼儿摄入，对健康会造成伤害。截至目前，Creative Sto 公司尚未收到相关事故报告。	退款	
2018-10-31	类别：玩具产品 名称：玩具手环 召回数：22500 来源：中国	<b>割伤</b> 该款玩具手环的金属腕带可能刺穿防护织物，暴露出锋利的边缘，造成幼儿割伤的风险。截至目前，Fantasia Accessories 公司已收到 4 起金属腕带刺穿防护织物的不报告，造成 5 起轻微割伤。	替换	
2018-10-31	类别：运动娱乐设施 名称：休闲越野车 召回数：1800 来源：中国	<b>撞击</b> 该款休闲越野车的油门踏板被踩下后，直到油门停止，不能返回到空转位置，会造成撞击事故。截至目前，CFMOTO 公司尚未收到相关事故报告。	维修	

信息来源：<https://www.cpsc.gov/Recalls>

制作：杭州希科检测技术有限公司（瑞旭集团全资子公司 CIRS-C&amp;K Testing）

杭州希科检测技术有限公司

热线：4006-721-723 电话：+86/ (0) 571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

**CIRS 瑞旭技术**

杭州希科检测技术有限公司



希科官方微信