

**CIRS**C&K
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

美国消费品安全委员会产品召回 2019 年 3 月

本月 CPSC 共召回 20 批次产品，其中来自中国的产品有 11 个批次，占比 55%。主要是家居产品等产品的火灾烧伤、割伤、摔伤。

中国产品 CPSC 召回具体情况如下：

通报时间	通报产品	通报原因	补救措施	照片
2019-03-08	类别：家居产品 名称：电热水袋 召回数：5600 来源：中国	火灾/烧伤 加热垫在使用过程中可能过热，造成火灾和烧伤的危险。截至目前，美国尚未收到相关事故报告。	退款	
2019-03-12	类别：家用电器 名称：锂电池 召回数：78500 来源：中国	火灾/烧伤 锂离子电池会过热，造成火灾和燃烧危险。惠普在美国收到了八份有关电池组过热、融化或烧焦的新报告，其中一份报告显示电池组受轻伤，另外两份报告显示电池组的财产损失总计 1100 美元。	替换	
2019-03-13	类别：厨房用品 名称：带玻璃盖的煎锅 召回数：12000 来源：中国	割伤 玻璃盖在正常使用过程中会出现裂纹或碎裂，有撕裂伤的危险。截至目前，H-E-B 收到了八份关于玻璃盖破裂或破碎的报告，其中包括一份关于眼睛受伤的报告。	退款	
2019-03-14	类别：运动娱乐设施 名称：表演专业组合滑板 召回数：3560 来源：台湾和中国	摔伤 滑雪板在下落过程中会脱离捆绑物，导致滑雪板断裂，对使用者造成伤害危险。截至目前，公司已经收到了三份关于滑雪板断裂或在激流回旋滑雪时从滑雪板上脱下的捆绑伤腿的报告。	退款	
2019-03-14	类别：厨房用品 名称：营养盘子 召回数：98000 来源：中国	火灾/烧伤 这些盘子贴错了微波安全标签。它们含有铝，如果用微波炉加热会引起火灾。截至目前，收到了两份关于盘子在微波炉中着火的报告和一份盘子融化的报告。目前尚无人员伤亡报告。	替换	
2019-03-14	类别：运动娱乐设施 名称：越野车 召回数：2600 来源：中国	火灾/烧伤 汽车的油冷却器软管可能会分离，油箱盖垫圈可能会开裂，导致燃油泄漏，造成火灾危险。截至目前，已经收到了七份有关车辆起火并受损的报告。目前尚无人员伤亡报告。	维修	



**CIRS****C&K**
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

2019-03-14	类别：纺织品 名称：移动加温性能加热袜子 召回数：4000 来源：中国	火灾/烧伤 锂离子电池在充电时可能过热、熔化或着火，给用户带来火灾和烧伤的危险。截至目前，收到了四份电池过热、熔化或着火的报告，其中两份报告对电池造成轻微损坏，另一份报告则是电池外壳熔化。目前尚无人员伤亡报告。	退款 替换	
2019-03-21	类别：家居产品 名称：儿童地球仪 召回数：3000 来源：中国	火灾/烧伤 地球内部的电线可能短路和过热，造成火灾和烧伤的危险。截至目前，收到了两份全球过热的报告，其中一份着火了。目前尚无人员伤亡报告。	替换	
2019-03-26	类别：电子电器产品 名称：通用可充电电源 召回数：170500 来源：中国	火灾/烧伤 充电器可能过热，引发火灾。截至目前，公司已收到三份充电器过热的报告，其中一份报告称，一场房屋火灾造成高达 15 万美元的财产损失。无人员伤亡报告。	退款	
2019-03-28	类别：纺织品 名称：婴儿摇铃的袜子 召回数：22600 来源：中国	窒息 小装饰品可能会从袜子上脱落，对幼儿造成窒息的危险。截至目前，公司已收到一起摇铃脱落事件。目前尚无人员伤亡报告。	退款	
2019-03-28	类别：其他产品 名称：黄铜喇叭旋转接头 召回数：140000 来源：中国	火灾/烧伤 配件可能漏水，引致火灾。截至目前，已经收到两份关于旋转阀在安装时漏水的报告。	替换 退款	

信息来源：<https://www.cpsc.gov/Recalls>

制作：杭州希科检测技术有限公司（瑞旭集团全资子公司 CIRS-C&K Testing）

杭州希科检测技术有限公司

热线：4006-721-723 电话：+86/（0）571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。



希科官方微信

CIRS 瑞旭技术

杭州希科检测技术有限公司