

欧盟非食品快速预警系统通报 2011 年第 28 周（7.9-7.15）

本周 RAPEX 预警通报共涉及 36 例产品，通报产品主要为玩具共计 10 例，占有通报的 27.8%。

本周中国产品通报量最高，合计 22 例，占全部通报的 61.1%。




产品通报类型表

产品类型/期	服装	汽车配件	化妆品	玩具	电器	珠宝首饰	儿童用品	其他
第 28 期	4 例	4 例	1 例	10 例	7 例	3 例	1 例	6 例

危险类型表

危险类型/期	人身伤害	化学风险	触电烧伤	伤害视力	着火危险	伤害听力	呛噎危险
第 28 期	7 例	6 例	6 例	2 例	1 例	3 例	11 例

中国通报情况详表

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	产品图片
1. 西班牙	类型：玩具 产品：警察玩具套装 品牌：Secret Raider 来源：中国	呛噎危险 飞镖上的吸盘易脱落，如果被放入口中可以导致气管堵塞。不符合玩具指令和相关欧洲标准 EN71。	当局责令撤柜	
2. 芬兰	类型：其它 产品：阳台可卷式百叶窗 品牌：Cello 来源：中国	人身伤害 百叶窗叶子脱落时弹力很大，可能伤害边上的人。	进口商主动召回	
3. 芬兰	类型：电子设备 产品：旅行适配器和充电器 品牌：Opal 来源：中国	触电危险 该适配器存在只有一只触脚插入插座的情况，使用者容易触摸到其它触脚导致触电，不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60884。	当局责令召回	

4. 芬兰	<p>类型: 电子设备 产品: 功率变换器 品牌: T'nB 来源: 台湾</p>	<p>触电危险 可接触带电部位和危险级次电压之间的绝缘不符合要求导致使用者触电。不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60950。</p>	当局责令召回	
5. 西班牙	<p>类型: 玩具 产品: 塑料沙滩玩具 品牌: Safari Sub 来源: 中国</p>	<p>呛噎危险 该玩具易破碎释放小部件, 可能被儿童放入口中导致呛噎危险。不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN71。</p>	海关拒绝进口	
6. 西班牙	<p>类型: 玩具 产品: 玩具套装 品牌: 未知 来源: 中国</p>	<p>呛噎危险 吸盘容易脱落, 被放入口中可能堵塞气管导致呛噎, 不符合玩具指令和相关欧洲标准 EN71。</p>	当局责令撤柜	
8. 德国	<p>类型: 玩具 产品: 玩具车 品牌: Qunxing 来源: 中国</p>	<p>化学危险 可拆卸轮胎里含有 DBP 和 DEHP 为 4.2%, 含有 DINP 和 DIDP 为 2.6%。不符合 REACH 法规。</p>	海关拒绝进口	
12. 西班牙	<p>类型: 电子设备 产品: 插塞式适配器 品牌: 未知 来源: 中国</p>	<p>触电危险 该适配器存在只有一只触脚插入插座的情况, 使用者容易触摸到其它带电触脚导致触电。不符合相关本国标准 UNE20315。</p>	海关拒绝进口	
13. 波兰	<p>类型: 玩具 产品: 飞机玩具 品牌: Happy Star 来源: 中国</p>	<p>呛噎窒息危险 小部件易脱落被幼儿放入口中存在呛噎危险, 此外塑料包装袋太厚了, 有窒息的风险。不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN71。</p>	当局责令撤柜	
15. 西班牙	<p>类型: 电子设备 产品: 电源适配器 品牌: Trust 来源: 台湾</p>	<p>着火危险 短路和过热导致着火风险, 不符合 LVD 指令。</p>	主动召回	
19. 芬兰	<p>类型: 珠宝首饰 产品: 手镯 品牌: Ibero 来源: 中国</p>	<p>化学危险 金属部分镍释放的速度为 6.8-8.6 µg/cm²/week。</p>	海关拒绝进口	

22.希腊	<p>类型：激光棒</p> <p>产品：激光笔环</p> <p>品牌：IK</p> <p>来源：中国</p>	<p>伤害视力</p> <p>该激光笔环为三等级的激光产品，有伤害视力的风险。不符合相关欧洲标准 EN60825。.</p>	当局责令撤柜	
24.希腊	<p>类型：打火机</p> <p>产品：打火机</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>伤害视力</p> <p>该产品含有等级为三的激光，可能伤害视力。此外，拉动扳机会放出电击。不符合相关欧洲标准 EN60825 和 委员会决议 2006/502/EC。</p>	当局没收产品	
25.西班牙	<p>类型：仿食品产品</p> <p>产品：钥匙环</p> <p>品牌：Bimar</p> <p>来源：中国</p>	<p>呛噎危险</p> <p>该产品很容易破碎成小片被吞食，此外产品太像食物，儿童可能会食用。</p>	海关拒绝进口	
26.西班牙	<p>类型：玩具</p> <p>产品：毛绒玩具</p> <p>品牌：Pregain</p> <p>来源：中国</p>	<p>呛噎危险</p> <p>玩具很容易打开，里面的聚合材料粒子可能被吞食引起呛噎。不符合玩具指令和相关欧洲标准 EN71。</p>	海关拒绝进口	
28.德国	<p>类型：机器</p> <p>产品：压缩机</p> <p>品牌：Regen-Tec</p> <p>来源：中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>该产品可能发生爆炸引起人身伤害。不符合 2009/105/EC 指令、机械指令 2006/95/EC、LVD 指令、2004/108/EC 指令和欧洲标准 EN286-1。</p>	当局发布公众警告	
30.爱沙尼亚	<p>类型：玩具</p> <p>产品：玩具手机</p> <p>品牌：Happy Star</p> <p>来源：中国</p>	<p>伤害听力</p> <p>该玩具手机声音有 109.6-111.3 分贝，不符合玩具指令和相关欧洲标准 EN71。</p>	当局责令撤柜	
31.波兰	<p>类型：玩具</p> <p>产品：玩具手机</p> <p>品牌：Happy Star</p> <p>来源：中国</p>	<p>呛噎危险</p> <p>电池盖很容易被打开，儿童可以触碰到电池并吞食，存在呛噎危险。不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN62115。</p>	主动撤柜	
32.荷兰	<p>类型：电子设备</p> <p>产品：带 AC 适配器相框</p> <p>品牌：Denver</p> <p>来源：中国</p>	<p>触电危险</p> <p>一级线圈和二级线圈之间的电源变压器的间隙/爬行距离小于 4mm/5mm。使用者触碰金属部位就有可能触电，不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60950。</p>	当局责令撤柜并召回	

33. 芬兰	类型: 电子设备 产品: 换流器 品牌: E-ast 来源: 中国	触电危险 使用者触碰金属部位可能发生触电危险, 基于以下几个原因: 1. 输入和危险次级电压之间的绝缘不够。 2. 插座口不能满足需要, 使用过程中可能触碰到带电插头引起触电。 不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60950 和 EN60884。	当局责令撤柜并召回	
34. 匈牙利	类型: 玩具 产品: 臭气弹 品牌: Henbrandt 来源: 台湾	伤害听力 臭气弹爆炸时产生 144 分贝的声音, 已有一例事故报道。不符合玩具指令和相关欧洲标准 EN71。	当局责令撤柜并召回	
36. 匈牙利	类型: 玩具 产品: 臭气弹 品牌: Bomb bag 来源: 中国	伤害听力 臭气弹爆炸时产生 148 分贝的声音, 已有一例事故报道。不符合玩具指令和相关欧洲标准 EN71。	当局责令撤柜并召回	

信息来源: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=366

制作: 杭州瑞旭产品技术有限公司