

欧盟非食品快速预警系统通报 2011 年第 30 周 (7.23-7.29)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 34 例产品，通报产品主要为服装共计 14 例，占有通报的 41.18%。

本周中国产品通报量最高，合计 14 例，占全部通报的 41.18%。

产品通报类型表

产品类型/期	服装	汽车配件	防护用品	玩具	电器	儿童用品	其它
第 30 期	14 例	5 例	2 例	4 例	2 例	2 例	5 例

危险类型表

危险类型/期	人身伤害	化学风险	触电烧伤	微生物	勒伤危险	呛噎危险	着火危险	其它
第 30 期	17 例	5 例	1 例	1 例	4 例	3 例	2 例	1 例

中国通报情况详表

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	产品图片
1. 意大利	类型：玩具 产品：泡沫枪 品牌：RT 来源：中国	微生物 该产品存在微生物危险因为液体中含有好养嗜温菌 300.000CFU/g，超过了限量。	海关拒绝进口	
2. 法国	类型：其它 产品：酒精测试仪 品牌：BRINK 来源：中国	人身伤害 该产品不能准确测量血液中酒精水平，会导致使用者在高酒精浓度下开车却不被发现。存在人身伤害的风险。	主动召回，当局责令改进	
3. 西班牙	类型：儿童用品 产品：旅游椅 品牌：Phil&Teds 来源：中国	人身伤害 椅子上的夹钳可能脱落，导致儿童跌落，存在人身伤害的风险。	主动撤柜	
6. 丹麦	类型：服装及配饰 产品：儿童夹克 品牌：Name-it, Bestseller 来源：中国	化学危险 该产品存在化学风险因为灰色缝纫线中含有可释放的偶氮染料 4-氨基偶氮苯 69.9ppm。不符合 REACH 法规。	主动撤柜	

7.丹麦	<p>类型：服装及配件</p> <p>产品：儿童羊毛开衫</p> <p>品牌：Name-it, Bestseller</p> <p>来源：中国</p>	<p>化学危险</p> <p>该产品存在化学风险因为灰黑色部分存在可释放偶氮 3,3 二甲氨基联苯胺 8.7mg/kg, 对二氨基联苯 1248.7mg/kg, 4-氨基联苯 36.6kg/mg。不符合 REACH 法规。</p>	主动撤柜	
11.西班牙	<p>类型：防护工具</p> <p>产品：反光外衣</p> <p>品牌：G.M.</p> <p>来源：中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>可见反射材料部分不够，作为一级产品，在预期用处下是不安全的。不符合个人防护指令和相关欧洲标准 EN471。</p>	当局责令撤柜	
14.立陶宛	<p>类型：服装及配件</p> <p>产品：儿童服装</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>勒伤危险</p> <p>帽兜上存在活动细绳，儿童剧烈运动时会纠缠在一起，造成勒伤风险。不符合相关欧洲标准 EN14682。</p>	当局责令撤柜	
22.冰岛	<p>类型：防护工具</p> <p>产品：滑雪头盔</p> <p>品牌：UVEX</p> <p>来源：中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>头盔的某些关键区域对震动的吸收不够，不能有效抵抗入侵。不符合相关欧洲标准 EN1077。</p>	当局责令撤柜并召回	
23.西班牙	<p>类型：玩具</p> <p>产品：儿童用长笛</p> <p>品牌：Vidal Europa</p> <p>来源：中国</p>	<p>呛噎危险</p> <p>长笛的嘴很容易松散脱落被儿童吞食，不符合玩具指令和相关欧洲标准 EN71。</p>	当局责令召回	
24.马尔他	<p>类型：照明工具</p> <p>产品：夜灯</p> <p>品牌：Nite Lite</p> <p>来源：中国</p>	<p>触电危险/烧伤</p> <p>该产品灯泡遮盖物易被拿走导致在通电的情况下移走或更换灯泡变成一种可能，存在触电风险。此外，没有过电流防护措施，导致灯泡过热。不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60598。</p>	主动撤柜	

25. 西班牙	类型: 玩具 产品: 磁性钓鱼玩具 品牌: Fishing 来源: 中国	人身伤害 挂钩易脱落, 并且它含有磁通量超过 50 kG ² mm ² 的磁铁。此外, 鱼容易摔成 2 半, 导致金属部件裸露, 儿童吞食会导致肠道破裂。该产品不符合玩具指令和相关欧洲标准 EN71。	当局责令召回	
29. 西班牙	类型: 食品仿真产品 产品: 毛巾 品牌: Hu Guang 来源: 中国	呛噎/人身伤害 产品特殊的形状、外观、颜色、尺寸导致呛噎危险。包装带上的装饰, 可能被儿童吞食。此外, 棒棒糖有几个点, 一旦断裂并放入眼睛和喉咙就会产生危险。不符合 87/357/EEC 指令。	海关拒绝进口	
30. 斯洛伐克	类型: 玩具 产品: 玩具弓套装 品牌: Combat Force 来源: 中国	化学危险 吸盘的塑料材料里面含有 5.3% 的 DEHP, 7.98% 的 DBP 和 5.14% 的 DINP。不符合 REACH 法规。	海关禁止销售	
35. 英国	类型: 电子设备 产品: 吹风机 品牌: Umberto Giannini 来源: 中国	人身伤害 吹风机内部元件的破碎部件可能由喷嘴掉出来, 在使用过程中可被喷射出来。已有一例未成年面部伤害事故报告。	主动召回	

信息来源: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=381

制作: 杭州瑞旭产品技术有限公司