

## 欧盟非食品快速预警系统通报 2011 年第 37 周 (9.10-9.16)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 36 例产品，通报产品主要为服装，占有通报的 30.56%。

本周中国产品通报量最高，共计 23 例，占全部通报的 63.89%。

注意：本期儿童玩具通报都是因为玩具中含有超过限量的邻苯二甲酸酯（包括 DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP）

### 产品通报类型表

产品类型/期	服装	汽车配件	机械	仿食品产品	玩具	化妆品	电子设备	其它
第 37 期	11 例	7 例	1 例	1 例	7 例	4 例	2 例	3 例

### 危险类型表

危险类型/期	人身伤害	化学风险	微生物	着火危险	触电危险	勒伤/人身伤害	伤害听力	勒伤危险	呛噎危险
第 37 期	7 例	9 例	1 例	2 例	2 例	8 例	2 例	2 例	3 例

### 中国通报情况详表(4 例违反 REACH 法规)

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	产品图片
2.德国	类型：玩具 产品：可充气玩具 品牌：未知 来源：中国	化学危险 该产品含有超过 1%的 DEHP，DEHP,DBP,BBP 合计超过 1.044%。不符合 REACH 法规。	海关拒绝销售	
3.德国	类型：玩具 产品：洗澡玩具套装 品牌：KIG 来源：中国	化学危险 该产品含有 7.8%的 DEHP, 5%的 DBP 和 4.2%的 DINP。不符合 REACH 法规。	进口商主动召回，当局监督撤柜	

5.德国	类型：玩具 产品：头发造型玩具 品牌：Funky Things 来源：中国	化学危险 该产品含有 1.3%的 DEHP,不符合 REACH 法规。	分销商主动撤柜	
6.法国	类型：汽车配件 产品：摩托车头盔 品牌：Scorpion 来源：中国	人身伤害 该产品不能充分吸收撞击，在跌倒事故中不能充分保护头部，不符合 UNECE 法规 22。	主动召回	
7.法国	类型：汽车配件 产品：摩托车头盔 品牌：Airoh 来源：中国	人身伤害 该产品不能充分吸收撞击，在跌倒事故中不能充分保护头部，不符合 UNECE 法规 22。	主动撤柜并召回	
9. 西班牙	类型：电子设备 产品：直发器 品牌：Carrefour Home 来源：中国	触电危险 电源线的绝缘不耐热，当电源线绝缘接触发热部位发生熔化时，会导致带电部位暴露。不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60335。	当局责令召回	
10.意大利	类型：玩具 产品：时尚字符串 品牌：GCS 来源：中国	化学危险 该产品含有 4.3%的 DEHP，不符合 REACH 法规。	当局责令撤柜并召回	
11.法国	类型：服装及配饰 产品：童裙 品牌：Troizenfants 来源：中国	勒伤危险 该产品存在勒伤危险是因为脖子区域存在细绳，当儿童移动时会和固定物体缠绕在一起。不符合相关欧洲标准 EN14682。	主动召回	
12.法国	类型：服装及配饰 产品：儿童比基尼 品牌：Troizenfants 来源：中国	勒伤和人身伤害 该产品存在勒伤和人身伤害的危险是因为脖子和背区域存在细绳，当儿童移动时会和固定物体缠绕在一起。不符合相关欧洲标准 EN14682。	主动召回	

13. 保加利亚	<p>类型：服装及配饰</p> <p>产品：男式运动鞋</p> <p>品牌：Hongshu</p> <p>来源：中国</p>	<p>化学危险</p> <p>该产品存在化学危险是因为鞋垫含有 85.6mg/kg 的 DMF，不符合 2009/251/EC 决议。</p>	当局责令撤柜	
14. 西班牙	<p>类型：玩具</p> <p>产品：化妆戏服</p> <p>品牌：Chang Hong</p> <p>来源：中国</p>	<p>勒伤危险</p> <p>该产品存在勒伤危险是因为脖子区域存在细绳，当儿童移动时会和固定物体缠绕在一起。不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN14682。</p>	当局责令撤柜	
19. 丹麦	<p>类型：其他</p> <p>产品：烟花</p> <p>品牌：Fyrværco A/S</p> <p>来源：中国</p>	<p>伤害听力</p> <p>该产品存在伤害听力的危险是因为分贝太高了。</p>	当局责令撤柜	
20. 丹麦	<p>类型：其它</p> <p>产品：烟花</p> <p>品牌：Dansk</p> <p>来源：中国</p>	<p>伤害听力</p> <p>该产品存在伤害听力的危险是因为分贝太高了，此外烟火爆炸也有烧伤的风险。不符合相关欧洲标准 EN14035。</p>	当局责令撤柜	
23. 西班牙	<p>类型：电子设备</p> <p>产品：电热扇</p> <p>品牌：Saivod</p> <p>来源：中国</p>	<p>触电危险</p> <p>该产品存在触电危险是因为机械强度不够，从而导致带电部位可被接触。不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60335。</p>	当局责令撤柜	
24. 法国	<p>类型：机械</p> <p>产品：发电机组</p> <p>品牌：Top Craft</p> <p>来源：中国</p>	<p>着火危险</p> <p>该产品存在着火的危险是因为可能发生漏油事件，不符合机械指令。</p>	主动撤柜并召回	
25. 法国	<p>类型：其它</p> <p>产品：电子酒精测试仪</p> <p>品牌：Drive Safety</p> <p>来源：中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>该产品不能测试高含量酒精水平，可能导致使用者在高酒精水平下面开车，导致车祸。不符合本国法规。</p>	当局采取应对措施	
26. 斯洛文尼亚	<p>类型：玩具</p> <p>产品：拉行玩具</p> <p>品牌：Eichhorn</p> <p>来源：中国</p>	<p>呛噎危险</p> <p>该产品存在呛噎危险是因为蜗牛头上右边的触角容易脱落被儿童放入口中。不符合玩具指令</p>	分销商主动召回，当局监督召回	

		和相关欧洲标准 EN71。		
27. 西班牙	类型: 仿食品产品 产品: <b>Speaker</b> 品牌: <b>SHUPA SHUPS</b> 来源: 中国	呛噎危险 该产品存在呛噎危险是因为它的形状和外观会导致儿童误认为食品, 放入口中吮吸或者吞咽。此外, 球形部分容易脱落。不符合 87/357/EEC。	当局责令撤柜	
28. 塞浦路斯	类型: 服装及配饰 产品: 儿童比基尼 品牌: <b>Rosso Kids</b> 来源: 中国	勒伤及人身伤害 该产品存在勒伤和人身伤害的危险是因为脖子和背部存在活动的细绳, 腰部细绳太长。当儿童移动时细绳可能与固定物体缠绕在一起, 不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
29. 塞浦路斯	类型: 服装及配饰 产品: 儿童比基尼 品牌: <b>Leonado</b> 来源: 中国	勒伤及人身伤害 该产品存在勒伤和人身伤害的危险是因为脖子和背部存在活动的细绳, 腰部细绳太长。当儿童移动时细绳可能与固定物体缠绕在一起, 不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
30. 塞浦路斯	类型: 服装及配饰 产品: 儿童比基尼 品牌: <b>Power Flower</b> 来源: 中国	勒伤及人身伤害 该产品存在勒伤和人身伤害的危险是因为脖子和背部存在活动的细绳, 腰部细绳太长。当儿童移动时细绳可能与固定物体缠绕在一起, 不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
31. 塞浦路斯	类型: 服装及配饰 产品: 儿童泳衣套装 品牌: <b>Katia</b> 来源: 中国	勒伤及人身伤害 该产品存在勒伤和人身伤害的危险是因为脖子和背部存在活动的细绳, 腰部细绳太长。当儿童移动时细绳可能与固定物体缠绕在一起, 不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
33. 保加利亚	类型: 服装及配饰 产品: 女式运动鞋 品牌: <b>SPORT</b> 来源: 中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为鞋垫含有 16.6mg/kg 的 DMF, 不符合 2009/251/EC 决议。	当局责令撤柜	

信息来源: [http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create\\_rapex.cfm?rx\\_id=399](http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=399)

制作: 杭州瑞旭产品技术有限公司

