

欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 03 周 (01.16-01.20)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 37 例产品，通报产品主要为玩具及儿童产品，占有通报的 21.62%。

玩具的主要通报危害类型为化学危害和人身伤害。

本周中国产品通报量最高，共计 20 例，占全部通报的 54.05%。

产品通报类型表

产品类型/期	电子设备	纺织服装	玩具及儿童产品	厨房用品	通信和媒体设备	化学产品	其他
第 03 期	6 例	6 例	8 例	2 例	3 例	2 例	10 例



注：其他类指仿真食物产品(1)、机动车(1)、机械产品(1)、休闲船只(1)、珠宝(1)、防护产品(1)、装饰性产品(1)以及原文中未指定的分类(3)。

危险类型表

危险类型/期	电击	化学风险	着火危险	人身伤害	勒伤危险	窒息
第 03 期	7 例	8 例	4 例	8 例	5 例	5 例




中国通报情况详表(7 例违反 REACH 法规)

违反类型	邻苯二甲酸盐超标	镍含量释放超标	三氯甲烷超标
第 03 期	5 例	1 例	1 例

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1. 保加利亚	类型：仿真食物产品 产品：装饰用石子 品牌：River Rocks 来源：中国	窒息 该产品形状与糖果相似，颜色近似于玉米色；易被儿童误认为是糖果及玉米误食，造成窒息危险。不符合 87/357/EEC 指令。	当局责令撤柜并告知消费者使用危害	
2. 德国	类型：电子设备 产品：遥控插座 品牌：Goobay 来源：中国	电击 当使用该产品时，插座的插脚有可能脱落造成电击危险。不符合 LVD 指令和 EN 60950 相关指令。	主动向消费者召回	

6. 西班牙	<p>类型：儿童产品</p> <p>产品：儿童抚慰奶嘴</p> <p>品牌：Suavinex</p> <p>来源：中国</p>	<p>窒息</p> <p>该产品奶嘴部分易脱落而被误吞，形成窒息危险。</p> <p>不符合 EN 1400。</p>	当局责令撤柜	
7. 西班牙	<p>类型：电子设备</p> <p>产品：(电源) 延长线</p> <p>品牌：Vivanco</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击</p> <p>外接插头从延长线(盒)的插座孔拔除时，由于插座孔未安装保护门装置，容易造成电击危险。不符合 LVD 指令和 UNE 20315。</p>	当局责令撤柜	
11. 西班牙	<p>类型：电子设备</p> <p>产品：插座</p> <p>品牌：Leiva Electricidad</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击</p> <p>拔除装置时，由于插座孔未安装保护门装置，容易造成电击危险。不符合 LVD 指令和 UNE 20315</p>	当局责令撤柜	
13. 法国	<p>类型：厨具/餐具</p> <p>产品：奶油机</p> <p>品牌：Orfèvrerie de la Tour</p> <p>来源：中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>该产品用于制作奶油时，奶油机装置的头部易爆炸，造成人身伤害。不符合 PED 指令。</p>	当局责令撤柜，并向消费者实施召回	
14. 德国	<p>类型：机械</p> <p>产品：锯子</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>人身伤害及燃烧危险</p> <p>锯子的闸链无法完全由人工控制，反冲(力)有可能对使用者的脖子及上身造成伤害。另外，对手柄施力时，产品承受的机械强度不适当，有可能造成产品及汽油箱的破裂，引起燃烧。不符合产品机械相关指令及 EN 11681。</p>	海关拒绝进口	
16. 立陶宛	<p>类型：化学产品</p> <p>产品：胶水</p> <p>品牌：Ninbo</p> <p>来源：中国</p>	<p>化学危害</p> <p>胶水中含有 19.20% 的三氯甲烷，导致化学危害。违反了欧盟 REACH 法规。</p>	自愿撤柜并主动召回	
18. 法国	<p>类型：厨具/餐具</p> <p>产品：奶油机</p> <p>品牌：Equinox</p> <p>来源：中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>由于制造上的缺陷，奶油机的头部有可能分离(爆炸)，伤害到使用者。不符合 PED 指令。</p>	自愿撤柜并主动召回	

21. 意大利	<p>类型：首饰</p> <p>产品：金属服饰珠宝制品</p> <p>品牌：Brosway</p> <p>来源：中国</p>	<p>化学危害</p> <p>该产品套装中镍释放量被检出含 5.5ug/cm²/周及 2.6ug/cm²/周；超出限值 0.2ug/cm²/周。违反欧盟 REACH 法规</p>	海关拒绝进口	
22. 德国	<p>类型：玩具</p> <p>产品：塑料玩具娃娃</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>化学危害</p> <p>玩具娃娃搭配穿的鞋子含有 4.3% 的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	进口商自动撤柜	
23. 德国	<p>类型：通信和媒体设备</p> <p>产品：数码相框</p> <p>品牌：Dagtronics Technologie</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击及火灾危害</p> <p>产品的初级和二级两条回路之间的爬电距离过短并且初级电路的焊接点没有额外的固定装置，易形成电击及火灾危害。不符合 LVD 指令及 EN 60065。</p>	自动撤柜	
24. 法国	<p>类型：通信和媒体设备</p> <p>产品：照相机</p> <p>品牌：Dagtronics Technologie</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击及火灾危害</p> <p>产品的初级和二级两条回路之间的爬电距离过短并且初级电路的焊接点没有额外的固定点，易形成电击及火灾危害。不符合 LVD 指令及 EN 60065。</p>	自动撤柜	
25. 立陶宛	<p>类型：电子设备</p> <p>产品：手持灯</p> <p>品牌：Hicen</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击</p> <p>产品的电缆线禁不住拽及缠绕，内部导体容易崩裂，形成危害。不符合 LVD 指令及 EN 60598。</p>	当局责令撤柜	
28. 丹麦	<p>类型：电子电器</p> <p>产品：转换插头</p> <p>品牌：Global Travel Adaptor</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击</p> <p>该单级插入插座有可能与通电活动中的脚针分离，造成电击危险。不符合 EN 60884。</p>	当局责令撤柜并向消费者召回	
29. 罗马尼亚	<p>类型：服装及配饰</p> <p>产品：女童运动服</p> <p>品牌：Y-H Best Fashion</p> <p>来源：中国</p>	<p>窒息及人身伤害</p> <p>运动服的兜帽及腰部系绳过长易窒息儿童。不符合 EN 14682。</p>	严禁销售并撤柜	
31. 塞浦路斯	<p>类型：玩具</p> <p>产品：洋娃娃</p> <p>品牌：Jieming</p> <p>来源：中国</p>	<p>化学危害</p> <p>玩具中含有 25.62% 的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	主动撤柜	

32. 塞浦路斯	类型：玩具 产品：塑料娃娃 品牌：Rong Long 来源：中国	化学危害 玩具头部和躯体主干分别含有 33.72%及 31.65% 的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其是，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	主动撤柜	
33. 塞浦路斯	类型：玩具 产品：玩具蛇 品牌：Toy Major 来源：中国	化学危害 玩具蛇含有 34.06%的 DINP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其是，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	主动撤柜	
34. 塞浦路斯	类型：玩具 产品：娃娃 品牌：NM Toys World 来源：中国	化学危害 玩具头部含有 33.43%的 DEHP；躯干主体含有 5.01%的 DEHP 和 0.105%的 DBP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其是，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	主动撤柜	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=420

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司