

## 欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 07 周 (02.13-02.17)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 60 例产品，通报产品主要为纺织服装，占有通报的 40%。

纺织服装的主要通报危害类型为勒伤及人身伤害。

本周中国产品被通报量最高，共计 40 例，占全部通报的 66.7%。

### ▶ 产品通报类型表

产品类型/期	电子设备	纺织服装	玩具	化妆品	儿童产品	机动车	烟火产品	首饰	厨具	灯串
第 07 期	4 例	24 例	10 例	4 例	4 例	3 例	3 例	2 例	1 例	5 例

### ▶ 危险类型表

危险类型/期	电击	化学伤害	化学伤害、灼伤	灼伤	灼伤、视力损害、听力伤害	勒伤危险	窒息	勒伤、人身伤害	人身伤害
第 07 期	9 例	9 例	4 例	3 例	2 例	12 例	2 例	3 例	16 例

### ▶ 中国通报情况详表

其中：

**9 例违反 REACH 法规，皆为邻苯二甲酸盐含量超标。**

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
2. 德国	类型：玩具 产品：手工艺品套装 品牌：未知 来源：中国	化学危害 心型贴纸含有 4.3%DEHP；公主鞋的 DEHP 也超过了规定限量；不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	经销商停止销售并自愿召回	
9. 英国	类型：厨具 产品：啤酒自酿组件 品牌：Rosie's Pantry 来源：中国	人身伤害 在产品使用过程中，酿造组件会崩裂开来，造成使用者人身伤害。已经有相关伤害报告。	自愿下架并召回	
10. 丹麦	类型：电子电器/设备 产品：旅行适配插头 WTA-62 品牌：HQ Power 来源：中国台湾	电击 1. 该单级插入插座有可能与通电活动中的脚针分离，造成电击危险。 2. 1号类型的插座绕过地线插入使用，有漏电危险 不符合 EN 60884。	自愿下架	

<p>11. 丹麦</p>	<p>类型：电子电器/设备 产品：旅行适配插头 WTA-7 品牌：HQ Power 来源：中国台湾</p>	<p>电击</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 该单级插入插座有可能与通电活动中的脚针分离，造成电击危险。</li> <li>2. 1号类型的插座绕过地线插入使用，有漏电危险</li> <li>3. 保险丝没有达到要求的 13A</li> </ol> <p>不符合 EN 60884。</p>	<p>自愿撤架</p>	
<p>12. 丹麦</p>	<p>类型：烟火产品 产品：克里斯丁烟花 品牌：LCH Fireworks A/S 来源：中国</p>	<p>灼伤、视力损伤、听力伤害</p> <p>产品的主要问题在于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 烟花发射，角度无法垂直向上，掉落的烟烬有可能掉落到观赏者身上，造成灼伤。</li> <li>2. 烟花发射升空发出的声级过高，会损伤听力；绽放的烟花过于缭乱，会伤害到视力</li> <li>3. 已经有相关 1 起事故报告</li> </ol> <p>产品不符合 EN 14035-5。</p>	<p>当局责令撤架</p>	
<p>13. 罗马尼亚</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童比基尼 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>勒伤</p> <p>比基尼颈部和背部的功能性系绳设计不符合 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架</p>	
<p>18. 丹麦</p>	<p>类型：烟火产品 产品：康萨斯城烟花 品牌：LCH Fireworks A/S 来源：中国</p>	<p>灼伤、视力损伤、听力伤害</p> <p>产品的主要问题在于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 烟花发射，角度无法垂直向上，掉落的烟烬有可能掉落到观赏者身上，造成灼伤。</li> <li>2. 烟花发射升空发出的声级过高，会损伤听力；绽放的烟花过于缭乱，会伤害到视力</li> <li>3. 已经有相关 1 起事故报告</li> </ol> <p>产品不符合 EN 14035-5。</p>	<p>当局责令撤架</p>	
<p>19. 匈牙利</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童卫衣 品牌：Biande 来源：中国</p>	<p>勒伤</p> <p>卫衣兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。</p>	<p>自愿撤架并召回</p>	
<p>20. 匈牙利</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童卫衣 品牌：BST Fashion 来源：中国</p>	<p>勒伤及人身伤害</p> <p>产品的主要问题在于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 兜帽的抽绳设计不合格，儿童易被勒伤。</li> <li>2. 抽绳具有弹性，轻扯会弹到人脸或眼睛，造成人身伤害。</li> </ol> <p>产品不符合 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	

21. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童套装 品牌: <b>Caiba</b> 来源: 中国	勒伤 童装颈部和腰部的抽绳设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
22. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童卫衣 品牌: <b>BST Fashion</b> 来源: 中国	勒伤及人身伤害 产品的主要问题在于: 1. 兜帽的抽绳设计不合格, 儿童易被勒伤。 2. 抽绳具有弹性, 轻扯会弹到人脸或眼睛, 造成人身伤害。 产品不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
25. 芬兰	类型: 灯串 产品: 灯串 品牌: <b>Luxus</b> 来源: 中国	电击 产品的主要问题在于: 1. 电线锚位不准确 2. 灯源移开后, 电线仍带电 上述两个问题造成电击危险; 产品不符合 LVD 指令和 EN62598。	当局责令召回	
26. 爱尔兰	类型: 灯串 产品: 灯串“点头驯鹿” 品牌: <b>Argos/Homebase</b> 来源: 中国	电击 驯鹿点头时, 有可能磨损电线, 损坏电缆的绝缘性; 并且, 如果在雨雪、霜冻的潮湿情况下使用, 电线被破坏程度更大, 造成使用者被电击危险。产品不符合 LVD 指令。	自愿撤架并向消费者召回。	
27. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 童装 品牌: <b>Cross Fire</b> 来源: 中国	人身伤害 裤腰的细绳设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
28. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童背心 品牌: <b>L&amp;T</b> 来源: 中国	勒伤及人身伤害 产品的主要问题在于: 1. 兜帽的抽绳设计不合格, 儿童易被勒伤。 2. 抽绳具有弹性, 轻扯会弹到人脸或眼睛, 造成人身伤害。 产品不符合 EN 14682。	当局责令撤架并向消费者召回。	
29. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童卫衣 品牌: <b>Napoleone</b> 来源: 中国	人身伤害 兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架并向消费者召回。	
31. 立陶宛	类型: 电子电器/设备 产品: 电热棒 品牌: <b>Kemz</b> 来源: 中国	电击 产品的主要问题在于: • 电源线横断面积不够 • 金属棒缺乏必要的绝缘保护 产品不符合 LVD 指令和 EN 60335。	当局责令撤架	

32. 匈牙利	类型：纺织服装/时尚配件 产品：童装 品牌：Seagull 来源：中国	勒伤 兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。	向消费者召回	
34. 匈牙利	类型：纺织服装/时尚配件 产品：童装 品牌：S&R 来源：中国	勒伤 兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架	
35. 匈牙利	类型：纺织服装/时尚配件 产品：童装 品牌：Ke Yi Qi 来源：中国	人身伤害 兜帽和腰部抽绳设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架	
36. 立陶宛	类型：灯串 产品：灯串 品牌：未知 来源：中国	电击 产品的电线锚位设计不充分，容易导致电击。不符合 LVD 指令和 EN 60598。	当局责令撤架	
39. 立陶宛	类型：灯串 产品：灯串（200 Rice Lights） 品牌：未知 来源：中国	电击 产品的电线锚位设计不充分，容易导致电击。不符合 LVD 指令和 EN 60598 标准。	当局拒绝进口	
41. 丹麦	类型：烟火产品 产品：烟花 品牌：Fyrværkerieksperten 来源：中国	灼伤 1. 烟花绽放的太快，燃引者来不及到达安全区域，有可能被灰烬灼伤 2. 烟花有可能成哑炮，一旦试图二次引燃，有可能突然炸开，造成消费者受伤 产品不符合 EN 14035-5。	当局拒绝进口	
42. 立陶宛	类型：灯串 产品：灯串（圣诞树迷你灯串） 品牌：未知 来源：中国	电击 产品的电线锚位设计不充分，容易导致电击。不符合 LVD 指令和 EN 60598 标准。	当局责令撤架	

<p>44. 匈 牙利</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童夹克 品牌：Qi Feng 来源：中国</p>	<p>勒伤 兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架</p>	
<p>45. 匈 牙利</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童夹克 品牌：Eje Yi Jia Yi 来源：中国</p>	<p>勒伤 兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架</p>	
<p>46. 匈 牙利</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童夹克 品牌：Arino 来源：中国</p>	<p>人身伤害 腰带和袖子的束带设计不符合 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架并 向消费者召回</p>	
<p>47. 匈 牙利</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童裤子 品牌：F&amp;D Leisure 来源：中国</p>	<p>人身伤害 裤子脚踝束带设计不符合 EN 14682</p>	<p>当局责令撤架并 向消费者召回</p>	
<p>48. 匈 牙利</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：宝宝连体衣 品牌：H Plenty 来源：中国</p>	<p>勒伤 兜帽拉绳设计不符合 EN 14682。</p>	<p>自愿撤架</p>	
<p>49. 匈 牙利</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童卫衣（女款） 品牌：AD miring 来源：中国</p>	<p>勒伤 兜帽拉绳设计不符合 EN 14682</p>	<p>当局责令撤架并 召回</p>	

50. 匈牙利	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童卫衣（男款） 品牌：AD miring 来源：中国	勒伤 兜帽拉绳设计不符合 EN 14682	当局责令撤架并召回	
52. 法国	类型：玩具 产品：面具 品牌：Giftway 来源：中国	灼伤 一旦面具接触火源，会迅速大面积燃烧。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-2。	海关拒绝进口	
53. 法国	类型：玩具 产品：猫脸面具 品牌：Giftway 来源：中国	灼伤和化学危害 1. 由于面具上下边缘距离很广，一旦面具接触火源，会迅速大面积蔓延燃烧。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-2。 2. 该产品含有 0.65% 的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	海关拒绝进口	
54. 法国	类型：玩具 产品：猴脸面具 品牌：Giftway 来源：中国	灼伤和化学危害 1. 由于面具上下边缘距离很广，一旦面具接触火源，会迅速大面积蔓延燃烧。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-2。 2. 该产品含有 0.81% 的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	海关拒绝进口	
55. 法国	类型：玩具 产品：小丑面具 品牌：Giftway 来源：中国	灼伤和化学危害 1. 由于面具上下边缘距离很广，一旦面具接触火源，会迅速大面积蔓延燃烧。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-2。 2. 该产品含有 0.4% 的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	海关拒绝进口	

<p>56. 法国</p>	<p>类型：玩具 产品：玩耍面具 品牌：Giftway 来源：中国</p>	<p>灼伤和化学危害</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一旦面具接触火源，会迅速大面积蔓延燃烧。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-2。</li> <li>该产品含有 0.22% 的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其是，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</li> </ol>	<p>海关拒绝进口</p>	
<p>57. 匈牙利</p>	<p>类型：玩具 产品：娃娃 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>化学危害 该玩具娃娃头部含有 34% 的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其是，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	
<p>58. 匈牙利</p>	<p>类型：玩具 产品：美人鱼娃娃 品牌：Belle 来源：中国</p>	<p>化学危害 娃娃头部含有 32% 的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其是，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	
<p>59. 匈牙利</p>	<p>类型：玩具 产品：购物女孩娃娃 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>化学危害 娃娃头部产品含有 29% 的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其是，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	
<p>60. 匈牙利</p>	<p>类型：玩具 产品：娃娃(型号 3088-1) 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>化学危害 娃娃头部产品含有 34% 的 DEHP、手臂和腿部含有 2.5 的 DEHP 和 1.3% 的 DINP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其是，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	

信息来源：[http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create\\_rapex.cfm?rx\\_id=424](http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=424)

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司

瑞旭技术

瑞旭技术——您值得信赖的合作伙伴