

欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 13 周 (03.26-03.30)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 50 例产品，通报产品主要为纺织服装，占有通报的 28%。

纺织服装的主要通报危害类型为勒伤、窒息危险。

本周中国产品被通报量最高，共计 27 例，占全部通报的 54%。

产品通报类型表



产品类型/期	纺织服装	玩具	防护设备	灯串	电子电器	光设备	化学产品	机动车	燃气产品	休闲设备	烟火产品	其他
第 13 期	14 例	3 例	1 例	3 例	9 例	2 例	1 例	3 例	1 例	1 例	1 例	11 例

危险类型表

危险类型/期	勒伤	着火风险	化学伤害	电击	电击及火灾	勒伤及人身伤害	人身伤害	灼伤及人身伤害
第 13 期	9 例	2 例	15 例	7 例	6 例	2 例	8 例	1 例

中国通报情况详表

其中：3 例违反欧盟 REACH 法规

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1. 丹麦	类型：烟火产品 产品：焰火 品牌：JKC Fyrværkeriimport ApS 来源：中国	灼伤及人身伤害 20 米内焰火即引燃，短距离坠落及爆炸，造成灼伤及人身伤害。产品不符合 EN14035-27。	当局责令撤架	
3. 西班牙	类型：玩具 产品：飞转玩具 品牌：未知 来源：中国	化学伤害 玩具所带的电池终端发光二极管恐碎裂溢出化学物质；此外，电池箱容易开启，导致小电池掉落，被儿童放入口中，形成小部件危险。 产品不符合 EN62115 和 EN71-1。	当局责令撤架	

7. 立陶宛	类型: 玩具 产品: 洋娃娃 品牌: 未知 来源: 中国	化学危害 玩具含有 34%的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令撤架并召回	
9. 法国	类型: 其他 产品: 烟雾探测仪 品牌: Franelec 来源: 中国	火灾 产品对烟雾不敏感, 难以准确探测到可能发生的普通火灾类型, 以至于探测仪附近的人难以作出防火回应。产品不符合 EN14604。	自愿撤架并召回	
10. 比利时	类型: 光设备 产品: 吊灯 品牌: Massive 来源: 中国	人身伤害 吊灯的链条易断, 导致吊灯坠落。产品不符合 LVD 指令。	自愿召回	
12. 罗马尼亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童裤子 品牌: Fox Kids 来源: 中国	人身伤害 产品的主要问题在于腰部的抽绳设计不符合 EN14682。	当局责令撤架	
13. 立陶宛	类型: 玩具 产品: 洋娃娃 品牌: 未知 来源: 中国	化学危害 玩具含有 38%的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令撤架并召回	
14. 罗马尼亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童套头衫 品牌: Baby Candy 来源: 中国	人身伤害及勒伤 产品的主要问题在于腰部和颈部的抽绳设计不符合 EN14682。	当局责令撤架	
15. 罗马尼亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童裤装 品牌: Aimico 来源: 中国	勒伤 产品的主要问题在于兜帽的抽绳设计不符合 EN14682。	当局责令撤架	
18. 罗马尼亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童裤装 品牌: Flexi 来源: 中国	勒伤 产品的主要问题在于兜帽的抽绳设计不符合 EN14682。	当局责令撤架	

19. 罗马尼亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童裤装 品牌: T.M.Y 来源: 中国	勒伤 产品的主要问题在于兜帽的抽绳设计不符合 EN14682。	当局责令撤架	
20. 立陶宛	类型: 化学产品 产品: 强力胶 品牌: Aviora 来源: 中国	化学伤害 产品含有 16.7%的三氯甲烷, 产品违反 REACH 法规	当局责令撤架并召回	
22. 斯洛文尼亚	类型: 灯串 产品: 灯串 品牌: Multifunction 来源: 中国	电击 产品的主要问题在于闪光装置的电线不牢固。产品不符合 LVD 指令和 EN60598。	自愿撤架	
23. 斯洛文尼亚	类型: 灯串 产品: 灯串 品牌: 未知 来源: 中国	电击伤害 产品的主要问题在于: • 电线的横截面积不够 • 开关控制易破裂 产品不符合 LVD 指令和 EN60598	当局责令禁售	
25. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 男童夹克 品牌: Nesyel (N-889C) 来源: 中国	勒伤 产品的主要问题在兜帽的抽绳设计不符合 EN14682。	当局责令撤架并召回	
26. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童夹克 品牌: Nesyel (N-8191C) 来源: 中国	人身伤害及勒伤 产品的主要问题在于兜帽的抽绳设计不符合 EN14682。	当局责令撤架并召回	
28. 西班牙	类型: 燃气用具和部件 产品: 热水器 品牌: Cointra 来源: 中国	灼伤 水温过高导致热水器升温, 造成使用者被烫伤。产品不符合燃气设备指令和 EN26。	当局责令撤架	-
29. 比利时	类型: 电子电器设备 产品: 录音机 品牌: Waxiba (XB-481C) 来源: 中国	火灾及电击 产品的问题在于主电线横截面积不够。产品不符合 LVD 指令和 EN60065。	海关拒绝进口并颁布销售禁令。	
30. 比利时	类型: 电子电器设备 产品: 录音机 品牌: Waxiba (XB-771C) 来源: 中国	火灾及电击 产品的问题在于主电线横截面积不够。产品不符合 LVD 指令和 EN60065。	海关拒绝进口并颁布销售禁令。	
31. 斯洛文尼亚	类型: 灯串 产品: 灯串 品牌: 未知 来源: 中国	电击 产品的主要问题在于: • 电线的横截面积不够 • 闪光装置的电线不牢固 • 闪光灯组易破裂	当局要求向消费者通报相关信息	

		产品不符合 LVD 指令和 EN60598。		
43. 芬兰	类型：电子电器设备 产品：暖风机 品牌：Fan heater 来源：中国	火灾及电击 加热元件会导致塑料融化，以至于带电部件被人体接触到。产品不符合 LVD 指令和 EN60335。	当局责令向消费者召回	
44. 芬兰	类型：电子电气设备 产品：电源换流器 品牌：Celly 来源：中国	电击 产品的主要问题在于当插入插座使用时，带电部件可能被人体触及。产品不符合 LVD 指令和 EN60950	当局责令向消费者召回	
45. 英国	类型：电子电器设备 产品：手机充电器 品牌：Original Vibe Accessories 来源：中国	火灾及电击 产品的主要问题在于： • 内部链接仅依靠焊料是不稳定的；电路松动会产生内外回路的爬电距离和空隙。 • 尺寸不当的脚针会破坏充电器，导致充电器过热 产品不符合 LVD 指令和 EN61558。	自愿向消费者召回；海关没收问题产品	
46. 英国	类型：电子电器设备 产品：手机充电器 品牌：未知 来源：中国	火灾及电击 产品的主要问题在于：内部链接仅依靠焊料是不稳定的；电路松动会产生内外回路的爬电距离和空隙。 产品不符合 LVD 指令和 EN61558。	自愿向消费者召回；海关没收问题产品	
47. 芬兰	类型：光设备 产品：LED 灯 品牌：Epistar 来源：中国	电击 产品的主要问题在于产品的绝缘性能不佳，不符合 LVD 指令和 EN 60968。	当局责令向消费者召回	
48. 英国	类型：电子电器设备 产品：履行充电器 品牌：iPower 来源：中国	火灾及电击 产品的主要问题在于：内部链接仅依靠焊料是不稳定的；电路松动会产生内外回路的爬电距离和空隙。 产品不符合 LVD 指令和 EN 61558。	自愿向消费者召回；海关没收问题产品	
50. 芬兰	类型：电子电器设备 产品：插塞式接合器 品牌：Travel Blue 来源：中国	电击 产品的主要问题在于没有必要的接地设施，产品不符合 EN60884	当局责令向消费者召回	

欧盟 rapex 非食品快速预警通报系统

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司