

欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 16 周 (04.16-04.20)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 30 例产品，通报产品主要为纺织服装/时尚配件，占有通报的 30%。

纺织服装的主要通报危害类型为勒伤及人身伤害；时尚配件的主要通报危害类型为化学伤害。

本周中国产品被通报量最高，共计 22 例，占全部通报的 73.3%。

▶ 产品通报类型表

产品类型/期	纺织服装/时尚配件	玩具	电子设备	机动车	激光产品	化妆品	儿童产品	燃气设备	其他
第 16 期	9 例	8 例	3 例	3 例	3 例	1 例	1 例	1 例	1 例

注：“其他”指烟雾探测仪（1）

▶ 危险类型表

危险类型/期	化学伤害	人身伤害	视力损伤	呛噎	电击	电击及火灾	火灾及化学伤害	火灾及窒息	勒伤
第 16 期	9 例	8 例	4 例	3 例	2 例	1 例	1 例	1 例	1 例

▶ 中国通报情况详表（其中：7 例违反 REACH 法规）

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1.德国	类型：纺织服装/时尚配件 产品：表带 品牌：Watch Star 来源：中国香港	化学伤害 表带中含有 6.1mg/kg 的六价铬，表带与皮肤长期接触，而六价铬被分类为易致敏物质，可能引起过敏反应。	自愿召回并被要求销毁现存问题产品	
2.德国	类型：玩具 产品：洋娃娃 品牌：style 来源：中国	化学伤害 洋娃娃的众多部位含有 3.6%~16.7%不等量的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令撤架并没收问题产品	
3.德国	类型：玩具 产品：洋娃娃 品牌：Happy Fashion 来源：中国	化学伤害 洋娃娃的众多部位含有 2.9%~19.4%不等量的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令撤架并没收问题产品	

5.法国	类型: 其他 产品: 烟雾报警器 品牌: Garvan profi-line 来源: 中国	火灾及窒息 产品的主要问题在于: • 当报警器的电池电量变低时,一旦遇火情报警的报警音量过低可能不被人所听到,以至于未能及时采取措施处理火情 • 产品所提供的信息不充分 产品不符合建筑产品指令及 EN14064 .	经销商自愿撤架并召回; 海关没收问题产品	
6.荷兰	类型: 燃气设备/器具 产品: 便携式燃气加热器 品牌: Style Expedition 来源: 中国	灼伤及化学伤害 • 产品的手柄过热会导致灼伤 • 燃烧时产生高浓度的一氧化碳 • 产品应提示用于室外或通风条件良好处,该信息缺失 产品不符合燃气设备指令及 EN521 。	当局责令撤架并颁布禁售令	
8.希腊	类型: 玩具 产品: 玩具嘉年华面具 品牌: Clown Republic 来源: 中国	化学伤害 面具被检出 49.6% 的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的,当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局颁布禁售令	
10. 希腊	类型: 纺织服装/时尚设备 产品: 婴儿裙子 品牌: M+é 来源: 中国	人身伤害 当裙子腰部的绳结解开时,长度够到裙子的下摆,恐对穿着者构成伤害。产品不符合 EN14682 。	进口商自愿纠正产品问题	
11.马耳他	类型: 玩具 产品: 玩具手枪 品牌: 未知 来源: 中国	视力损伤 玩具手枪为 3B 级激光产品,对儿童视力造成损伤。产品不符合玩具安全指令。	自愿向消费者召回	
12. 马耳他	类型: 激光产品 产品: 激光投线仪测量胶带 品牌: Hua Tian 来源: 中国	视力损伤 产品的激光等级已经达到 3R 级,并且没有任何安全警示说明。激光输出等级为 2 级即被认为具有危险性	自愿撤架	
13. 马耳他	类型: 激光产品 产品: 激光投线仪测量胶带 品牌: LEVELPRO3 来源: 中国	视力损伤 产品的激光等级已经达到 3R 级,并且没有任何安全警示说明。激光输出等级为 2 级即被认为具有危险性	自愿撤架	
14. 马耳他	类型: 激光产品 产品: 激光舞台灯光 品牌: 未知 来源: 中国	视力损伤 产品的激光等级已经达到 3R 级,并且没有任何安全警示说明。激光输出等级为 2 级即被认为具有危险性	自愿撤架	

15. 希腊	类型: 纺织服装/时尚设备 产品: 儿童卫衣 品牌: Jems 来源: 中国	勒伤 儿童服装颈部抽绳不符合 EN14682。	当局责令撤架	
16. 希腊	类型: 纺织服装/时尚设备 产品: 女童长裤 品牌: Urchin 来源: 中国	人身伤害 裤子腰部抽绳过长且可自由伸长, 不符合 EN14682。	当局责令撤架	
17. 保加利亚	类型: 纺织服装/时尚设备 产品: 女童上衣 品牌: Seetty Koop 来源: 中国	呛噎 童装容易脱落小部件, 被儿童放入口中误食, 造成呛噎窒息危险。	当局责令撤架并要求企业消费者发出消费安全警示	
18. 保加利亚	类型: 儿童产品 产品: 婴儿推车 品牌: Stsinghua 来源: 中国	人身伤害 产品的主要问题在于: <ul style="list-style-type: none"> 可移动部件之间存在小于 12mm 的利边, 儿童的手指可能被套住 婴童可能接触到的区域有大于 5mm 小于 12mm、深超过 10mm 的开口, 儿童的手指可能被套绕进去, 造成人身伤害或断裂骨折 承重的布料未经过测试, 儿童可能从推车上掉落 推车只有一个闭锁装置(为了避免儿童无意间折叠推车, 每辆至少应该有 2 个闭锁装置) 此外, 推车的外包装没有用保加利亚官方语言标示安全警示、操作说明 产品不符合 EN1888。	当局责令撤架、颁布禁售令并要求向消费者召回。	
19. 芬兰	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女式羊毛手套 品牌: Scarlett 来源: 中国	化学伤害 手套被检出 424.2mg/kg 的氨基偶氮苯; 超过 30mg/kg 的氨基偶氮苯就可能致癌。不符合 REACH 法规。	自愿撤架并向消费者召回	
22. 德国	类型: 玩具 产品: 洋娃娃 品牌: 未知 来源: 中国	化学伤害 产品中含有 4.4%~25.4% 的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	进口商自愿撤架	
23. 德国	类型: 玩具 产品: 洋娃娃 品牌: 未知 来源: 中国	化学伤害 产品中含有 6.6%~24% 的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	进口商自愿召回	

24. 德 国	类型：电子电器产品/设备 产品：LED 灯泡 品牌：Set Lighting Apparatus 来源：中国	电击 产品的主要问题在于： <ul style="list-style-type: none"> • 发光元件未有防护措施，当灯光开启、关闭时，带电组件都有可能被人接触到 • 产品包装不含有任何相关的制造商及授权商地址信息；灯泡的电压、功率、电源信息也无；使用相关注意事项说明缺失。 产品不符合 LVD 指令。	当局责令撤架并 颁布禁售令	
25 德国	类型：电子电器产品/设备 产品：LED 灯泡 品牌：Highlight 来源：中国	电击 产品的主要问题在于： <ul style="list-style-type: none"> • 散热壳体的内部电线没有去除毛刺，一旦碰到锐边，电线就容易被破坏掉 • 测试表明，灯座与可触及散热壳体之间产生的 1000V 左右的交流电且电活性部分与金属可触及部分之间的绝缘性不佳 • 按照制造商的描述，灯泡是用于室外的，指定类型的保护无法适用于户外的散热壳体的内部导线保护；这种情况下，容易导致水汽渗入，引起电击。 • 散热壳体的内部导线及终端连接用手指即可接触到 • 经测定，灯泡重量为 1kg（正常水平下，灯泡重量应仅为 30g）；重量过重，以至于灯座需要承担高负荷、高强度运作。 • 灯泡的欧盟分销商并没有提供符合性声明，产品包装不含有任何相关的制造商及授权商地址信息；灯泡的电压、功率、电源信息也无；与使用相关的信息缺失。 产品不符合 LVD 指令	当局责令撤架并 颁布禁售令	
26. 德 国	类型：电子电器产品/设备 产品：LED 灯管 品牌：Eneltec 来源：中国	电击及火灾 <ul style="list-style-type: none"> • 灯管更换只能使用原装配件；因为无法测定合适的绝缘距离，维修灯具对维修者来说可能产生一定的影响。此外，也没有提供如何安装、维修灯具的说明；如果消费者不慎用荧光灯替换，则可能造成短路。 • 灯泡的欧盟分销商并没有提供符合性声明，产品包装不含有任何相关的制造商及授权商地址信息；灯泡的电压、功率、电源信息、CE 证书也无。 产品不符合 LVD 指令	当局责令撤架并 颁布禁售令	

27. 德 国	类型：玩具 产品：洋娃娃 品牌：未知 来源：中国	化学伤害 产品中含有 3.7%~25%的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	进口商自愿召回	
------------	-----------------------------------	---	---------	---

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=438

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司