

欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 17 周 (04.23-04.27)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 30 例产品,通报产品主要为玩具,占有通报的 23.3%。
玩具的主要通报危害类型为呛噎及化学伤害。

本周中国产品被通报量最高,共计 24 例,占全部通报的 80%。

► 产品通报类型表

产品类型/期	纺织服装/时尚配件	玩具	电子设备	机动车	激光产品	化妆品	化学产品	其他
第 17 期	6 例	7 例	6 例	2 例	2 例	2 例	1 例	4 例

注：“其他”指家具（1）、食物模拟产品（1）、建筑材料（1）、首饰（1）

► 危险类型表




危险类型/期	化学伤害	勒伤及人身伤害	视力损伤	呛噎	电击	火灾	呛噎、人身伤害	人身伤害
第 17 期	7 例	4 例	2 例	5 例	6 例	4 例	1 例	1 例

► 中国通报情况详表（其中：2 例违反 REACH 法规）

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1. 意大利	类型：化学产品 产品：胶水 品牌：AdR 来源：中国	化学伤害 胶水中含有 20%的三氯甲烷、0.08%的二氯甲烷、0.03%的二氯乙烷，同时含有其他有毒有害成分（丙烯腈、磷酸三乙酯、苯、甲基丙烯酸甲酯、四氯化碳）。产品不符合 CLP 法规及 1999/45/EC。	海关没收产品	
3. 法国	类型：建筑材料 产品：烟雾报警器 品牌：Visortech 来源：中国	火灾 主要问题在于报警器对烟雾反应敏感性不强、报警器声音过低，以至于未能作出及时的防火措施。 产品不符合建筑产品指令及 EN14604。	自愿撤架并召回	
4. 法国	类型：玩具 产品：玩具音乐盒 品牌：Trousselier 来源：中国	呛噎 产品容易脱落小部件，被儿童放入口中误食吞入； 产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。	自愿撤架并告知消费者产品安全使用信息	
5. 西班牙	类型：玩具 产品：玩具喇叭 品牌：Fantastiko 来源：中国	呛噎 哨嘴容易从喇叭上脱落，被儿童放入口中误食吞咽，造成小部件危险。产品不符合玩具安全指令和 EN71-1。	海关拒绝进口	

6. 西班牙	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 婴儿服装 品牌: Jian Qi 来源: 中国	呛噎及人身伤害 •衣服正前方的装饰性石头容易脱落被儿童放入口中误食造成呛噎危险 •腰部的绳结设计不规范, 有可能使儿童被勒伤。 产品不符合 EN14682。	海关拒绝进口	
7. 西班牙	类型: 电子电器 产品: 插塞式接合器 品牌: Europa 来源: 中国	电击 产品的主要问题在于: • 插塞口不存在保护门装置 • 使用过程中, 1 个针脚可进、另外 1 个针脚松动 产品不符合 UNE20315。	当局责令撤架	
8. 西班牙	类型: 电子电器 产品: 插塞式接合器 品牌: Koala 来源: 中国	电击 产品的主要问题在于插塞口的保护门装置不恰当, 产品不符合 UNE20315。	当局责令撤架	
10. 德国	类型: 食物模拟产品 产品: 巧克力香气油灯 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎 因为产品的特定外形、形状、颜色、尺寸与食物类似, 可能被当作食物误食。产品不符合 87/557/EEC 指令。	自愿撤架	
11. 西班牙	类型: 玩具 产品: 洋娃娃 品牌: Fantastiko 来源: 中国	化学伤害 产品中含有 6.53% 的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	海关拒绝进口	
12. 西班牙	类型: 玩具 产品: 塑料带轮蜗牛 品牌: Color Baby 来源: 中国	呛噎 轮子的内部件有可能脱落, 被儿童放入口中吞咽误食; 产品不符合玩具安全指令和 EN71-1	海关拒绝进口	
13. 西班牙	类型: 电子电器 产品: 插塞式接入器 品牌: Elveiven 来源: 中国	电击 插脚未能完全插入, 导致电击。产品不符合该国具体安全条例。	当局责令撤架	
14. 西班牙	类型: 玩具 产品: 爬行垫 品牌: La Bolata 来源: 中国	呛噎 产品内含的小部件会被儿童放入口中误食。不符合玩具安全指令和 EN71-1。	当局责令撤架	

15. 西班牙	类型: 电子电器 产品: 灯串 品牌: V&F 来源: 中国	电击 开关控制组件未能牢固的衔接在灯串的电缆上, 带电电线有可能暴露引起电击。产品不符合 LVD 指令和 EN 60598。	当局责令撤架	
18. 立陶宛	类型: 家具 产品: 折叠椅 品牌: 未知 来源: 中国	人身伤害 产品的主要问题在于缺乏适当的机械强度, 在使用过程中有可能裂开; 不符合 EN 581-2。	当局责令撤架	
19. 芬兰	类型: 化妆品 产品: 洁牙产品 品牌: my green 来源: 中国	化学伤害 产品中含有 35%的过氧化胺; 不符合 76/768/EEC 指令。	海关拒绝进口	
20. 芬兰	类型: 化妆品 产品: 洁牙产品 品牌: 未知 来源: 中国	化学伤害 产品中含有 6%的过氧化胺; 不符合 76/768/EEC 指令。	海关拒绝进口	
21. 芬兰	类型: 首饰 产品: 耳环 品牌: Impulse 来源: 中国	化学伤害 产品含有 16%的镉含量, 超出规定限值 0.01%; 不符合欧盟 REACH 法规	海关拒绝进口	
22. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童外套 品牌: Picken 来源: 中国	勒伤及人身伤害 • 衣服兜帽的两边抽绳形成一个套环, 穿着者可能被勒伤 • 如果抽绳被东西挂住, 儿童不经意间会被拽住, 导致摔倒等其他人身伤害。 产品不符合 EN 14682。	当局责令撤架	
24. 匈牙利	类型: 电子电器 产品: 焊铁 品牌: Pnenglong Electric 来源: 中国	电击 产品的主要问题在于: • 可触及金属部件与带电焊铁之间的绝缘性不适当 • 随带插头的大小不准确、插脚不带绝缘保护 • 主电线不具有抗拉性 产品不符合 LVD 指令和 EN 60335。	当局责令撤架	
25 英国	类型: 玩具 产品: 远程遥控船 品牌: NQD 来源: 中国	电击 产品的主要问题在于: 电源充电器的机械强度不合适有可能裂开, 导致带电部件被人体接触到。产品不符合 LVD 指令和 EN 61558。	自动撤出市场	
26. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 服装外套 品牌: Picken 来源: 中国	勒伤及人身伤害 • 衣服兜帽的两边抽绳形成一个套环, 穿着者可能被勒伤 • 如果抽绳被东西挂住, 儿童不经意间会被拽住, 导致摔倒等其他人身伤害。 产品不符合 EN 14682。	当局责令撤架	

<p>28. 匈牙利</p>	<p>类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 服装外套 品牌: Dong 来源: 中国</p>	<p>勒伤及人身伤害</p> <ul style="list-style-type: none"> • 衣服兜帽的两边抽绳形成一个套环, 穿着者可能被勒伤 • 如果抽绳被东西挂住, 儿童不经意间会被拽住, 导致摔倒等其他人身伤害。 <p>产品不符合 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架并向消费者召回</p>	
<p>29. 马耳他</p>	<p>类型: 激光产品 产品: LED 手电筒/激光指示器 品牌: 未知 来源: 中国</p>	<p>视力损伤</p> <p>产品的激光等级已经达到 3R 级, 激光输出等级为 2 级即被认为具有危险性。产品不符合 LVD 指令。</p>	<p>当局责令撤架</p>	
<p>30. 马耳他</p>	<p>类型: 激光产品 产品: 激光指示器 品牌: Shock Laser Flash Light 来源: 中国</p>	<p>视力损伤</p> <p>产品的激光等级已经达到 3R 级, 激光输出等级为 2 级即被认为具有危险性。产品不符合 LVD 指令。</p>	<p>当局责令撤架</p>	

信息来源: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=439

制作: [杭州瑞旭产品技术有限公司](#)