

欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 18 周 (04.30-05.04)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 51 例产品，通报产品主要为纺织服装/时尚配件，占有通报的 23.53%。

纺织服装的主要通报危害类型为勒伤、人身伤害、小部件脱落造成的呛噎危险。

本周中国产品被通报量最高，共计 40 例，占全部通报的 78.43%。

▶ 产品通报类型表

| 产品类型/期 | 纺织服装 | 电子设备 | 玩具 | 儿童产品 | 机动车 | 休闲设备 | 光设备 | 厨具 | 其他 |
|--------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|
| 第 18 期 | 12 例 | 11 例 | 9 例 | 2 例 | 4 例 | 6 例 | 2 例 | 1 例 | 4 例 |

注：“其他”指一氧化碳检测仪（4）

▶ 危险类型表

| 危险类型/期 | 电击 | 人身伤害 | 呛噎 | 窒息 | 化学风险 | 勒伤 | 呛噎及人身伤害 | 化学及人身伤害 | 着火危险 | 听力损伤 | 勒伤及人身伤害 | 电击及火灾 | 灼伤 |
|--------|------|------|-----|-----|------|-----|---------|---------|------|------|---------|-------|-----|
| 第 18 期 | 10 例 | 9 例 | 7 例 | 4 例 | 4 例 | 3 例 | 2 例 | 2 例 | 1 例 | 1 例 | 4 例 | 3 例 | 1 例 |

▶ 中国通报情况详表

其中：

3 例违反 REACH 法规，皆为邻苯二甲酸盐含量超标；

| 通报国 | 通报产品 | 通报原因 | 实施措施 | 照片 |
|--------|--|---|---------|---|
| 1. 德国 | 类型：电子电器 产品：灯串 品牌：未知 来源：中国 | 电击 产品存在的主要问题在于： • 该灯串用于室外，却缺乏防水保护 • 灯串开关控制的覆盖层在不借用外力的情况下被轻易开启，使得带电部件被人体接触到 • 开关控制缺乏主电压电缆的应变释放装置。 | 海关颁布禁售令 |  |
| 2. 西班牙 | 类型：玩具 产品：磁性钓鱼玩具 品牌：Color Baby 来源：中国 | 化学及人身伤害 玩具含有小部件且使用的磁铁的磁通量超过 50kG ² mm ² 达到 126.50kG ² mm ² ；一旦被儿童放入口中误食吞咽，造成呛噎危险及消化障碍。产品不符合玩具安全指令和 EN71-1。 | 当局责令撤架 |  |
| 3. 西班牙 | 类型：儿童产品 产品：婴儿奶瓶 品牌：Concorde 来源：中国 | 呛噎和化学危害 奶瓶容易脱落小部件（比如瓶身装饰件）被婴幼儿放入口中误食造成呛噎危险；此外，产品被检测出双酚 A、安全标签要求也不符合规定。产品不符合 EN 14350。 | 当局责令撤架 |  |

| | | | | |
|---------|---|--|------------|---|
| 4. 芬兰 | 类型: 光设备 产品: LED 灯 品牌: Winled 来源: 中国 | 电击 产品的主要问题在于带电组件和可接触金属部件之间的绝缘性能不佳, 容易造成电击。产品不符合 LVD 指令和 EN60968。 | 当局责令向消费者召回 |  |
| 5. 西班牙 | 类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童鞋 品牌: Bubble Dobble Chiduan 来源: 中国 | 呛噎 鞋子上的装饰性小花过于松动, 容易脱落小部件, 被儿童放入口中误食吞咽。 | 海关拒绝进口 |  |
| 6. 芬兰 | 类型: 光设备 产品: LED 灯管 品牌: Winled 来源: 中国 | 电击 产品的主要问题在于带电组件和可接触金属部件之间的绝缘性能不佳, 容易造成电击。产品不符合 LVD 指令和 EN60968。 | 当局责令向消费者召回 |  |
| 7. 西班牙 | 类型: 电子电器 产品: 插座 品牌: F-Line 来源: 中国 | 电击 产品的主要问题在于插脚脚针与带电插座的插孔会形成电力链接, 使其他脚针被接触到, 造成电击。产品不符合西班牙国家标准。 | 海关拒绝进口 |  |
| 8. 西班牙 | 类型: 玩具 产品: 浴室玩具 品牌: Shangxi toy 来源: 中国 | 化学伤害及呛噎危险 • 产品中含有 0.07%~8.59% 的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。 • 玩具的喷嘴容易脱落, 被儿童放入口中误食吞咽, 造成呛噎危险。 | 海关拒绝进口 |  |
| 9. 芬兰 | 类型: 电子电器 产品: LED 灯 品牌: 未知 来源: 中国 | 电击 产品的主要问题在于带电组件和可接触金属部件之间的绝缘性能不佳, 容易造成电击。产品不符合 LVD 指令和 EN60968。 | 当局责令向消费者召回 |  |
| 11. 芬兰 | 类型: 电子电器 产品: LED 灯 品牌: Goobay 来源: 中国 | 电击 产品的主要问题在于带电组件和可接触金属部件之间的绝缘性能不佳, 容易造成电击。产品不符合 LVD 指令和 EN60968。 | 当局责令向消费者召回 |  |
| 12. 西班牙 | 类型: 纺织服装/时尚设备 产品: 婴儿鞋 品牌: Be To One 来源: 中国 | 呛噎 鞋子上的装饰性部件不牢固, 容易脱落小部件, 被儿童放入口中误食吞咽。 | 海关拒绝进口 |  |

| | | | | |
|----------|--|--|--------------|---|
| 13. 英国 | 类型：其他 产品：一氧化碳探测仪 品牌：未知 来源：中国 | 窒息 探测仪的敏感性不够；当一氧化碳释放在0.005%时，探测仪无法感知，发不出报警警报。产品不符合 EN 50291。 | 自愿撤架 |  |
| 14. 英国 | 类型：其他 产品：一氧化碳探测仪 品牌：One Electrical Contractor+Safety Alarms 来源：中国 | 窒息 探测仪的敏感性不够；当一氧化碳释放在0.005%时，探测仪无法感知，发不出报警警报。产品不符合 EN 50291。 | 自愿撤架并向消费者召回 |  |
| 15. 英国 | 类型：其他 产品：一氧化碳探测仪 品牌：Joy Security 来源：中国 | 窒息 探测仪的敏感性不够；当一氧化碳释放在0.005%时，探测仪无法感知，发不出报警警报。产品不符合 EN 50291。 | 自愿撤架并向消费者召回 |  |
| 16. 芬兰 | 类型：电子电器 产品：LED 灯 品牌：未知 来源：中国 | 电击 产品的主要问题在于带电组件和可接触金属部件之间的绝缘性能不佳，容易造成电击。产品不符合 LVD 指令和 EN60968。 | 当局责令向消费者召回 |  |
| 17. 芬兰 | 类型：电子电器 产品：充电器 品牌：Samsonite 来源：中国 | 电击 使用充电器时，只有一个插脚脚针可以进入，其他带电脚针可能被人体接触到，造成电击。产品不符合 LVD 指令和 IEC60884。 | 当局责令向消费者召回 |  |
| 19. 匈牙利 | 类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童滑雪服 品牌：WanDeng 来源：中国 | 勒伤及人身伤害 <ul style="list-style-type: none"> 衣服兜帽的两边抽绳形成一个套环，穿着者可能被勒伤 如果抽绳被东西挂住，儿童不经意间会被拽住，导致摔倒等其他人身伤害。 产品不符合 EN 14682。 | 当局责令撤架并召回 |  |
| 20. 爱沙尼亚 | 类型：玩具 产品：玩具移动手机 品牌：JIN HE 来源：中国 | 听力损伤 产品的声压等级在 98.3~99.4 dBA，声压过高，对视力造成损伤。产品不符合玩具安全指令和 EN71-1。 | 自愿撤架 |  |
| 21. 英国 | 类型：玩具 产品：玩具枪 品牌：未知 来源：中国 | 呛噎 玩具上面的吸盘容易脱落，形成小部件，被儿童放入口中误食吞咽。产品不符合玩具安全指令和 EN71-1。 | 当局责令撤架并颁布禁售令 |  |

| | | | | |
|---------|--|---|-----------|---|
| 22. 英国 | 类型: 玩具 产品: 磁性钓鱼玩具 品牌: 未知 来源: 中国 | 化学及人身伤害 玩具含有小部件且使用的磁体的磁通量超过 $50\text{kG}^2\text{mm}^2$ 达到 $111.4\text{kG}^2\text{mm}^2$; 一旦被儿童放入口中误食吞咽, 造成呛噎危险及消化障碍。产品不符合玩具安全指令和 EN71-1。 | 自愿撤架 |  |
| 23. 立陶宛 | 类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童卫衣 品牌: Nice Collection 来源: 中国 | 勒伤 产品的主要问题在于兜帽的抽绳设计不符合 EN14682。 | 当局责令撤架 |  |
| 24. 德国 | 类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女靴 品牌: 未知 来源: 中国 | 化学伤害 产品的不同部位中含有 $8\sim 27\text{mg/kg}$ 的苯。不符合德国相关规定。 | 供应商自愿召回 |  |
| 25. 西班牙 | 类型: 玩具 产品: 毛绒玩具 品牌: DRAPS Center 来源: 中国 | 呛噎 玩具狗的眼睛容易拖成, 被儿童放入口中误食吞咽, 造成呛噎危险。不符合玩具安全指令和 EN71-1。 | 海关拒绝进口 |  |
| 29. 西班牙 | 类型: 玩具 产品: 洋娃娃 品牌: Hatong 来源: 中国 | 化学伤害 • 产品中含有 $19.52\%\sim 21.79\%$ 的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。 • 此外, 产品缺乏安全警示标签, 不符合玩具安全指令 | 海关拒绝进口 |  |
| 30. 西班牙 | 类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 婴儿鞋 品牌: Panyno 来源: 中国 | 呛噎 用来固定鞋子的小纽扣容易脱落, 被儿童放入口中误食吞咽。 | 海关拒绝进口 |  |
| 31. 西班牙 | 类型: 玩具 产品: 橡胶玩具 品牌: Shangxi Toy 来源: 中国 | 化学伤害 • 产品中含有 $0.22\%\sim 1.54\%$ 的 DEHP、 $5.54\%\sim 5.6\%$ 的 DBP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。 | 海关拒绝进口 |  |
| 33. 匈牙利 | 类型: 电子电器 产品: 灯串 品牌: FAHI 来源: 中国 | 电击及火灾 产品的主要问题在于: • 导线的横截面积不充分, 使得导线过热 • 连接于控制单元的导线终端和 LED 灯不具有抗拉和抗绕性 • 导线只有基础的绝缘性, 一旦与锐边接触, 控制单元有可能破裂, 使得带电部件被接触到。 | 当局责令撤架并召回 |  |

| | | | | |
|----------|---|---|--------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • 插座的尺寸小于规定尺寸；使用过程中，人体有可能接触到插座的脚针。 • 电性绝缘性不佳 • 室内使用时，不具有防潮性 产品不符合 LVD 指令和 EN 60598。 | | |
| 34. 匈牙利 | 类型：电子电器 产品：灯串 品牌：Ante 来源：中国 | 电击及火灾 产品的主要问题在于： <ul style="list-style-type: none"> • 导线的横截面积不充分，使得导线过热 • 连接于控制单元的导线终端和 LED 灯不具有抗拉和抗绕性 • 导线只有基础的绝缘性，一旦与锐边接触，控制单元有可能破裂，使得带电部件被接触到。 产品不符合 LVD 指令和 EN 60598。 | 当局责令撤架并召回 |  |
| 35. 匈牙利 | 类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童外套 品牌：MOGA 来源：中国 | 勒伤及人身伤害 衣服兜帽和腰部的抽绳设计产品不符合 EN 14682。 | 当局责令撤架并召回 |  |
| 36. 匈牙利 | 类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童外套 品牌：New Style YYFY 来源：中国 | 勒伤 衣服兜帽的抽绳设计不符合 EN14682。 | 当局责令撤架并召回 |  |
| 37. 英国 | 类型：玩具 产品：摇铃 品牌：Manhattan Toys 来源：中国 | 呛噎 当坠落到坚硬地板时，摇铃的塑料端容易脱落，被儿童放入口中误食吞咽。产品不符合玩具安全指令。 | 自愿撤架并召回 |  |
| 38. 立陶宛 | 类型：电子电器 产品：暖风机 品牌：Comfort 来源：中国 | 电击 产品的主要问题在于通过通风口带电部件会被人体接触到，产品不符合 LVD 指令和 EN60335。 | 自愿撤架 |  |
| 39. 立陶宛 | 类型：电子电器 产品：暖风机 品牌：Homstar 来源：中国 | 电击 产品的主要问题在于通过通风口带电部件会被人体接触到，产品不符合 LVD 指令和 EN60335。 | 当局颁布禁售令并责令撤架 |  |
| 40. 英国 | 类型：其他 产品：一氧化碳探测仪 品牌：Sensor 来源：中国 | 窒息 探测仪的敏感性不够；无法准确感知，发不出报警警报。产品不符合 EN 50291。 | 自愿撤架 |  |
| 42. 保加利亚 | 类型：休闲设备 产品：滑雪板 (KDS-VB2) 品牌：Doruel Sport | 人身伤害 滑雪板的可承受强度不够，容易断裂，造成人身伤害。产品不符合 EN13613。 | 当局责令撤架 |  |

| | | | | |
|----------|---|--|--------|--|
| | 来源: 中国 | | | |
| 43. 保加利亚 | 类型: 休闲设备 产品: 滑雪板 品牌: Doruel Sport 3010 来源: 中国 | 人身伤害 滑雪板的可承受强度不够, 容易断裂, 造成人身伤害。产品不符合 EN13613。 | 当局责令撤架 |  |
| 44. 保加利亚 | 类型: 休闲设备 产品: 滑雪板 (3108) 品牌: Doruel Sport 来源: 中国 | 人身伤害 滑雪板的可承受强度不够, 容易断裂, 造成人身伤害。产品不符合 EN13613。 | 当局责令撤架 |  |
| 45. 保加利亚 | 类型: 休闲设备 产品: 滑雪板 (KDS-SKB) 品牌: Doruel Sport 来源: 中国 | 人身伤害 滑雪板的可承受强度不够, 容易断裂, 造成人身伤害。产品不符合 EN13613。 | 当局责令撤架 |  |
| 46. 保加利亚 | 类型: 休闲设备 产品: 滑雪板 (KDS-1508) 品牌: Doruel Sport 来源: 中国 | 人身伤害 滑雪板的可承受强度不够, 容易断裂, 造成人身伤害。产品不符合 EN13613。 | 当局责令撤架 |  |
| 47. 保加利亚 | 类型: 休闲设备 产品: 滑雪板 (KDS-SKB3108) 品牌: Doruel Sport 来源: 中国 | 人身伤害 滑雪板的可承受强度不够, 容易断裂, 造成人身伤害。产品不符合 EN13613。 | 当局责令撤架 |  |

信息来源: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=440

制作: [杭州瑞旭产品技术有限公司](#)