

欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 19 周 (05.07-05.11)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 31 例产品, 通报产品主要为玩具, 占有通报的 29.03%。

玩具的主要通报危害类型为呛噎及人身伤害。

本周中国产品被通报量最高, 共计 22 例, 占全部通报的 70.97%。

▶ 产品通报类型表

产品类型/ 期	玩具	纺织服装/ 休闲设备	机动 车	电子 设备	化妆 品	光设备	机械	休闲 设备	燃气用具 及设备
第 19 期	9 例	6 例	5 例	4 例	2 例	2 例	1 例	1 例	1 例

▶ 危险类型表

危险类型/ 期	呛 噎	电击	勒伤 危险	人身 伤害	着火 危险	化学 风险	电击及人 身伤害	窒息	微生物 危险	窒息
第 19 期	8 例	7 例	5 例	4 例	2 例	1 例	1 例	1 例	1 例	1 例

▶ 中国通报情况详表

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1. 罗马尼亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 婴儿外套 品牌: Fox 来源: 中国	窒息 衣服兜帽的人造毛皮可能被儿童吞入, 造成内部器官和消化道阻塞并有引起过敏和哮喘的可能。	海关颁布禁售令并撤架	
2. 西班牙	类型: 玩具 产品: 磁性钓鱼玩具 品牌: R&T 来源: 中国	呛噎及人身伤害 玩具含有小部件且使用的磁铁的磁通量过高; 一旦被儿童放入口中误食吞咽, 造成呛噎危险及消化障碍。产品不符合玩具安全指令和 EN71-1。	当局责令撤架	
3. 西班牙	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童凉鞋 品牌: Katinni 来源: 中国	呛噎 童鞋的金属钉容易脱落, 被儿童放入口中、误食吞咽, 造成呛噎危险。	海关拒绝进口	
8. 西班牙	类型: 玩具 产品: 玩具电吉他 品牌: Play Me 来源: 中国	勒伤 玩具的套绳过长, 可能使儿童颈部被缠绕, 形成勒伤危险。产品不符合玩具安全指令和 EN71-1。	当局责令撤架	

9. 西班牙	类型: 玩具 产品: 塑料肥皂玩具枪 品牌: V&F 来源: 中国	微生物影响 肥皂泡中含有 2.2×10^6 cfu/ml 嗜温有氧微生物, 产品不符合玩具安全指令。	当局责令撤架	
10. 西班牙	类型: 玩具 产品: 拼图垫 品牌: Xin Yue 来源: 中国	呛噎及窒息 • 产品容易脱落小部件, 被儿童误食, 造成呛噎困难 • 产品包装开口过大, 有可能使儿童的嘴部、鼻子甚至头部被套入, 形成窒息危险。 产品不符合玩具安全指令和 EN71-1。	当局责令撤架	
11. 西班牙	类型: 玩具 产品: 磁性建筑玩具 品牌: Yi Zhi Toy 来源: 中国	呛噎及人身伤害 玩具含有小部件且使用的磁铁的磁通量过高; 一旦被儿童放入口中误食吞咽, 造成呛噎危险及消化障碍。产品不符合玩具安全指令和 EN71-1。	当局责令撤架	
13. 塞浦路斯	类型: 玩具 产品: 警械玩具 品牌: Police Set 来源: 中国	呛噎及人身伤害 • 发射箭的吸盘容易脱落, 形成小部件危险 • 一旦吸盘脱落, 射击时可能对人群造成伤害。 产品不符合玩具安全指令和 EN71-1。	当局责令撤架	
15. 英国	类型: 休闲设备 产品: 刹车制动把 品牌: Tektro 来源: 中国台湾	人身伤害 制动把可能无法正常工作, 以至于刹车功能失灵, 造成人身伤害。	自愿撤架并召回、同时提供产品维修更正	
16. 波兰	类型: 电子电器 产品: 活动式照明 品牌: IKEA 来源: 中国	电击 产品的接地设置存在缺陷, 容易造成电击。产品不符合 LVD 指令。	自愿向消费者召回	
17. 波兰	类型: 燃气用具及设备 产品: 燃气热水器 品牌: SKAN 来源: 中国	火灾 产品存在煤气泄露以至于导致火灾的可能, 不符合燃气设备指令。	制造商自愿撤架并向消费者召回	
18. 保加利亚	类型: 机械 产品: 角磨机 品牌: Akita 来源: 中国	人身伤害及电击 • 由于轴承零件、阀瓣和角磨机的机械强度不够, 机械部件容易分离或开裂; 同时, 其安全设置的保护盾的斜面率不符合规定。 • 产品使用过程中, 双重绝缘层可能被刺穿, 导致带电部件被人体接触到, 造成电击。 产品不符合机械设备指令。	当局责令撤架	
19. 西班牙	类型: 电子电器 产品: 灯串 品牌: Minghui 来源: 中国	电击 闪光标灯未能牢系在电缆线上, 灯、线分离并暴露。同时电线的截面和插头设计都不符合要求。产品不符合 LVD 指令和 EN 60598 及 UNE 20315。	海关责令撤架	

20. 西班牙	类型: 电子电器 产品: 灯串 品牌: V&F 来源: 中国	电击 闪光灯未能牢系在电缆线上, 带电电线与之分离并暴露在外。产品不符合 LVD 指令和 EN 60598 及 UNE 20315。	当局责令撤架	
21. 西班牙	类型: 电子电器 产品: 灯串 品牌: Mini Light 来源: 中国	电击 闪光灯未能牢系在电缆线上, 带电电线与之分离并暴露在外。内外接线、绝缘强度和介电强度都不满足要求。产品不符合 LVD 指令和 EN 60598 及 UNE 20315。	当局责令撤架	
24. 法国	类型: 光设备 产品: 婴儿小夜灯 品牌: Babymoov 来源: 中国	电击 产品的某些部件存在高电压, 并且外观设计类似玩具, 一旦被儿童误以为是玩具而触摸高电压部件, 将产生严重的危险。产品不符合 EN60598。	当局责令撤架并召回	
25. 法国	类型: 光设备 产品: 自动小夜灯 品牌: Babymoov 来源: 中国	电击 产品的某些部件存在高电压并可能被使用者触及, 产生电击危险。并产品不符合 EN60598。	当局责令撤架并召回	
26. 荷兰	类型: 玩具 产品: 玩具钥匙串 品牌: Toi Toys 来源: 中国	呛噎 产品的眼睛及小链条容易脱落, 形成小部件, 被儿童放入口中误食。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。	当局责令撤架并颁布禁售令	
27. 荷兰	类型: 玩具 产品: 玩具塑料卡车 品牌: Toi Toys 来源: 中国	呛噎 玩具的车轮及圆形部件容易脱落, 形成小部件, 被儿童放入口中误食。产品不符合玩具安全指令和 EN71-1。	当局责令撤架并颁布禁售令	
28. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童外套 品牌: Picken 来源: 中国	勒伤及人身伤害 ·衣服兜帽的抽绳不规范, 穿着者可能被勒伤 ·如果抽绳被东西挂住, 儿童不经意间会被拽住, 导致摔倒等其他人身伤害。 产品不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
29. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童夹克 品牌: Aquamarine 来源: 中国	勒伤及人身伤害 ·衣服兜帽的抽绳不规范, 穿着者可能被勒伤 ·如果抽绳被东西挂住, 儿童不经意间会被拽住, 导致摔倒等其他人身伤害。 产品不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
31. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童夹克 品牌: Glo-Story 来源: 中国	勒伤 衣服兜帽的抽绳设计不符合 EN14682。	当局责令撤架并召回	

信息来源: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=441

制作: [杭州瑞旭产品技术有限公司](#)