

## 欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 27 周 (07.02-07.06)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 34 例产品，通报产品主要为纺织服装，占有通报的 23.53%。

纺织服装的主要通报危害类型为勒伤及人身伤害。

本周中国产品被通报量最高，共计 20 例，占全部通报的 58.82%。

### ➤ 产品通报类型表

产品类型/期	纺织服装	玩具	机动车	机动车	厨具	防护设备	化妆品	电子电气产品	其他*
第 27 期	8 例	7 例	5 例	3 例	2 例	2 例	2 例	1 例	4 例

注：其他类指：光设备（1）、休闲设备（1）、烟火产品（1）及其他未指明的分类（1）

### ➤ 危险类型表

危险类型/期	化学危害	人身伤害	勒伤	呛噎	视力损伤	勒伤及人身伤害	灼伤危险	着火危险	其他
第 27 期	8 例	7 例	5 例	3 例	3 例	2 例	2 例	2 例	2 例

注：其他类指：电击及火灾（1）、灼伤及人身伤害（1）

### ➤ 中国通报情况详表（其中中国有 4 例违反 REACH 法规）

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
4. 法国	类型：电子电气产品 产品：换流器 品牌：Altium 来源：中国	电击及火灾 产品的主要问题在于标志不准确、爬电距离不当、接地设施不当。产品不符合 LVD 指令和 EN60950。	产品召回并销毁问题产品	
5. 保加利亚	类型：烟火产品 产品：烟花爆竹 品牌：Black Pirat 来源：中国	灼伤及人身伤害 在准备点燃的时候，爆竹会在引燃者的手中爆炸；由于引燃与最终爆破之间不存在延迟，因此引燃者没有足够的时间远离爆竹。	暂停供应销售	
9. 英国	类型：其他 产品：香烟过滤器 品牌：Legacy 来源：中国	呛噎 当将产品用于口腔时，过滤器可能被吸入，引起气管阻塞、甚至造成肺部损伤。	进口商召回产品	
10. 丹麦	类型：厨具/厨房制品 产品：茶壶 品牌：Tiger 来源：中国	灼伤 使用茶壶倒水时，黑色塑料材质因为过热变软、玻璃壶会坠落，对用户造成严重烫伤。	召回产品	

12. 斯洛文尼亚	类型: 玩具 产品: 塑料珠串 品牌: Interwoven Toys 来源: 中国	化学伤害 薄层含有 2.17%的 DEHP、11.8%的 DBP; 厚层含有 22.5%的 DEHP、1.73%的 DBP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	禁售并发出消费警示	
15. 丹麦	类型: 激光产品 产品: 激光指示器 品牌: 未知 来源: 中国	视力损伤 产品的激光等级达到 3B, 此外产品标志和警示标签不符合 EN 60825-1。	当局责令撤架并召回	
16. 希腊	类型: 激光产品 产品: 激光指示器 品牌: Zini 来源: 中国	视力损伤 产品的激光等级达到 3B, 此外产品标志和警示标签不符合 EN 60825-1 以及 CLP 法规	当局责令撤架并召回	
17. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童外套 品牌: Ben Ben Tu 来源: 中国	勒伤及人身伤害 兜帽的抽绳设计不合格, 且抽绳带有弹性, 轻扯弹拉恐伤到人眼和脸部。产品不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
18. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童外套 品牌: Sport 来源: 中国	勒伤 产品兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
19. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童外套 品牌: Morning Sun 来源: 中国	勒伤 产品兜帽的抽绳设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
20. 希腊	类型: 激光产品 产品: 激光指示器 品牌: Shock 来源: 中国	视力损伤 产品的激光等级达到 3B, 此外产品标志和警示标签不符合 EN 60825-1 以及 CLP 法规	当局责令撤架并召回	
21. 罗马尼亚	类型: 玩具 产品: 玩具塑料鸭 品牌: Safety Toys 来源: 中国	化学伤害 产品中含有 0.85%的 DBP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令撤架	

22. 罗马尼亚	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 洋娃娃</p> <p>品牌: 未知</p> <p>来源: 中国</p>	<p>化学伤害</p> <p>产品中含有 13.7%的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	当局责令撤架	
23. 罗马尼亚	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 洋娃娃</p> <p>品牌: Elaine</p> <p>来源: 中国</p>	<p>化学伤害</p> <p>产品中含有 0.25%的 DBP 和 15.90%的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	当局责令撤架	
26. 匈牙利	<p>类型: 纺织服装/时尚配件</p> <p>产品: 儿童夹克</p> <p>品牌: Hong</p> <p>来源: 中国</p>	<p>勒伤及人身伤害</p> <p>兜帽的抽绳设计不合格, 且抽绳带有弹性, 轻扯弹拉恐伤到人眼和脸部。产品不符合 EN 14682。</p>	当局责令撤架并召回	
29. 斯洛文尼亚	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 射击玩具</p> <p>品牌: Gun Force</p> <p>来源: 中国</p>	<p>呛噎</p> <p>玩具容易脱落小部件, 被儿童放入口中误食吞咽, 产品不符合 EN 71-1。</p>	禁止销售	
30. 希腊	<p>类型: 纺织服装/时尚配件</p> <p>产品: 儿童上衣</p> <p>品牌: Image Kids</p> <p>来源: 中国</p>	<p>勒伤</p> <p>颈部的抽绳过长, 不符合 EN 14682。</p>	当局责令撤架	
31. 斯洛文尼亚	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 摇铃</p> <p>品牌: Nowa</p> <p>来源: 中国</p>	<p>呛噎</p> <p>产品容易脱落小部件, 被儿童放入口中吞咽, 产品不符合玩具安全指令和 EN71-1。</p>	要求产品禁售并撤架	
32. 希腊	<p>类型: 纺织服装/时尚配件</p> <p>产品: 儿童裤子</p> <p>品牌: Image Kids</p> <p>来源: 中国</p>	<p>勒伤</p> <p>腰部的抽绳不符合 EN 14682。</p>	当局责令撤架	
33. 希腊	<p>类型: 纺织服装/时尚配件</p> <p>产品: 儿童上衣</p> <p>品牌: Image Kids</p> <p>来源: 中国</p>	<p>勒伤</p> <p>腰部的抽绳不符合 EN 14682。</p>	当局责令撤架	

信息来源: [http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create\\_rapex.cfm?rx\\_id=449](http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=449)

制作: 杭州瑞旭产品技术有限公司