

欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 31 周 (07.30-08.03)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 38 例产品，通报产品主要为纺织服装/时尚配件，占有通报的 34.21%。

纺织服装的主要通报危害类型为勒伤及人身伤害。

本周中国产品被通报量最高，共计 26，占全部通报的 68.41%。

➤ 产品通报类型表

产品类型/期	纺织服装	玩具	化妆品	机动车	电子电气产品	燃气设备	其他
第 31	13 例	10 例	3 例	2 例	4 例	2 例	4 例





注：“其他类”指光设备（1）、灯串（1）、休闲设备（1）、装饰性产品

➤ 危险类型表

危险类型/期	勒伤	人身伤害	化学风险	呛噎	勒伤及人身伤害	呛噎及人身伤害	电击	其他
第 31	5 例	4 例	7 例	3 例	4 例	2 例	8 例	5 例

注：“其他类”指溺亡危险（1）、听力损伤（1）、勒伤及人身伤害、着火危险（1）、听力损伤及窒息危险（1）

➤ 中国通报情况详表（其中：3 例违反 REACH 法规）

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1. 拉脱维亚	类型：玩具 产品：浴室玩具 品牌：未知 来源：中国	化学伤害 产品中含有 1.5% 的 DEHP；不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	自愿召回	
2. 奥地利	类型：玩具 产品：泡沫水枪 品牌：Blue shark splash 来源：中国	人身伤害 水枪的塑料管在玩耍过程中容易爆裂，产生大量碎片，导致 3m 以内的儿童都容易受到人身伤害。尤其是脸部及眼部敏感区域最容易受到攻击。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。	自愿召回	
6. 匈牙利	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童外套 品牌：Glostory; Disney 来源：中国	勒伤 颈部的自由端绳带设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
7. 匈牙利	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童罩衫 品牌：VEAVER 来源：中国	勒伤及人身伤害 腰部和兜帽的绳带设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	

8. 匈牙利	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童套装 品牌：CAIBA 来源：中国	勒伤 兜帽的绳带设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
9. 德国	类型：电子电气产品 产品：池塘水泵 品牌：Heissner 来源：中国	电击 水泵电机的电线的绝缘性不佳，电流会串入水中，造成电击危险。产品不符合 LVD 指令。	当局责令撤架并召回、发布消费警示	
14. 希腊	类型：机动车 产品：滑板车 品牌：Daytona 来源：中国	人身伤害 制动液易泄漏，导致后部制动软管脱落，导致后刹失灵，最终导致交通事故。	自愿召回	
15. 丹麦	类型：燃气设备 产品：便携式燃气加热器 品牌：EPOL 来源：中国	电击 带电部件可能被人体直接接触到，易造成电击危险。产品不符合 LVD 指令和 EN 60335。	当局责令召回	
16. 希腊	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童裤子 品牌：IMAGE KIDS 来源：中国	人身伤害 绳带过长、可能会随着儿童活动被缠绕于定物上，造成人身伤害。产品不符合 EN 14682。	当局颁布临时禁售令	
17 丹麦	类型：燃气设备 产品：便携式燃气加热器 品牌：WECAMP 来源：中国	电击 带电部件可能被人体直接接触到，易造成电击危险。产品不符合 LVD 指令和 EN 60335。	当局责令召回	
18. 保加利亚	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童礼服 品牌：Jebellina 来源：中国	勒伤 颈部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架	
19. 希腊	类型：玩具 产品：塑料珠串 品牌：JUMBO 来源：中国	化学伤害 产品检出 21.8%、27.6%的 DEHP；不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局颁布禁售令	
20. 英国	类型：灯串 产品：灯串 品牌：Novel 来源：中国	电击 灯串的主电线没有被牢牢固定，用很小的力量就可能将电线从操作箱中拉扯出来，使得带电部件被接触到。产品不符合 LVD 指令。	当局责令撤架	

23. 芬兰	类型：电子电气产品 产品：电池充电器 品牌：AXXEL 来源：中国	电击 插入或拔掉保险丝座时，带电部件和电源保险丝容易被接触到，引起电击危险。产品不符合 LVD 指令和 EN 60335。	当局责令撤架并向消费者召回	
24. 芬兰	类型：电子电气产品 产品：游戏主机 品牌：Gametech Y player 来源：中国	电击 产品的主要问题在于： • 主次回路之间的电气间隙和爬电距离不充分 • 抗绝缘性不佳 产品不符合 LVD 指令和 EN 60065。	当局责令撤架并召回	
27. 塞浦路斯	类型：休闲设备 产品：儿童游泳座椅 品牌：Weilong 来源：中国	溺亡 由于产品使用过程中，座椅有可能倾覆，使得儿童头部栽入水中；游泳座椅的外观设计不应当导致儿童误以为是玩具。产品不符合 EN 13138-3。	当局责令撤架	
28. 立陶宛	类型：玩具 产品：摇铃 品牌：H TIANHELONG TOY 来源：中国	呛噎及人身伤害 玩具容易碎裂产生带锐边的小部件。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。	当局颁布禁售令	
29. 捷克	类型：玩具 产品：飞马塑料娃娃 品牌：Wiky 来源：中国	化学伤害 产品检出 6.35~7.50% 的 DEHP；不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令召回	
30. 丹麦	类型：装饰性产品 产品：磁铁 品牌：Tiger 来源：中国	呛噎 磁铁的磁通量高达 100~134kg ² /mm ² ；因为磁铁的尺寸过小，容易被儿童放入口中吞食。	自愿撤架	
31. 芬兰	类型：光设备 产品：LED 灯 品牌：Winled 来源：中国	电击 供给电压和可接触带电部件之间的电气间隙和爬电距离不充分，产品不符合 LVD 指令和 EN 60598。	当局责令撤架并召回	
32. 爱沙尼亚	类型：玩具 产品：玩具手机 品牌：Kaichi Toys 来源：中国	听力损伤 玩具手机的声级过高，容易造成儿童听力损伤。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。	自愿撤架	
33 波兰	类型：玩具 产品：浴室玩具 品牌：Safety 来源：中国	听力损伤和窒息 产品的声级过高容易造成儿童听力损伤；此外由于产品的厚度不够易引发嘴部和鼻腔呼吸阻碍。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。	当局责令撤架并颁布禁售令。	

<p>34. 芬兰</p>	<p>类型：电子电气产品 产品：家用气象站 品牌：Electric House 来源：中国</p>	<p>电击 产品的主要问题在于： • 主次回路之间的电气间隙和爬电距离不充分 • 抗绝缘性不佳 产品不符合 LVD 指令和 EN 60950。</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	
<p>35. 立陶宛</p>	<p>类型：玩具 产品：塑料玩具 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>呛噎及人身伤害 • 产品含有小部件容易比儿童误食 • 带有锐边的小部件容易使儿童遭受人身伤害，产品的标签也容易脱落 产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。</p>	<p>当局颁布禁售令</p>	
<p>37. 西班牙</p>	<p>类型：玩具 产品：婴儿摇铃 品牌：INTEREST TOYS 来源：中国</p>	<p>呛噎 产品容易脱落小部件、且由于产品的手柄过长恐顶住儿童的口腔。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。</p>	<p>当局责令撤架</p>	
<p>38. 波兰</p>	<p>类型：玩具 产品：毛绒玩具 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>呛噎 玩具的眼睛和其他部件容易脱落，可能被儿童放入口中，产品不符合玩具安全指令和 EN 71—1。</p>	<p>当局责令撤架并颁布禁售令</p>	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=453

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司