

欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 33 周 (08.13-08.17)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 45 例产品, 通报产品主要为玩具, 占有通报的 31.11%。

玩具产品的主要通报危害类型为化学危险、呛噎风险。

本周中国产品被通报量最高, 共计 25 例, 占全部通报的 55.56%。

➤ 产品通报类型表

产品类型/期	玩具	纺织服装	机动车	照明设备	化学产品	机械	电子电气设备	其他
第 33	14 例	10 例	5 例	4 例	3 例	2 例	2 例	5 例

注：“其他类”指儿童护理品（1）、建筑产品（1）、装饰性产品（1）以及其他未指明的分类（2）

➤ 危险类型表

危险类型/期	化学风险	人身伤害	电击	勒伤	勒伤及人身伤害	呛噎	微生物危险	其他
第 33	13 例	8 例	7 例	3 例	3 例	2 例	2 例	7 例

注：“其他类”指灼伤（1）、呛噎及人身伤害（1）、割伤及人身伤害（1）、电击及着火危险（1）、电击及人身伤害（1）、着火危险（1）、勒伤及人身伤害（1）

➤ 中国通报情况详表（其中：8 例违反 REACH 法规）

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
3. 意大利	类型：玩具 产品：肥皂泡 品牌：JIA TIAN 来源：中国	微生物危险 产品检出需氧微生物数量单元 380000cfu/ml, 而规定的最低阈值为 1000cfu/ml。一旦吞入或与皮肤接触, 恐造成皮肤感染。产品不符合玩具安全指令。	海关拒绝进口	
4. 意大利	类型：玩具 产品：肥皂泡 品牌：Arca Due 来源：中国	微生物危险 产品检出需氧微生物数量单元 130000cfu/ml, 而规定的最低阈值为 1000cfu/ml。此外, 该产品还含有绿脓杆菌, 且吞入或与皮肤接触, 恐造成皮肤感染。产品不符合玩具安全指令。	海关拒绝进口	
5. 意大利	类型：玩具 产品：塑料玩具和配件 品牌：YAO Chang 来源：中国	化学伤害 产品检出 3%、0.6% 的 DEHP 以及 3.0%~4.0% 的 DINP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局颁布禁售令	
7. 意大利	类型：玩具 产品：塑料玩具和配件 品牌：YAO Chang 来源：中国	化学伤害 产品检出 7% 的 DEHP 以及 3.0% 的 DINP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局颁布禁售令	

8. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童背心 品牌: Qifeng 来源: 中国	人身伤害及勒伤 背心兜帽的绳带设计不合格; 且由于绳子带有弹性, 一旦儿童轻扯则可能反弹到儿童的眼部和脸部。产品不符合 EN14682。	当局责令撤架并召回	
9. 匈牙利	类型: 玩具 产品: 塑料娃娃 品牌: 未知 来源: 中国	化学伤害 产品检出 10% 的 DEHP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令撤架并召回	
11. 芬兰	类型: 机械 产品: 圆锯 品牌: AWD 来源: 中国	割伤及人身伤害 产品的主要问题在于: <ul style="list-style-type: none"> 圆锯的锯片保护套无法覆盖住所有的锯齿 保护开口的直径过大 产品不符合机械保护指令和 EN 1870。	当局责令撤架	
12. 英国	类型: 电子电气设备 产品: 吸尘器 品牌: Sealey power products 来源: 中国	电击 由于连接器未能牢固安装, 一旦产品负载过重, 洗涤泵和软管的连接器可能脱落, 导致电击危险。产品不符合 LVD 指令。	自愿召回	
13. 法国	类型: 电子电气设备 产品: 电源充电器 品牌: T'nB 来源: 中国	电击及火灾 初级电路的各种电线焊接都没有额外的加固装置, 一旦电线松了, 电气间隙和爬电距离将被缩短。产品不符合 LVD 指令和 EN 60950。	自愿撤架	
14. 爱沙尼亚	类型: 玩具 产品: 塑料娃娃 品牌: Happy Baby 来源: 中国	化学伤害 产品检出 33.5% 的 DEHP 和 1.0% 的 DBP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	自愿召回	
18. 罗马尼亚	类型: 玩具 产品: 塑料娃娃 品牌: KAINA 来源: 中国	化学伤害 产品检出 10% 的 DEHP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令撤架	
19. 爱沙尼亚	类型: 玩具 产品: 塑料娃娃 品牌: YIDUOZI 来源: 中国	化学伤害 产品检出 24.2% 的 DEHP 和 0.33% 的 DBP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	自愿召回	

21. 匈牙利	类型: 玩具 产品: 警车系列 品牌: 未知 来源: 中国	化学伤害 产品检出 7.6%的 DEHP 和 13%的 DBP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其是, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	海关拒绝进口	
22. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童休闲裤 品牌: MENG MEI 来源: 中国	人身伤害 腰部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
29. 西班牙	类型: 机械 产品: 汽油发电机 品牌: GENMASTER 来源: 中国	电击 产品的带电部件容易被使用者接触到, 产品不符合机械指令。	自愿撤架	
31. 匈牙利	类型: 玩具 产品: 警车系列 品牌: 未知 来源: 中国	化学伤害 产品检出 0.43%的 DEHP 和 24%的 DBP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其是, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	海关拒绝进口	
33. 芬兰	类型: 其他 产品: 电子烟工具包 品牌: Savut(e) 来源: 中国	电击 产品的主要问题在于: • 主次回路之间的电源交换器的爬电距离和电气间隙不充分 • 产品的抗绝缘性不佳 产品不符合 LVD 指令和 EN 60950。	当局责令撤架并召回	
34. 芬兰	类型: 照明设备 产品: 照明灯 品牌: Scanlight 来源: 中国	电击 产品的防水性不佳, 不符合 LVD 指令和 EN60598。	当局责令撤架并召回	
35. 保加利亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童上衣 品牌: UB & MG 来源: 中国	人身伤害 服装的绳带设计不符合 EN 14682。	当局颁布禁售令	
36. 芬兰	类型: 照明设备 产品: LED 灯 品牌: Perel 来源: 中国	电击 产品的主要问题在于: 主次回路之间的电源交换器的爬电距离和电气间隙不充分。不符合 LVD 指令和 EN 61347。	当局责令撤架并召回	
37. 立陶宛	类型: 玩具 产品: 磁铁 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎及人身伤害 具高磁通量的磁铁小部件容易被儿童吞入, 造成呛噎及人身伤害。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。	当局颁布禁售令	

<p>38. 保加利亚</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童套装 品牌：LIANGLI FU SHI 来源：中国</p>	<p>勒伤 颈部的束带涉及不符合 EN 14682。</p>	<p>当局颁布禁售令</p>	
<p>39. 芬兰</p>	<p>类型：照明设备 产品：LED 灯 品牌：Oversol 来源：中国</p>	<p>电击 产品的主要问题在于： 主次回路之间的电源交换器的爬电距离和电气间隙不充分。不符合 LVD 指令和 EN 61347。</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	
<p>40. 保加利亚</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童比基尼 品牌：Lfeier 来源：中国</p>	<p>勒伤及人身伤害 产品的束带设计不符合 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架</p>	
<p>42. 匈牙利</p>	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童外套 品牌：ARINO 来源：中国</p>	<p>勒伤 产品的束带设计不符合 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=455

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司