

## 欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 44 周 (10.29-11.02)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 36 例产品，通报产品主要为纺织服装/时尚配件，占有通报的 41.67%。

纺织服装/时尚配件的主要通报危害类型为勒伤、人身伤害。

本周中国产品被通报量最高，共计 15 例，占全部通报的 41.67%。

### ➤ 产品通报类型表

产品类型/期	纺织服装	玩具	机动车	电子电气设备	照明设备	厨房用品	化妆品	其他
第 44 期	15 例	7 例	7 例	2 例	2 例	1 例	1 例	1 例



### ➤ 危险类型表

危险类型/期	勒伤	人身伤害	化学伤害	电击	着火危险	着火危险	灼伤及着火危险	听力损伤	呛噎	呛噎及人身伤害
第 44 期	10 例	9 例	6 例	4 例	2 例	1 例	1 例	1 例	1 例	1 例

### ➤ 中国通报情况详表 (其中 3 例违反欧盟 REACH 法规)

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
2. 芬兰	类型: 玩具 产品: 塑料洋娃娃 品牌: Dimian AG 来源: 中国	化学伤害 产品检出 12% 的 DEHP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	海关拒绝进口	
3. 意大利	类型: 玩具 产品: 遥控玩具 品牌: Joki Time 来源: 中国	化学伤害 产品检出 0.14% 的 DEHP 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局颁布禁售令	
4. 匈牙利	类型: 玩具 产品: 警械玩具 品牌: Combat Mission 来源: 中国	化学伤害 产品检出 8.5% 的 DEHP、0.5% 的 DBP 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令撤架并召回	
8. 匈牙利	类型: 照明设备 产品: 夜灯 品牌: Qiaolian 来源: 中国	电击 当接入电源使用时, 夜灯的灯罩在不借助工具的时候可被移开, 更换灯泡时带电部件容易被人体触及, 产品不符合 LVD 指令和 EN 60598。	当局责令撤架并召回	

10. 法国	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 玩具木琴-青蛙</p> <p>品牌: La malle aux jouets</p> <p>来源: 中国</p>	<p>人身伤害及呛噎</p> <p>金属螺丝容易松动、掉落, 造成小部件危险, 恐被儿童摄取。产品违反玩具安全指令和 EN 71。</p>	自愿撤架	
15. 立陶宛	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 玩具卡车</p> <p>品牌: 未知</p> <p>来源: 中国</p>	<p>呛噎</p> <p>产品容易脱落小部件、被儿童误吞, 产品违反玩具安全指令和 EN 71-1。</p>	自愿撤架	
13. 保加利亚	<p>类型: 纺织服装/时尚配件</p> <p>产品: 女童服饰</p> <p>品牌: Kya Syan</p> <p>来源: 中国</p>	<p>勒伤</p> <p>颈部的功能性绳结不符合 EN14682。</p>	当局颁布禁售令	
14. 瑞典	<p>类型: 照明设备</p> <p>产品: 桌灯</p> <p>品牌: Boa Lights</p> <p>来源: 中国</p>	<p>电击</p> <p>变压器的电路绝缘性不佳、主次回路之间的爬电距离和电气间隙不当, 以上可能导致带电部件被人体触及。产品不符合 LVD 指令和 EN 61347。</p>	当局颁布禁售令	
15. 爱沙尼亚	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 玩具手机</p> <p>品牌: Qunxing</p> <p>来源: 中国</p>	<p>听力损伤</p> <p>玩具手机的声级过高, 产品违反玩具安全指令和 EN 71-1。</p>	当局责令撤架	
16. 希腊	<p>类型: 机动车</p> <p>产品: 踏板车</p> <p>品牌: DAYTONA MOTORS</p> <p>来源: 中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>刹车油管可能泄漏或裂开, 导致事故发生。</p>	自愿召回	—
18. 芬兰	<p>类型: 电子电气设备</p> <p>产品: 电源适配器</p> <p>品牌: Fontastic</p> <p>来源: 中国</p>	<p>电击</p> <p>主次回路之间的爬电距离不佳, 产品违反 LVD 指令和 EN 60950。</p>	当局责令撤架并召回	
21. 法国	<p>类型: 厨具</p> <p>产品: 烧烤架</p> <p>品牌: Bodum</p> <p>来源: 中国</p>	<p>灼伤及着火危险</p> <p>产品护架极易达到高温, 引起灼伤及着火危险。产品违反 EN 1860。</p>	自愿撤架并召回	
24. 芬兰	<p>类型: 电子电气设备</p> <p>产品: 电压检测器</p> <p>品牌: StarkTools</p> <p>来源: 中国</p>	<p>电击</p> <p>金属探尖过程加之边缘的保护高度不当, 使得正常使用情况下, 带电部件被触及。产品违反 LVD 指令和 EN 61234。</p>	当局责令撤架并召回	

25. 保加利亚	类型：纺织服装/时尚配件 产品：男童裤 品牌：A.W diamond 来源：中国	人身伤害 腰部的绳带设计违反 EN 14682。	当局责令撤架	
28. 保加利亚	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童睡衣 品牌：H&T 来源：中国	人身伤害 膝盖部位的绳带设计违反 EN 14682。	当局责令撤架	

信息来源：[http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create\\_rapex.cfm?rx\\_id=474](http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=474)

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司