

欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 45 周 (11.05-11.09)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 37 例产品，通报产品主要为纺织服装/时尚配件，占有通报的 27.03%。

纺织服装/时尚配件的主要通报危害类型为勒伤、人身伤害。

本周中国产品被通报量最高，共计 19 例，占全部通报的 51.36%。

➤ 产品通报类型表

产品类型/期	纺织服装	玩具	仿真食物产品	机动车	电子电气设备	家具	灯串	儿童产品	通讯设备	其他
第 45 期	10 例	10 例	5 例	2 例	2 例	2 例	2 例	1 例	1 例	2 例

➤ 危险类型表

危险类型/期	化学伤害	勒伤及人身伤害	健康伤害等	电击	人身伤害	着火危险	电击及着火危险	听力损伤	呛噎	着火危险及人身伤害	勒伤
第 45 期	9 例	6 例	5 例	2 例	8 例	2 例	1 例	1 例	1 例	1 例	1 例

➤ 中国通报情况详表 (其中 9 例违反欧盟 REACH 法规)

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1. 立陶宛	类型: 电子电气设备 产品: 延长线 品牌: Acuma 来源: 中国	电击 产品的机械和电气链接无法承担正常使用情况下的机械载荷，产品违反 LVD 指令和 EN 60884。	当局颁布禁售令	
2. 匈牙利	类型: 玩具 产品: 塑料娃娃 品牌: Exquisite Girl 来源: 中国	化学伤害 产品检出 33% 的 DEHP 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令撤架并召回	
3. 匈牙利	类型: 灯串 产品: 灯串 品牌: Realm 来源: 中国	电击 产品的主要问题在于： • 固定在闪烁开关装置末端的电线终端和控制单元不具有抗拉和抗扰性 • 电线的绝缘性不佳 • 基础绝缘电线可能碰触到闪烁开关装置和控制单元的锐边，使得带电金属件裸露在外 产品违反 LVD 指令和 EN60598。	当局责令撤架并召回	
4. 德国	类型: 通信传媒设备 产品: 儿童手机 品牌: 未知 来源: 中国	着火危险 • 电源部件的绝缘材料不当 • 电源部件的爬电距离和电气间隙不当 • 插头不符合标准 此外，安全标签缺失。产品违反 LVD 指令和 EN 50075 及 EN 60950。	自愿撤架并召回	

<p>5. 匈牙利</p>	<p>类型: 灯串 产品: 灯串 品牌: Royal 来源: 中国</p>	<p>电击及着火危险 产品的主要问题在于: • 内、外部电线的横截面面积过小, 导致产品易过热 • 灯串如果损坏, 带电部件极易被触及 • 电路绝缘性不佳 • 插座的直径不符合要求, 可能仅允许插入一个脚针、其他脚针裸露在外。 产品违反 LVD 指令和 EN 60598。</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	
<p>6. 意大利</p>	<p>类型: 玩具 产品: 玩具卡车 品牌: To Bia's Gilchi 来源: 中国</p>	<p>化学伤害 产品检出 2.8~3.2%的 DEHP 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>当局颁布禁售令</p>	
<p>7. 意大利</p>	<p>类型: 玩具 产品: 面具 品牌: Due ESSE Christmas s.r.l 来源: 中国</p>	<p>化学伤害 产品检出 9%的 DEHP 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>当局颁布禁售令</p>	
<p>8. 保加利亚</p>	<p>类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童短开衫 品牌: Cichild 来源: 中国</p>	<p>人身伤害 胸部的功能性系绳违反 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架</p>	
<p>9. 保加利亚</p>	<p>类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童服装 品牌: Babyland 来源: 中国</p>	<p>勒伤 颈部的绳带设计违反 EN 14682。</p>	<p>当局责令撤架</p>	
<p>10. 荷兰</p>	<p>类型: 玩具 产品: 塑料娃娃 品牌: 未知 来源: 中国</p>	<p>化学伤害 产品检出 32.4%的 DEHP、2.55%的 DINP 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>当局责令撤架</p>	
<p>14. 意大利</p>	<p>类型: 玩具 产品: 塑料娃娃 品牌: Bar Meir 来源: 中国</p>	<p>化学伤害 产品检出 23%的 DEHP 违反欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>当局颁布禁售令</p>	
<p>15. 爱沙尼亚</p>	<p>类型: 玩具 产品: 玩具手机 品牌: Tono Jia 来源: 中国</p>	<p>听力损伤 产品的声级过高, 违法儿童玩具安全标准和 EN 71-1</p>	<p>自愿撤架</p>	

16. 荷兰	类型: 玩具 产品: 塑料娃娃 品牌: LG 来源: 中国	化学伤害 产品检出 36.2%的 DEHP 违反欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局颁布禁售令	
17. 荷兰	类型: 玩具 产品: 塑料娃娃 品牌: LG 来源: 中国	化学伤害 产品检出 28.2%的 DEHP 违反欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局颁布禁售令	
18. 荷兰	类型: 玩具 产品: 塑料娃娃 品牌: LG 来源: 中国	化学伤害 产品检出 4.0~38.4%的 DEHP、2.1~19.2%的 DINP 违反欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局颁布禁售令	
19. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童泳衣 品牌: Xiao jin yu 来源: 中国	勒伤及人身伤害 颈部、背部的绳带设计违反 EN 14682。	当局责令撤架	
20. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童比基尼 品牌: Union-Star 来源: 中国	勒伤及人身伤害 腰部、颈部和背部的功能性绳带违反 EN 14682	当局责令撤架并召回	
22. 英国	类型: 电子电气设备 产品: 电源供应器 品牌: PowerPlus Enterprises 来源: 中国	着火危险及人身伤害 烟雾释放出来的时候, 容易导致过热、最终造成事故产生。	当局责令撤架	
23. 英国	类型: 儿童产品 产品: 安抚奶嘴 品牌: Griptight 来源: 中国	呛噎 产品容易脱落小部件造成呛噎危险, 产品违反 EN 1400-2。	自愿撤架	
24. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童比基尼 品牌: Hello Girl 来源: 中国	勒伤及人身伤害 颈部的绳带设计违反 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
27. 匈牙利	类型: 玩具 产品: 警械玩具 品牌: 未知 来源: 中国	化学伤害 产品检出 6.9%的 DEHP、6.7%的 DBP 违反欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被	当局责令撤架并召回	

		禁用。		
28. 匈牙利	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童泳衣 品牌：Xiao jin yu 来源：中国	勒伤及人身伤害 背部、腰部、颈部的绳带设计违反 EN 14682。	当局责令撤架并 召回	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=480

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司