

欧盟非食品快速预警系统通报 2013 年第 13 周 (04.01-04.05)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 11 例产品，通报产品主要为纺织服装，占有通报的 27.3%。

纺织服装的主要通报危害类型为人身伤害和窒息。

本周中国产品被通报量最高，共计 7 例，占全部通报的 63.64%。

➤ 产品通报类型表



产品类型/期	玩具	照明设备	纺织服装	电子设备	儿童用品
第 1 期	1 例	2 例	2 例	1 例	1 例

➤ 危险类型表

危险类型/期	人身伤害	灼伤	勒伤	窒息和削减	电击
第 1 期	3 例	1 例	1 例	1 例	3 例

➤ 中国通报情况详表

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1. 爱沙尼亚	类型：玩具 产品：塑胶沐浴玩具 品牌：Hong Zhi Toys 来源：中国	窒息和削减 小部件易脱落，恐被儿童吞食。存在锋利的边缘，受伤的风险。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN71-1	自愿撤回	
3. 联合王国	类型：育儿产品及儿童户外用品 产品：婴儿推车 品牌：Kidzmotion 来源：中国	人身伤害 该折叠机构的闭锁装置不够牢固，易导致使用和孩子在车内时突然折叠；另外产品上未见警告标识且未见保加利亚语的安全使用手册。该产品不符合相关欧洲标准 EN1888	自愿纠正和风险警示消费者。	
4. 斯洛伐克	类型：电子设备 产品：电池充电器 品牌：ALLTEC 来源：中国	电击 电源的输出电路导致变压器超负荷。支撑带电部件的塑料材料的耐热及耐火性能不够，存在可能造成用户触电的风险。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准 EN60335	自愿撤回	

<p>5. 斯洛伐克</p>	<p>类型：服装纺织/时尚配件 产品：儿童运动衫 品牌：SUNSEA 来源：中国</p>	<p>人身伤害 腰部区域绳子太长，该产品不符合相关欧洲标准 EN 14682</p>	<p>当局颁布禁售令</p>	
<p>6. 希腊</p>	<p>类型：服装纺织/时尚配件 产品：女童比基尼 品牌：STAMION 来源：中国</p>	<p>人身伤害和勒伤 该产品拉绳是否过长和受伤的危险，由于颈部区域中的存在下，拉绳被勒。该产品不符合相关欧洲标准EN 14682</p>	<p>当局责令召回</p>	
<p>10. 斯洛伐克</p>	<p>类型：照明设备 产品：夜灯 品牌：Heng Guan 来源：中国</p>	<p>电击 外部导线的横截面积不够，可能导致电线过热。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准 EN60598</p>	<p>自愿撤回</p>	
<p>11. 斯洛伐克</p>	<p>类型：照明设备 产品：夜灯 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>灼伤和电击 外部导线的横截面积不够，可能导致电线过热。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准 EN60598。</p>	<p>自愿撤回</p>	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=516

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司