

欧盟非食品快速预警系统通报 2013 年第 15 周 (04.15-04.19)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 26 例产品，通报产品主要为服装纺织，占有通报的 46.2%。

纺织服装的主要通报危害类型为人身伤害和窒息。

本周中国产品被通报量最高，共计 23 例，占全部通报的 88.5%。

➤ 产品通报类型表

| 产品类型/期 | 玩具 | 灯串 | 纺织服装 | 仿真产品 | 照明设备 | 汽车 |
|--------|-----|-----|------|------|------|-----|
| 第 1 期 | 7 例 | 1 例 | 11 例 | 1 例 | 2 例 | 1 例 |

➤ 危险类型表

| 危险类型/期 | 人身伤害 | 勒伤 | 化学伤害 | 听力损伤 | 灼伤和电击 | 电击 | 人身伤害和消滅 | 窒息 | 化学和窒息 |
|--------|------|-----|------|------|-------|-----|---------|-----|-------|
| 第 10 期 | 2 例 | 4 例 | 6 例 | 2 例 | 1 例 | 2 例 | 1 例 | 4 例 | 1 例 |

➤ 中国通报情况详表

| 通报国 | 通报产品 | 通报原因 | 实施措施 | 照片 |
|--------|--|---|--------|---|
| 1. 匈牙利 | 类型：灯串 产品：照明链 品牌：未知 来源：中国 | 电击 产品防水功能不足，易穿透带电部件引起电气故障。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准 EN60598 | 海关拒绝进口 |  |
| 2. 西班牙 | 类型：照明设备 产品：台灯 品牌：未知 来源：中国 | 电击 该产品易接触带电导体和可触及金属部件。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准 EN60598 | 召回 |  |
| 3. 西班牙 | 类型：玩具 产品：奇装异服装 品牌：Boys Toys 来源：中国 | 勒伤 该产品颈部的功能性线绳可能引起勒伤。违反 EN 14682 | 撤架 |  |
| 4. 西班牙 | 类型：仿真食物产品 产品：装饰性蜡烛 | 窒息 该产品构成窒息的危险，由于外观和形状(小糕点) | 撤架 |  |

| | | | | |
|-----------|--|--|-------------|---|
| | <p>品牌: Arte Regal 来源: 中国</p> | <p>与食品混淆, 恐儿童吞食。该产品不符合欧盟指令 87/357/EEC</p> | | |
| 6. 西班牙 | <p>类型: 玩具 产品: 飞镖板集 品牌: Color Baby 来源: 中国</p> | <p>人身伤害 镖尖半径小于2 mm。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN71-1</p> | 撤架 |  |
| 7. 捷克共和国 | <p>类型: 服装纺织/时尚配件 产品: 假指甲 品牌: Opoola 来源: 中国</p> | <p>化学伤害 该产品胶水含邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)</p> | 撤架、警告消费者的风险 |  |
| 8. 捷克共和国 | <p>类别: 服装纺织/时尚配件 产品: 假指甲 品牌: Ellis Cosmetic 来源: 中国</p> | <p>化学伤害 该产品胶水含邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)。</p> | 撤架、警告消费者的风险 |  |
| 9. 捷克共和国 | <p>类型: 服装纺织/时尚配件 产品: 假指甲 品牌: K.nail 来源: 中国</p> | <p>化学伤害 该产品胶水含邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)</p> | 撤架、警告消费者的风险 |  |
| 10. 捷克共和国 | <p>类别: 服装纺织/时尚配件 产品: 假指甲 品牌: Nail Art 来源: 中国</p> | <p>化学伤害 该产品胶水含邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)</p> | 撤架、警告消费者的风险 |  |
| 11. 保加利亚 | <p>类型: 服装纺织/时尚配件 产品: 儿童服装 品牌: Jumbo 来源: 中国</p> | <p>窒息 纤维易从衣服的表面分离, 吞噬幼儿造成窒息</p> | 撤架 |  |
| 12. 保加利亚 | <p>类型: 服装纺织/时尚配件 产品: 儿童夹克 品牌: Jumbo 来源: 中国</p> | <p>窒息 纤维易从衣服的表面分离, 吞噬幼儿造成窒息</p> | 撤架 |  |

| | | | | |
|------------------|---|--|--------------------|---|
| <p>13. 捷克共和国</p> | <p>类型：服装纺织/时尚配件 产品：假指甲 品牌：未知 来源：中国</p> | <p>化学伤害 该产品胶水含邻苯二甲酸二丁酯（DBP）</p> | <p>撤架、警告消费者的风险</p> |  |
| <p>14. 西班牙</p> | <p>类别：玩具 产品：玩具车 品牌：未知 来源：中国</p> | <p>窒息 该产品易分离形成小部件，恐被儿童误吞构成窒息的危险。该产品不符合玩具安全指令和EN71-1</p> | <p>自愿撤回</p> |  |
| <p>15. 捷克共和国</p> | <p>类别：玩具 产品：玩具盒 品牌：Xujin 来源：中国</p> | <p>人身伤害和削减 金属线缝易穿透织物造成割伤。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN71-1</p> | <p>禁售</p> |  |
| <p>17. 西班牙</p> | <p>类型：玩具 产品：塑料娃娃 品牌：Fantastiko 来源：中国</p> | <p>化学伤害 该产品含邻苯二甲酸二 2 乙基己酯（DEHP）的 15%。此外，它含有高达 0.8% 的邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）。根据 REACH 法规，邻苯二甲酸盐 DEHP，DBP 及 BBP 所有玩具和儿童用品中禁止使用，邻苯二甲酸酯 DINP，DIDP 和 DNOP 在儿童可以放入口中的玩具或儿童护理用品禁止使用</p> | <p>自愿撤回</p> |  |
| <p>18. 列支敦士登</p> | <p>类型：汽车 产品：摩托车头盔 品牌：Wagner/Galvania 来源：中国</p> | <p>人身伤害 头盔没有安装阻尼壳，不能提供保护。该产品不符合欧盟 ECE R22-05</p> | <p>召回</p> |  |
| <p>19. 保加利亚</p> | <p>类型：服装纺织/时尚配件 产品：儿童运动衫 品牌：Last Star 来源：中国</p> | <p>勒伤 该产品颈部的功能性线绳可能引起勒伤，违反 EN14682</p> | <p>撤架</p> |  |

| | | | | |
|-----------------|---|--|----------------|---|
| <p>20. 保加利亚</p> | <p>类型：服装纺织/时尚配件 产品：儿童运动衫 品牌：Jebellina 来源：中国</p> | <p>勒伤 该产品颈部的功能性线绳可能引起勒伤，违反 EN14682</p> | <p>撤架</p> |  |
| <p>21. 保加利亚</p> | <p>类型：服装纺织/时尚配件 产品：儿童运动衫 品牌：Jebellina 来源：中国</p> | <p>勒伤 在通风橱中的拉绳是否过长和受伤的危险。该产品不符合相关欧洲标准 EN 14682</p> | <p>撤架</p> |  |
| <p>22. 爱沙尼亚</p> | <p>类型：玩具 产品：玩具手机 品牌：Qunxing 来源：中国</p> | <p>听力受损 损坏听力，噪音太大。玩具不符合安全指令和 EN71-1</p> | <p>自愿撤回</p> |  |
| <p>23. 斯洛伐克</p> | <p>类型：服装纺织/时尚配件 产品：儿童T恤 品牌：Youjoy 来源：中国</p> | <p>化学和窒息 纺织品含偶氮染料释放出的芳香胺联苯胺（46.4 mg/kg）该产品不符合欧盟 REACH 法规的要求。粉红色和银色的宝石易脱落，恐被儿童吞食，构成窒息的危险，</p> | <p>自愿撤回、禁售</p> |  |
| <p>24. 斯洛伐克</p> | <p>类型：照明设备 产品：夜间光 品牌：未知 来源：中国</p> | <p>灼伤和电击 支撑带电部件的塑料材料的耐热及耐火性能不够。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准 EN60598</p> | <p>自愿撤回</p> |  |
| <p>26. 爱沙尼亚</p> | <p>类型：玩具 产品：玩具手机 品牌：未知 来源：中国</p> | <p>听力受损 损坏听力，噪音太大。玩具不符合安全指令和 EN71-1</p> | <p>自愿撤回</p> |  |

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=518

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司