

欧盟非食品快速预警系统通报 2013 年第 18 周 (05.06-05.10)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 21 例产品，通报产品主要为玩具汽车，占有通报的 29%。

纺织服装的主要通报危害类型为人身伤害和窒息。

本周中国产品被通报量最高，共计 10 例，占全部通报的 47.6%。

➤ 产品通报类型表

产品类型/期	玩具	电子电器	纺织服装	通信设备
第 1 期	4 例	3 例	2 例	1 例

➤ 危险类型表

危险类型/期	窒息	化学伤害	窒息和勒伤	触电和火灾
第 10 期	2 例	3 例	1 例	4 例

➤ 中国通报情况详表

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
2. 西班牙	类型：玩具 产品：玩具枪集 品牌：Dimasa 来源：中国	窒息 吸盘易形成小部件，可能会导致孩子将其放入嘴里，吮吸或吞咽。此外，包装上并不含有安全说明警告标签。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN71-1	海关拒绝进口	
5. 爱沙尼亚	类型：玩具 产品：塑料娃娃 品牌：未知 来源：中国	化学伤害 玩具含 38.5% 的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)。根据 REACH 法规，邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童护理用品禁止使用。	召回	
11. 联合王国	类型：玩具 产品：摇铃集 品牌：Beile 来源：中国	窒息 该产品小部件易脱落，恐被儿童吞食。此外，包装上并不含有安全说明警告标签。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN71-1。	自愿撤回	

<p>12. 西班牙</p>	<p>类型: 玩具 产品: 玩具木琴 品牌: loen 来源: 中国</p>	<p>窒息和勒伤 该产品小部件易脱落, 恐被儿童吞食。玩具木琴卡车线太长, 可能造成勒伤的危险。该产品不符合欧盟玩具指令和相关欧洲标准 EN71-1</p>	<p>海关拒绝进口</p>	
<p>14. 联合王国</p>	<p>类型: 电子电器 产品: 旅行充电器 品牌: Rb Mobile 来源: 中国</p>	<p>触电和火灾 -插脚 (类别 1) 可以插入适配器, 但是却没有为接地做准备, 因此不适合类别 I 的设备; -当插头部分插入插座时, 可能接触带电部位; -可能存在一个插脚插入插座, 存在其他插脚可被接触的情况; -适配器插座接点的接点压力不够。 该产品不符合相关欧洲标准EN61558低电压指令, 英国标准1363</p>	<p>自愿撤回</p>	
<p>16. 联合王国</p>	<p>类型: 电子电器 产品: 旅行充电器 品牌: 未知 来源: 中国</p>	<p>触电和火灾 -插脚 (类别 1) 可以插入适配器, 但是却没有为接地做准备, 因此不适合类别 I 的设备; -当插头部分插入插座时, 可能接触带电部位; -可能存在一个插脚插入插座, 存在其他插脚可被接触的情况; -适配器插座接点的接点压力不够。 该产品不符合相关欧洲标准 EN61558 低电压指令, 英国标准 1363</p>	<p>自愿撤回</p>	
<p>18. 捷克共和国</p>	<p>类别: 服装纺织/时尚配件 产品: 假指甲 品牌: 未知 来源: 中国</p>	<p>化学伤害 该产品胶水含邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)。</p>	<p>撤架、风险警告</p>	
<p>19. 捷克共和国</p>	<p>类型: 服装纺织/时尚配件 产品: 假指甲 品牌: Meilu Series 来源: 中国</p>	<p>化学伤害 该产品胶水含邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)。</p>	<p>撤架、风险警告</p>	

<p>20. 捷克共和国</p>	<p>类别：电子电器 产品：旅行充电器 品牌：RB Mobile 来源：中国</p>	<p>-触电和火灾 -插脚（类别 1）可以插入适配器，但是却没有为接地做准备，因此不适合类别 I 的设备； -当插头部分插入插座时，可能接触带电部位； -可能存在一个插脚插入插座，存在其他插脚可被接触的情况； -适配器插座接点的接点压力不够。 -为提供安全使用说明 该产品不符合相关欧洲标准EN61558低电压指令，英国标准1363。</p>	<p>自愿撤回</p>	
<p>21. 卢森堡</p>	<p>类型：通信设备 产品：数码相机 品牌：Kodak 来源：中国</p>	<p>触电和火灾 耐热性不佳，电源终端未用螺丝固定。该产品不符合欧盟低电压指令</p>	<p>自愿撤回、临时禁令</p>	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=521

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司