

## 欧盟非食品快速预警系统通报 2013 年第 36 周 (09.09-09.13)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 49 例产品，通报产品主要为烟火用品，占有通报的 32.7%。

烟火用品的主要通报危害类型为人身伤害和烧伤。

本周中国产品被通报量最高，共计 34 例，占全部通报的 69.4%。

### 产品通报类型表

产品类型/期	烟火用品	玩具	纺织服装	电子电器	打火机	机动车	休闲设备	化学产品	装饰件	珠宝	仿真食品	灯具
第 36 周	16 例	8 例	6 例	2 例	1 例	6 例	1 例	2 例	2 例	1 例	2 例	2 例

### 危险类型表







危险类型/期	烧伤	化学危害	呛噎	听力损伤	电击	火灾	人身伤害	微生物	勒伤
第 36 周	17 例	6 例	6 例	10 例	4 例	2 例	23 例	1 例	4 例



### 中国通报情况详情



通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1.匈牙利	类型：玩具 产品：膨胀玩具 品牌：未知 来源：中国	呛噎及其他健康危险 玩具浸泡湿透后容易断裂，产生小部件，小部件一旦被吞食将造成消化系统的闭塞，可能危机生命。产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。	海关拒绝进口	
2.英国	类型：电子电器 产品：注胶枪 品牌：Maxi Fix 来源：中国	电击危害 注胶枪的内在带电部位以及电线质检未能充分绝缘，存在相互接触的危险。产品不符合低电压指令和 EN60335。	自愿撤架	
4.德国	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女式凉鞋 品牌：5th Avenue 来源：中国	化学危害 该产品的皮革衬里以及皮革鞋垫含有 8.7mg/kg 的六价格，六价格为致敏性物质。	自愿撤架	
7.芬兰	类型：照明设备 产品：LED 灯 品牌：Saunia 来源：中国	电击 该产品的变压器中的主电路和次级短路的爬电距离不足，且绝缘间隙也不充分，存在电击危险。该产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60598。	强制撤架并召回	

10. 斯洛伐克	<p>类型：装饰用品</p> <p>产品：蜡烛</p> <p>品牌：BMX</p> <p>来源：中国</p>	<p>烧伤</p> <p>该产品的火焰燃烧温度过高，导致木棍部分被引燃从而燃烧整个蜡烛。该产品不符合 EN15493。</p>	海关禁止进口	
13. 德国	<p>类型：纺织服装/时尚配件</p> <p>产品：女鞋</p> <p>品牌：Jumex</p> <p>来源：中国</p>	<p>化学伤害</p> <p>鞋子的皮革鞋垫含有 87.3mg/kg 的六价铬。六价铬被认为是致敏性物质。</p>	自愿撤架	
15. 保加利亚	<p>类型：纺织服装/时尚配件</p> <p>产品：女孩上衣</p> <p>品牌：Chilone</p> <p>来源：中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>上衣的下摆部分存在装饰性的自由绳带，产品不符合 EN 14682。</p>	自愿撤架	
16. 荷兰	<p>类型：烟火产品</p> <p>产品：烟火</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>听力损伤</p> <p>烟花的声音水平太高，产品不符合烟火指令以及 EN 15947。</p>	强制撤架	
17. 捷克共和国	<p>类型：玩具</p> <p>产品：玩具组装手机</p> <p>品牌：Wiky</p> <p>来源：中国</p>	<p>听力损伤</p> <p>该产品的声音水平过高存在对听力的损伤。该产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。</p>	禁售	
18. 荷兰	<p>类型：烟火产品</p> <p>产品：烟花</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>听力损伤</p> <p>烟花的声音水平太高，产品不符合烟火指令以及 EN 15947。</p>	强制撤架	
19. 塞浦路斯	<p>类型：打火机</p> <p>产品：新奇打火机</p> <p>品牌：Curve Giant</p> <p>来源：中国</p>	<p>烧伤，火灾</p> <p>该产品造型新奇，容易吸引儿童。产品不符合 2006/502/EC。</p>	强制撤架	
20. 保加利亚	<p>类型：纺织服装/时尚配件</p> <p>产品：女孩无袖裙</p> <p>品牌：JMBear</p> <p>来源：中国</p>	<p>勒伤</p> <p>该产品的脖子周围存在带自由末端的绳带，存在勒伤、绞杀的危险。产品不符合欧盟 EN 14682。</p>	强制撤架并召回	

21. 保加利亚	<p>类型：纺织服装/时尚配件</p> <p>产品：女孩连衣裙</p> <p>品牌：Colabear</p> <p>来源：中国</p>	<p>勒伤</p> <p>该产品的脖子周围存在带自由末端的绳带，存在勒伤、绞杀的危险。产品不符合欧盟 EN 14682。</p>	强制撤架并召回	
25. 荷兰	<p>类型：烟火产品</p> <p>产品：烟花</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>烧伤，听力损伤以及人身伤害</p> <p>产品在使用时稳定性不足可能导致某些部位燃烧。产品不符合产品不符合烟火指令以及 EN 15947。</p>	强制撤架并召回	
26. 芬兰	<p>类型：电子电器</p> <p>产品：旅行插头适配器</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：台湾</p>	<p>电击</p> <p>该产品的插针插入插头后可能脱落，导致带电部位易被接触。该产品不符合 IEC60884。</p>	强制撤架并召回	
27. 荷兰	<p>类型：烟火产品</p> <p>产品：烟花</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>烧伤，听力损伤以及人身伤害</p> <p>产品在使用时稳定性不足。产品不符合产品不符合烟火指令以及 EN 15947。</p>	强制撤架	
28. 荷兰	<p>类型：烟火产品</p> <p>产品：烟花</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>烧伤，听力损伤以及人身伤害</p> <p>产品在使用时稳定性不足。产品不符合产品不符合烟火指令以及 EN 15947。</p>	强制撤架	
29. 荷兰	<p>类型：烟火产品</p> <p>产品：烟花</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>烧伤以及人身伤害</p> <p>产品在使用时稳定性不足。产品不符合产品不符合烟火指令以及 EN 15947。</p>	强制撤架	
30. 荷兰	<p>类型：烟火产品</p> <p>产品：烟花</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>烧伤，听力损伤以及人身伤害</p> <p>产品在使用时稳定性不足。产品不符合产品不符合烟火指令以及 EN 15947。</p>	强制撤架	

31. 荷兰	<p>类型：烟火产品 产品：烟花 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>烧伤以及人身伤害 产品在使用时稳定性不足。产品不符合产品不符合烟火指令以及 EN 15947。</p>	强制撤架	
32. 荷兰	<p>类型：烟火产品 产品：烟花 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>烧伤，听力损伤以及人身伤害 产品在使用时稳定性不足。产品不符合产品不符合烟火指令以及 EN 15947。</p>	强制撤架	
33. 荷兰	<p>类型：烟火产品 产品：烟花 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>烧伤，听力损伤以及人身伤害 产品在使用时稳定性不足。产品不符合产品不符合烟火指令以及 EN 15947。</p>	强制撤架	
34. 荷兰	<p>类型：烟火产品 产品：烟花 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>烧伤以及人身伤害 产品在使用时稳定性不足可能导致某些部位燃烧。产品不符合产品不符合烟火指令以及 EN 15947。</p>	强制撤架	
35. 荷兰	<p>类型：烟火产品 产品：烟花 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>烧伤以及人身伤害 产品在使用时稳定性不足可能导致某些部位燃烧。产品不符合产品不符合烟火指令以及 EN 15947。</p>	强制撤架	
36. 荷兰	<p>类型：烟火产品 产品：烟花 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>烧伤以及人身伤害 产品在使用时稳定性不足可能导致某些部位燃烧。产品不符合产品不符合烟火指令以及 EN 15947。</p>	强制撤架	
36. 荷兰	<p>类型：烟火产品 产品：烟花 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>烧伤以及人身伤害 产品在使用时稳定性不足可能导致某些部位燃烧。产品不符合产品不符合烟火指令以及 EN 15947。</p>	强制撤架	

39. 西班牙	<p>类型：仿真食品 产品：蜡烛 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>呛噎 该产品的外形容易被误认为是食物，尤其是儿童。该产品不符合 87/357/EEC, 该产品存在威胁消费者健康安全的隐患。</p>	强制撤架	
41. 西班牙	<p>类型：仿真食品 产品：仿真水果 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>呛噎 该产品无论是颜色、现状还是大小都容易使儿童将其误认为是水果，容易引起儿童咬食，导致产品部件分离可能引发呛噎。该产品容易破裂分离成小部件。产品不符合 87/357/EEC 指令以及存在其他威胁消费者健康安全的隐患。</p>	强制撤架	
42. 荷兰	<p>类型：烟火产品 产品：烟花 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>烧伤以及人身伤害 产品在使用时稳定性不足可能导致某些部位燃烧。产品不符合产品不符合烟火指令以及 EN 15947。</p>	强制撤架	
43. 荷兰	<p>类型：烟火产品 产品：烟花 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>烧伤；听力损伤以及人身伤害 产品在使用时稳定性不足可能导致某些部位燃烧。产品不符合产品不符合烟火指令以及 EN 15947。</p>	强制撤架	
44. 立陶宛	<p>类型：玩具 产品：塑料沙滩玩具 品牌：CJ 来源：中国</p>	<p>呛噎，人身伤害 该产品存在容易分离的小部件，恐被儿童吞食造成呛噎。另外该塑料产品存在毛刺，容易割伤儿童存在人身伤害的危险。该产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。</p>	禁售	
46. 西班牙	<p>类型：休闲设备 产品：遥控直升飞机 品牌：Fast Lane 来源：中国</p>	<p>烧伤 该产品的充电器容易过热，触摸可能导致烫伤。</p>	自愿召回	
47. 匈牙利	<p>类型：玩具 产品：玩具肥皂泡 品牌：Hua Cai 来源：中国</p>	<p>微生物 该产品的好氧微生物总数超标，一旦肥皂泡被吞食，存在感染危险。该产品不符合玩具安全指令。</p>	海关拒绝进口	

48. 匈牙利	类型：玩具 产品：有糖果的塑料玩具 品牌：未知 来源：中国	勒伤 该玩具存在一根容易拉伸和缠绕儿童脖子的绳带，存在勒伤风险。该产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。	强制撤架	
49. 芬兰	类型：照明设备 产品：LED 驱动电源 品牌：未知 来源：中国	电击 该产品的绝缘不足，以及主电路和次级电路的爬电距离和绝缘不充分。该产品不符合欧盟低电压指令和 EN 61347。	强制撤架并召回	

信息来源：

[http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web\\_report\\_id=730&selectedTabIdx=1](http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=730&selectedTabIdx=1)

制作：杭州希科检测技术有限公司（瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing）

联系我们：

杭州希科检测技术有限公司

电话：+86/（0）571-87206587 热线：4006-721-723

邮箱：test@circs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼

网址：www.cirs-group.com/test/

新浪微博：@希科检测



扫一扫  
轻松添加联系方式

