



## 美国消费品安全委员会产品召回 2015 年 3 月

本月 CPSC 共召回 23 批次产品，其中中国产品 14 批次，占比 60.87%。

中国产品 CPSC 召回具体情况如下：

通报时间	通报产品	通报原因	补救措施	照片
2015-03-27	类别：儿童用品 名称：儿童睡衣 进口商：Lands' End Inc., of Dodgeville, Wis. 来源：中国	<b>烧伤</b> 该款儿童睡衣不符合美国联邦《易燃性织物法案》中可燃性标准要求，易引起烧伤的危险。截至目前，Lands' End 公司尚未收到相关事故报告。	退款	
2015-03-26	类别：运动娱乐设施 名称：自行车把手 进口商：Specialized Bicycle Components Inc., of Morgan Hill, Calif. 来源：台湾	<b>坠落</b> 用于固定该款自行车把手的螺栓，易松动，有造成骑车人坠落的危险。截至目前，Specialized Bicycle Components 公司已收到 4 起关于自行车螺栓松动的事事故报告。尚未收到相关人员伤亡报告。	更换	
2015-03-19	类别：儿童用品 名称：宝宝绒线 进口商：Spinrite Yarns LP, of Washington, N.C. 来源：中国	<b>缠绕</b> 用该款宝宝绒线织成的编织品，易出现断线或绒线易被勾起，从而形成绒线圈，导致儿童被缠绕。截至目前，Bernat 公司已收到 2 起关于宝宝绒线被勾起，产生线圈缠绕的事事故报告。尚未收到任何人员伤亡的报告。	退款	
2015-03-12	类别：儿童用品 名称：儿童睡裤 进口商：Mars Retail Group, of Mount Arlington, N.J. 来源：中国	<b>烧伤</b> 该款儿童睡裤不符合美国联邦《易燃性织物法案》中可燃性标准要求，易引起烧伤的危险。截至目前，M&M'S World 公司尚未收到任何事故报告。	退款	
2015-03-12	类别：儿童用品 名称：婴儿摇椅 进口商：Levels of Discovery, Of Overland Park, Kansas 来源：中国	<b>呛噎</b> 该款婴儿摇椅方向盘上的红色木质旋钮，易脱落。一旦被儿童拿到并吞咽，会造成窒息的危险。截至目前，Levels of Discovery 公司已收到 2 起关于红色木质旋钮脱落的报告。尚未收到任何人员伤亡的报告。	更换	
2015-03-12	类别：家居产品 名称：玻璃罩灯具 进口商：Westinghouse Lighting, of Philadelphia, Pa.	<b>电击</b> 该款玻璃罩灯具的拉线开关，接线不正确，有引发电击的危险。截至目前，Westinghouse Lighting 公司尚未收到任何事故报告。	更换	



**CIRS****C&K**  
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com


	来源: 台湾			
2015-03-11	类别: 厨具 名称: 茶杯 经销商: Urban Outfitters Inc., of Philadelphia, Pa. 来源: 中国	<b>火灾</b> 该款茶杯被误认为可适用于微波炉加热。一旦将茶杯放置微波炉加热, 杯子上的金漆涂层会打出火花, 从而引发火灾危险。截至目前, Urban Outfitters 公司已收到 1 起关于茶杯在使用时打出火花事故报告。尚未收到任何人员伤亡的报告。	退款	
2015-03-10	类别: 电动工具 名称: 除草机 进口商: Comet USA, Inc., of Burnsville, Minn. 来源: 中国	<b>火灾</b> 该款除草机(气动工具)上的消音器, 在使用过程中会发生破裂并引起火灾。截至目前, Comet USA 公司已收到 11 起关于消音器故障的报告, 造成两名使用者头发烧焦。	更换	
2015-03-10	类别: 儿童用品 名称: 儿童睡衣 进口商: K.J. Sportswear California Inc., of Huntington Beach, Calif. 来源: 中国	<b>烧伤</b> 该款儿童睡衣不符合美国联邦《易燃性织物法案》中可燃性标准要求, 易引起烧伤的危险。截至目前, K.J. Sportswear California 公司尚未收到任何事故报告。	退款	
2015-03-04	类别: 家居产品 名称: 水族馆灯 经销商: Melville Direct of Lawrenceburg, Indiana 来源: 中国	<b>火灾</b> 该款水族馆灯在接通电源后, 会出现过热和电火花, 有引发火灾的危险。截至目前, Melville Direct 公司已收到 11 起关于产品过热或出现电火花事故报告。尚未收到任何人员伤亡的报告。	退款	
2015-03-04	类别: 儿童产品 名称: 儿童睡衣 进口商: KTM North America, Inc., of Amherst, Ohio 来源: 中国	<b>烧伤</b> 该款儿童睡衣不符合美国联邦《易燃性织物法案》中可燃性标准要求, 易引起烧伤的危险。截至目前, KTM North America, Inc.公司尚未收到任何事故报告。	退款	
2015-03-04	类别: 家用电器 名称: 手持吸尘器及配件 涡轮增压刷头 制造商: Royal Appliance Manufacturing Co., of Glenwillow, Ohio 来源: 中国	<b>割伤</b> 该款涡轮增压刷头的内部扇片会出现断裂并从外壳中弹出, 易导致使用者和周围人员割伤。截至目前, Royal Appliance 公司已收到 6 起关于刷头内扇片断裂的报告, 尚未收到任何人员伤亡的报告。	更换	
2015-03-03	类别: 运动娱乐设施 名称: 滑雪板固定器 进口商: Flow Sports Inc., of San Clemente, Calif. 来源: 中国	<b>跌倒</b> 该款滑雪板固定器上的锁扣可能脱离, 导致固定器自动打开, 导致使用者跌倒。截至目前, Flow Sports 公司已收到 30 起关于固定器锁扣脱离的报告, 尚未收到任何人员伤亡。	修理, 退款, 更换	



**CIRS****C&K**  
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

2015-03-03	类别：儿童用品 名称：摇篮车 进口商：Dream on Me Inc., of South Plainfield, N.J. 来源：中国	<b>坠落，窒息</b> 该款摇篮车的侧边框支架可能会断开，从而造成织物一侧的下落。支架的断开会导致婴儿掉出摇篮车，而织物的下落极易导致婴儿窒息的危险。截至目前，Dream on Me 公司已收到 1 起关于婴儿熟睡时，摇篮车支架断开以及织物掉落事故报告。尚未收到任何人员伤亡的报告。	修理	
------------	---	---	----	---

信息来源：

<http://www.cpsc.gov/>

制作：

杭州希科检测技术有限公司（瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&amp;K Testing）

杭州希科检测技术有限公司

热线：4006-721-723 电话：+86/（0）571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

