



**欧盟非食品快速预警系统通报 2015 年第 50 周 (12.12-12.18)**

本周 RAPEX 预警通报共涉及 48 款产品，被通报产品最多的为服装鞋类和时尚配件，其数量为 20 例，各占所有通报的 41.7%。

此次通报的 20 款玩具产品的主要危害类型为危险拉带引起的人身伤害。

本周中国产品被通报量最高，共计 27 例，占全部通报的 56.3%。

➤ **产品通报类型表**

产品类型/期	服装鞋类和时尚配件	建筑产品	化妆品	电子电器	激光笔	灯串	照明设备	机动车	其他	玩具
第 50 周	20 例	2 例	2 例	3 例	1 例	3 例	2 例	3 例	2 例	10 例

➤ **危险类型表**

危险类型/期	化学危害	呛噎	视力损伤	电击	截留	环境危害	火灾	人身伤害	勒伤	微生物
第 50 周	7 例	5 例	1 例	8 例	2 例	2 例	5 例	16 例	11 例	1 例

➤ **中国通报情况详情**

本次被通报的中国产品有 4 例违反 REACH, 均为邻苯超标, 另有一辆塑料玩具车违反 RoHS2.0 的相关要求。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
<b>电子电器</b>				
10. 英国	产品: 接线板 品牌: Super Home Power 来源: 中国	<b>电击, 火灾</b> 插座接地不充分, 带电部位未见有效屏障, 内部电气绝缘不充分。产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 5733 和 EN 50525 以及相关国家标准 BS 1363。	自愿销毁并召回	
36. 立陶宛	产品: 充电器 品牌: CARICABATTERIA 来源: 中国	<b>电击</b> 产品主电路和次级电路之间的电气绝缘不充分, 存在电击危害。产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60950。	强制禁售	
44. 西班牙	产品: 胶枪 品牌: C.E.C. 来源: 中国	<b>电击</b> 产品金属部件之间的绝缘不充分, 产品未见防触电保护, 存在电击风险。产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60335。	强制禁售	
<b>服装鞋类时尚配件</b>				





5.塞浦路斯	产品：女孩外套 品牌：Lollitop 来源：中国	<b>人身伤害，勒伤</b> 衣服背部存在危险的功能性拉带，产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
7.塞浦路斯	产品：女孩外套 品牌：Pink Rabbit 来源：中国	<b>勒伤</b> 衣服胸部存在危险的功能性拉带，产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
14.罗马尼亚	产品：儿童外套 品牌：RAMAN 来源：中国	<b>人身伤害，勒伤</b> 服装帽子上以及腰部存在拉带，可能会造成人身伤害。产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制禁售	
17.保加利亚	产品：女孩马甲 品牌：Oumitu 来源：中国	<b>勒伤</b> 马甲帽子上存在过长的危险拉带，产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
20.匈牙利	产品：儿童长裤 品牌：GLO-STORY 来源：中国	<b>呛噎</b> 裤子上存在易脱落的小部件，恐被儿童吞食，造成呛噎危害。	强制撤架并召回	
26.保加利亚	产品：儿童外套 品牌：Dalef 来源：中国	<b>勒伤</b> 外套帽子上存在带自由末端的危险拉带，可能造成勒伤，产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
27.保加利亚	产品：儿童游泳裤 品牌：Solaris 来源：中国	<b>人身伤害</b> 泳裤帽子上存在带自由末端且过长的危险拉带，可能造成人身伤害，产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
28.保加利亚	产品：童鞋 品牌：SHISHANG 来源：中国	<b>呛噎</b> 童鞋上存在易脱落的小部件，恐被儿童吞食，造成呛噎危害。	强制撤架	





37.匈牙利	产品：儿童外套 品牌：GUANGHUI 来源：中国	<b>勒伤，人身伤害</b> 外套帽子上以及腰部存在危险拉带，产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架并召回	
38.匈牙利	产品：儿童外套 品牌：GLO-STORY 来源：中国	<b>勒伤</b> 外套帽子上不存在危险拉带，产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架并召回	
40.匈牙利	产品：儿童外套 品牌：AOLES 来源：中国	<b>勒伤</b> 外套帽子上不存在危险拉带，产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架并召回	
<b>灯串</b>				
15.匈牙利	产品：灯串 品牌：未知 来源：中国	<b>电击，火灾</b> 产品导线截面过窄，易过热从而引发火灾，另外导线两端的整流组合 LED 上的焊接不牢固，在一定扭力下可导致锋利边缘的产生，灯泡绝缘不充分，且灯串不防水，却允许在室外使用，存在电击风险。产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60598。	强制撤架并召回	
16.匈牙利	产品：灯串 品牌：未知 来源：中国	<b>电击，火灾</b> 产品导线截面过窄，易过热从而引发火灾，插头尺寸不合规，另外导线两端的整流组合 LED 上的焊接不牢固，在一定扭力下可导致锋利边缘的产生，收缩管提供的绝缘材料绝缘效果不充分。产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60598。	强制撤架并召回	
<b>玩具</b>				
2.塞浦路斯	产品：动物玩具套装 品牌：未知 来源：中国	<b>化学危害</b> 产品含有 1.7%的 DEHP 和 4.9%的 DBP,不符合欧盟 REACH 法规对儿童产品中邻苯的要求。	强制撤架	
3.塞浦路斯	产品：塑料娃娃 品牌：未知 来源：中国	<b>化学危害</b> 产品含有 26.6%的 DEHP,不符合欧盟 REACH 法规对儿童产品中邻苯的要求。	强制撤架	





4.塞浦路斯	产品: 医生套装 品牌: CM 来源: 中国	<b>化学危害</b> 娃娃头部很有 31.2%的 DEHP 和 0.6%的 DINP, 小娃娃的头部含有 2.7%的 DBP 和 3.59%的 DINP, 不符合欧盟 REACH 法规对儿童产品中邻苯的要求。	强制下架	
23.法国	产品: 洗澡玩具 品牌: DELUXEBASE 来源: 中国	<b>化学危害</b> 娃娃头部很有 0.54%的 DEHP, 不符合欧盟 REACH 法规对儿童产品中邻苯的要求。	自愿下架并召回	
29.波兰	产品: 玩具钓鱼套装 品牌: MINGXINTOYS 来源: 中国	<b>人身伤害</b> 产品存在易分离的小部件, 且玩具中的磁铁磁通量过大, 若吞食则可能造成肠梗阻, 产品存在人身伤害的风险。	向消费者发布警告信息	
32.爱沙尼亚	产品: 塑料玩具车 品牌: JIAN SHENG 来源: 中国	<b>环境危害</b> 产品不可接触部件(电池, 黑色电子部件)含有 0.358%的重金属铅以及 0.027%的重金属镉。LED 灯以及黑色电子部件含有 0.3%的溴, 喇叭上含有 0.587%的铬产品不符合 RoHS 2.0 中的相关要求。	自愿下架	
34.西班牙	产品: 塑料球 品牌: Aspro 来源: 中国	<b>微生物</b> 玩具球易破裂, 内部液体中的好氧微生物总量超标, 液体恐被儿童吞食或接触眼睛, 产品不符合玩具安全指令中的要求。	拒绝进口	
<b>其他</b>				
25.保加利亚	产品: 旅行弹性扎带 品牌: General 来源: 中国	<b>人身伤害</b> 弹性扎带在拉伸情况下易回弹, 从而可能导致行李滑落引发事故, 也可能直接击伤使用者, 产品不符合相关标准 BS AU 258。	强制下架	
<b>照明设备</b>				
9.英国	产品: 带遥控器的 LED 电灯泡 品牌: 未知 来源: 中国	<b>电击</b> 电灯易被拆解, 从而导致带电部位暴露, 产品不符合欧盟标准 EN 62560 以及欧盟低电压指令。	自愿销毁	
<b>激光笔</b>				
11.英国	产品: 激光笔 品牌: 未知	<b>视力损伤</b> 激光笔可能造成视力损伤以甚至永久性失明。	自愿销毁	





	来源：中国		
<b>机动车</b>			
30.英国	产品：赛车安全带 品牌：SPARCO / SABELT / TAKATA (COUNTERFEIT) 来源：中国	<b>人身伤害</b> 产品存在多处故障点，汽车发生事故时，乘客被抛出车辆，已有事故被报道。	向消费者发布警告信息 

[http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web\\_report\\_id=1681&selectedTabIdx=1](http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=1681&selectedTabIdx=1)

制作：杭州希科检测技术有限公司（瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing）

**杭州希科检测技术有限公司**

热线：4006-721-723 电话：+86/（0）571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

