



欧盟非食品快速预警系统通报 2015 年第 51 周 (12.19-12.25)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 78 款产品，被通报产品最多的为服装鞋类和时尚配件，其数量为 23 例，各占所有通报的 29.49%。

此次通报的 17 款玩具产品的主要危害类型为小部件引起的呛噎危害和邻苯引起的化学危害。

本周中国产品被通报量最高，共计 43 例，占全部通报的 55.13%。

➤ **产品通报类型表**




产品类型/期	儿童护理产品	服装鞋类和时尚配件	化妆品	装饰产品	电子电器	小玩意	娱乐体育设备	珠宝	灯串	机动车	其他	玩具
第 51 周	2 例	23 例	1 例	5 例	11 例	1 例	5 例	1 例	2 例	9 例	1 例	17 例

➤ **危险类型表**

危险类型/期	化学危害	呛噎	割伤	视力损伤	电击	环境危害	火灾	健康危害	人身伤害	勒伤
第 51 周	12 例	15 例	2 例	1 例	7 例	6 例	4 例	3 例	27 例	9 例

➤ **中国通报情况详情**

本次被通报的中国产品有 7 例违反 REACH，其中 6 例都为邻苯超标，1 例为 PVC 中的重金属超标。另有 3 例电子电器违反 RoHS2.0 的相关要求。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
电子电器				
5.斯洛文尼亚	产品：卷发棒 品牌：Wahl Professional 来源：中国	环境危害 PCB 板上的部分焊锡点含有 2.9%的铅，产品不符合 RoHS2.0 中的相关要求。	自愿撤架	
6.斯洛文尼亚	产品：玩具消防车 品牌：Fire Rescue 来源：中国	环境危害 部分焊锡点以及有颜色的导线含有铅，其浓度达 82%,产品不符合 RoHS2.0 中的相关要求。	自愿撤架	
54.塞浦路斯	产品：电风扇 品牌：BAUMANN 来源：中国	割伤，电击 电扇的前罩可伸入手指，风扇页可能导致割伤。另外，电风扇的绝缘不充分，存在暴露的带电部位。产品不符合低电压指令以及 EN 60335。	强制撤架	





56.塞浦路斯	产品: 电热毯 品牌: BAUMANN 来源: 中国	健康危害/其他 电热毯直接链接电源, 可能导致过热, 对易受伤人群造成健康危害。产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60335。	强制下架	
57.塞浦路斯	产品: 电热毯 品牌: 未知 来源: 中国	健康危害/其他 电热毯直接链接电源, 可能导致过热, 对易受伤人群造成健康危害。产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60335。	强制下架	
58.塞浦路斯	产品: 电热毯 品牌: SENCOR 来源: 中国	健康危害/其他 电热毯直接链接电源, 可能导致过热, 对易受伤人群造成健康危害。产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60335。	强制下架	
59.塞浦路斯	产品: 电扇 品牌: Elettro GT 来源: 中国	健康危害/其他 电热毯直接链接电源, 可能导致过热, 对易受伤人群造成健康危害。产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60335。	强制下架	
62.塞浦路斯	产品: 电热毯 品牌: MateStar 来源: 中国	人身伤害 产品稳固性不足, 容易坍塌, 恐造成使用者人身伤害, 产品不符合欧盟相关标准 EN 131。	自愿召回	
72.英国	产品: 旅行插座 品牌: 未知 来源: 中国	电击 插座未接地, 且没有过载及短路保护, 插头插入插座时, 存在带电部位暴露的情况, 存在电击危害。产品不符合欧盟低电压指令、EN 60950 以及国家标准 BS 1363。	强制下架	
73.法国	产品: 充电器 品牌: 未知 来源: 中国	电击 充电器主电路和次级电路之间绝缘不充分, 存在短路可能, 用户可能接触带电部位, 造成电击。产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60950。	拒绝进口	
服装鞋类时尚配件				
15.匈牙利	产品: 女孩披风 品牌: GRACE 来源: 中国	勒伤 披风脖子部位存在危险拉带, 产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制下架并召回	





19.匈牙利	产品: 女孩外套 品牌: GOLD CHAMPION 来源: 中国	勒伤, 人身伤害 帽子周围以及腰部存在危险拉带, 产品不符合欧盟标准 EN 1682。	强制撤架并召回	
20. 捷克共和国	产品: 假指甲 品牌: Dudustrong 来源: 中国	化学危害 胶水中含有 DBP, 产品不符合化妆品法规。	强制撤架	
21. 捷克共和国	产品: 假指甲 品牌: Dudustrong 来源: 中国	化学危害 胶水中含有 DBP, 产品不符合化妆品法规。	强制撤架	
46.保加利亚	产品: 男童外套 品牌: XINLANJIA 来源: 中国	勒伤 帽子附近存在危险拉带, 产品不符合欧盟相关标准 EN 14682。	强制撤架	
47.保加利亚	产品: 儿童运动外套 品牌: BLUELAND 来源: 中国	勒伤 帽子附近存在危险拉带, 产品不符合欧盟相关标准 EN 14682。	强制撤架	
68.保加利亚	产品: 男孩短裤 品牌: BLACK TUAN 来源: 中国	人身伤害 裤子存在长度超过裤子下沿的危险拉带, 产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
69.保加利亚	产品: 儿童短裤 品牌: YONK 46 来源: 中国	人身伤害 裤子存在长度超过裤子下沿的危险拉带, 产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
70.保加利亚	产品: 女孩长裤 品牌: AYNUR BEBE 来源: 中国	人身伤害 裤子腰部危险拉带, 产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
灯串				





23.匈牙利	产品: 灯串 品牌: 未知 来源: 中国	电击, 火灾 内外部导线的截面积过小, 导线易过热, 插头尺寸过小, 闪光单元和 LED 单元上的导线焊接点抗扭力强度不足, 导致此部位会出现带点部位暴露以及锋利边缘的出现, 且产品绝缘不充分。产品不符合低电压指令以及 EN 60598。	强制撤架并召回	
24.匈牙利	产品: 灯串 品牌: 未知 来源: 中国	电击, 火灾 内外部导线的截面积过小, 导线易过热, 插头尺寸过小, 闪光单元和 LED 单元上的导线焊接点抗扭力强度不足, 导致此部位会出现带点部位暴露以及锋利边缘的出现, 且产品绝缘不充分。产品不符合低电压指令以及 EN 60598。	强制撤架并召回	
装饰产品				
49.保加利亚	产品: 玻璃装饰石头 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎 由于其特有的外形, 易被儿童误认为是糖果, 恐被儿童翻入口中, 造成呛噎危害。产品不符合 87/357/EEC 的相关要求。	强制撤架	
53.保加利亚	产品: 装饰葡萄串 品牌: HEITMANN DECO 来源: 中国	呛噎 由于其特有的外形, 易被儿童误认为是糖果, 恐被儿童翻入口中, 造成呛噎危害。产品不符合 87/357/EEC 的相关要求。	强制撤架	
67.保加利亚	产品: 装饰葡萄串 品牌: HEITMANN DECO 来源: 中国	呛噎 由于其特有的外形, 易被儿童误认为是糖果, 恐被儿童翻入口中, 造成呛噎危害。产品不符合 87/357/EEC 的相关要求。	强制撤架	
玩具				
1. 爱沙尼亚	产品: 塑料玩具 品牌: 未知 来源: 中国	环境危害 玩具的不可接触部件 (LED 灯的末端以及印刷电路板上的焊点) 含有 6.177%的铅, LED 等含有 0.52%的溴。产品不符合 RoHS 2.0 中的相关要求。	拒绝进口	



**CIRS****C&K**

希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

12. 爱沙尼亚	产品: 玩偶 品牌: 未知 来源: 中国	化学危害, 呛噎 娃娃含有 0.21%的 DEHP, 不符合欧盟 REACH 法规中对邻苯的相关要求。另外, 娃娃的弹性发带易分离, 恐被儿童吞食, 造成呛噎危害, 产品不符合欧盟玩具安全指令以及 EN 71-1。	发布警告, 自愿下架并 召回	
18. 荷兰	产品: 毛绒玩具 品牌: JKS 来源: 中国	呛噎 玩具存在可分离的小部件(眼镜), 恐被儿童放入空中, 造成呛噎危害, 产品不符合欧盟玩具安全指令以及 EN 71-1。	强制禁售	
22. 荷兰	产品: 手推玩具 品牌: Brandunit 来源: 中国	呛噎 玩具中的黄色手臂为易分离的小部件, 恐被儿童吞食, 造成呛噎危害, 产品不符合欧盟玩具安全指令以及 EN 71-1。	强制召回	
31. 芬兰	产品: 玩具弩 品牌: Toy-Gun 来源: 台湾	呛噎 玩具弩的吸盘为可分离部件, 恐被儿童放入口中, 造成呛噎危害, 产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	自愿召回	
33. 荷兰	产品: 木头玩具 品牌: Speel Goed 来源: 中国	呛噎 玩具易分离出小部件, 恐被儿童吞食, 造成呛噎危害。产品不符合欧盟玩具安全指令以及 EN 71-1。	强制下架	
34. 芬兰	产品: 玩具弓箭 品牌: KingSport 来源: 中国	视力损伤, 人身伤害 玩具上带有的激光为 3B 类激光, 一旦直接照射眼睛, 将可能直接损伤视力。其次, 弓箭的弹射动能过大, 可能损眼睛。产品不符合欧盟玩具安全指令及相关标准, EN 6115 和 EN 71-1。	自愿召回	
39. 捷克共和国	产品: 玩具小丑套装 品牌: RAPP 来源: 中国	化学危害 塑料鼻子含有 16.4%的 DEHP, 不符合欧盟 REACH 法规中的相关要求。	强制下架	



**CRS****C&K**

希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

45. 克罗地亚	产品: 玩具警察套装 品牌: 未知 来源: 中国	化学危害 塑料子弹, 含有 2%的 DEHP、6.6%DBP 以及 0.3%的 DINP, 产品不符合 REACH 法规中对邻苯的要求。	拒绝进口并销毁	
75. 克罗地亚	产品: 玩具珠宝套装 品牌: 未知 来源: 中国	化学危害 产品含有 0.35%的 DEHP, 产品不符合 REACH 法规中对邻苯的要求。	拒绝进口并销毁	
76. 瑞典	产品: 毛绒玩具 品牌: GEPE 来源: 中国	呛噎 毛绒玩具的眼睛、鼻子以及铃铛为易分离的小部件, 恐被儿童吞食造成呛噎危害。另外, 其电池盒易被打开, 其电池可能被儿童放入口中, 造成呛噎危害。产品不符合欧盟玩具安全指令以及 EN 71-1 和 EN 62115。	自愿撤架	
77. 西班牙	产品: 塑料娃娃 品牌: Arbira 来源: 中国	化学危害 玩具娃娃头部含有 20%的 DEHP, 产品不符合 REACH 法规中对邻苯的要求。	拒绝进口	
78. 西班牙	产品: 塑料娃娃 品牌: Brilliant 来源: 中国	化学危害 玩具娃娃头部含有 31%的 DEHP, 其鞋子中含有 6%的 DINP, 产品不符合 REACH 法规中对邻苯的要求。	拒绝进口	
娱乐体育设备				
3.瑞典	产品: 塑料运动包 品牌: Mayhem 来源: 中国	环境危害 运动包上的 PVC 材质含有 0.05925 的镉, 产品不符合欧盟 REACH 法规的相关要求。	自愿撤架	
4.瑞典	产品: 橡胶刀 品牌: 未知 来源: 中国	环境危害 橡胶刀上还有 0.26%的 SCCPs, 不符合 POP 法规中的相关要求。	自愿撤架	
63.斯洛伐克	产品: 滑板车 品牌: LIFEFIT 来源: 中国	人身伤害 滑板车方向盘易破裂可能导致儿童摔落。另外, 在粗糙地面, 其焊接部位易破裂, 造成儿童摔落。其次, 产品活动部件之间存在危险夹缝, 可能夹伤儿童手指。产品不符合欧盟标准 EN 14619。	自愿撤架并召回, 强制撤架并召回	





66.斯洛伐克	产品：滑板车 品牌：EXIfun / EXIsport 来源：中国	人身伤害 滑板车方向盘易破裂可能导致儿童摔落。其次，产品活动部件之间存在危险夹缝，可能夹伤儿童手指。产品不符合欧盟标准 EN 14619。	自愿下架并召回	
儿童护理产品				
40.捷克共和国	产品：儿童塑料坐便器 品牌：RONGYI 来源：中国	化学危害 塑料座上含有 9.5%的 DEHP，产品不符合欧盟 REACH 法规中的相关要求。	强制下架	
其他				
60.立陶宛	产品：梯子 品牌：High Step 来源：中国	人身伤害 产品稳固性不足，容易坍塌，恐造成使用者人身伤害，产品不符合欧盟相关标准 EN 131。	自愿召回	

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=1691&selectedTabIdx=2

制作：杭州希科检测技术有限公司（瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing）

杭州希科检测技术有限公司

热线：4006-721-723 电话：+86/（0）571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

