



**欧盟非食品快速预警系统通报 2016 年第 9 周 ( 02.27-03.04 )**

本周 RAPEX 预警通报共涉及 35 款产品,被通报产品最多的为照明设备,其数量为 8 例,占有通报的 22.86%。

此次通报的 7 款玩具产品的主要危害类型为小部件引起的呛噎危害。

本周中国产品被通报量最高,共计 17 例,占全部通报的 48.57%。

➤ **产品通报类型表**

产品类型/期	化学产品	儿童护理产品	服装纺织时尚配件	电子电器	灯串	照明设备	机械设备	机动车	防护设备	玩具
第 9 周	1 例	1 例	6 例	2 例	1 例	8 例	1 例	7 例	1 例	7 例

➤ **危险类型表**

危险类型/期	烧伤	化学危害	呛噎	电击	环境危害	火灾	健康危害/其他	人身伤害	勒伤	窒息
第 9 周	1 例	6 例	5 例	9 例	1 例	1 例	1 例	10 例	3 例	2 例

➤ **中国通报情况解析**

1、本次被通报的中国产品有 6 例违反了玩具安全指令 2009/48/EC 以及 EN 71 系列标准的相关要求,其中 1 例玩具产品违反了 EN 71-3。

**通报案例:**

<b>通报日期:</b>	2016-03-04
<b>产品类别:</b>	玩具
<b>产品名称:</b>	造型黏土
<b>通报国家:</b>	葡萄牙
<b>存在风险:</b>	化学危害
<b>采取措施:</b>	强制下架
<b>通报原因:</b>	该款造型黏土的钴迁移量过高,可引发过敏反应,不符合玩具安全指令 EN 71-3 的相关要求。
<b>法规解析:</b>	欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准 IEC 62115、EN 71 系列标准。EN 71-3 规定了玩具产品特定元素迁移的要求。

2、本次有 2 例中国产品违反了欧盟儿童服装安全标准 EN 14682 的要求。

**通报案例:**

<b>通报日期:</b>	2016-03-04
<b>产品类别:</b>	服装、纺织和时尚配件
<b>产品名称:</b>	儿童运动衫
<b>通报国家:</b>	匈牙利





**存在风险:** 勒伤

**采取措施:** 强制下架并召回

**通报原因:** 该款运动衫帽子部分存在有自由末端的绳带，违反了欧盟 EN 14682 的相关要求。

**法规解析:** 欧盟市场上童装的拉绳、拉带等附件需要符合 EN 14682 中的要求，该标准规定了 14 岁以下儿童服装绳带的安全要求，重点关注风帽和颈部、胸腰部、臀部以下的抽绳、功能性绳带、松紧绳、肩带、露背服装颈部系绳、腰带、马镫绳、绳圈(袷带)、可调节搭袷等的安全要求。

信息来源：

[http://ec.europa.eu/consumers/consumers\\_safety/safety\\_products/rapex/alerts/main/?event=main.weeklyOverview&web\\_report\\_id=1781&selectedTabIdx=1](http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=1781&selectedTabIdx=1)

制作：

杭州希科检测技术有限公司 ( 瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing )

**杭州希科检测技术有限公司**

热线：4006-721-723 电话：+86/ ( 0 ) 571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

