



美国消费品安全委员会产品召回 2016 年 6 月

本月 CPSC 共召回 26 批次产品，其中中国产品 18 批次，占比 69.23%。主要是运动娱乐设施、家居用品、电子电器、玩具、纺织服装等产品的火灾、烧伤、跌落、人身伤害及其他危害。

中国产品 CPSC 召回具体情况如下：

通报时间	通报产品	通报原因	补救措施	照片
2016-06-29	类别：儿童用品 名称：儿童睡衣 进口商：Saro Trading Company 来源：中国	违反阻燃法规 该款儿童睡衣不符合美国联邦《易燃性织物法案》中可燃性标准要求，易引起烧伤的危险。截至目前，Saro Trading 公司尚未收到相关事故报告。	退款	
2016-06-23	类别：其他产品 名称：挂钩称 进口商：Kinsey's Inc., d/b/a October Mountain Products, Inc 来源：中国	冲击，割伤 该款挂钩称上的拉环，会发生断裂，易弹射至使用者，造成割伤的危险。截至目前，October Mountain Products (OMP)公司已收到 4 其事故报告，其中 1 起造成了使用者手部割伤，需进行缝合治疗。	退款	
2016-06-23	类别：家用通信娱乐设备 名称：笔记本电池 进口商：HP Inc. 来源：中国	火灾，烧伤 该款笔记本电池，在使用时易发生过热，有引发火灾和烧伤的风险。截至目前，HP 公司已收到 4 起事故报告，造成财产损失 4000 美元。	更换	
2016-06-22	类别：家用电器 名称：房间传感器 进口商：Ecovent Corp. 来源：中国	电击 该款房间传感器的封盖在正常使用过程中可能脱离，暴露出高压部件，存在电击风险。截至目前，Ecovent 公司已收到 2 起面板脱落事故报道，尚无人员伤亡。	更换	
2016-06-21	类别：家用电器 名称：食物加热器 进口商：Mayborn USA Inc. 来源：中国	火灾 该款食物加热器易发生过热，有引发火灾的危险。截至目前，Mayborn 公司已收到 6 起关于食物加热器过热、融化、冒烟、着火事故报告，造成财产损失 16000 美元。	更换	
2016-06-15	类别：家用通信娱乐设备 名称：笔记本电池 进口商：Sony Electronics, Inc. 来源：中国	火灾，烧伤 该款笔记本电池，在使用时易发生过热，有引发火灾和烧伤的风险。截至目前，Sony Electronics 公司尚未收到相关事故报告。	更换	





2016-06-14	类别：电动工具 名称：角磨机 进口商：Direct Distributors Inc. 来源：中国	割伤 该款角磨机的弹簧式安全开关，会出现故障，当开关处于关闭状态时，角磨机仍在工作，易造成手指、手部或其他部位的割伤。截至目前，Direct Distributors 公司已收到 1 起事故报告并造成了割伤。	退款	
2016-06-10	类别：玩具 名称：飞行玩具 进口商：Auldey Toys North America 来源：中国	火灾 该款玩具的 USB 充电线，易发生过热，有引发火灾和灼伤的危险。截至目前，Auldey Toys 公司已收到 35 事故报告，尚未收到人员受伤报告。	更换	
2016-06-09	类别：家用电器 名称：电涌保护器 进口商：360 Electrical LLC 来源：中国	电击，火灾 该款电涌保护器可能在连接非接地插头时发生短路，存在电击或火灾的风险。截至目前，360 电器公司尚未收到相关事故报道。	更换	
2016-06-09	类别：家居产品 名称：大号角手枪安全保险箱 进口商：Rhino Metals Inc. 来源：中国	人身伤害 该款手枪保险箱未输入密码的情况下也可能打开，未经授权即可接触到手枪，有致儿童及他人受伤的威胁。截至目前，Rhino Metals 公司尚未收到相关事故报道。	退款	
2016-06-09	类别：家居产品 名称：椅子和摇椅 进口商：Far East Brokers and Consultants Inc. 来源：中国	铅 该款椅子和摇椅织布上的丝网印刷，含有过高含量的铅，违反了联邦铅油漆标准。截至目前，Far East Brokers 公司尚未收到相关事故报告。	退款	
2016-06-08	类别：运动娱乐设备 名称：雪橇 进口商：Kwik Tek Inc. 来源：中国	撞击 该款雪地摩托的前端把手组件，易断裂，有发生撞击的危险。截至目前，Kwik Tek 公司尚未收到相关事故报告。	更换	
2016-06-02	类别：玩具 名称：创意首饰套装 进口商：LaRose Industries 来源：中国	铅 该款创意首饰套装中的“滑块手镯”含有过量的铅。铅具有毒性，如被儿童摄入可能对健康造成不利影响。截至目前，LaRose Industries 公司尚未收到相关事故报告。	退款	
2016-06-02	类别：厨房设备 名称：马克杯 进口商：Debco Bag Distributors 来源：中国	烧伤，割伤 该款马克杯的手柄处易断裂，有致使用者烧伤或割伤的危险。截至目前，Debco Bag 公司已收到 1 起烫伤事故报告。	更换	





2016-06-02	<p>类别：家用通信娱乐设备 名称：站立式书桌 进口商：Hobby Lobby Stores Inc. 来源：台湾</p>	<p>人身伤害 该款站立式书桌上的气动升降装置，在安装或使用，有致手指夹伤的危险。截至目前，Square Grove 公司已收到 2 起事故报告。</p>	修理	
2016-06-01	<p>类别：其他产品 名称：非接触式电压探测器 生产商：Southwire Company LLC 来源：中国</p>	<p>电击，烧伤 该产品上的电压检测器在测量带电电线时，会给出错误数据或显示“没有电压”，会引起消费者触电或灼伤的危险。截至目前，Southwire Company LLC 公司已收到 1 起来自美国地区的事故报告，造成 1 名使用者触电并从梯子上摔下。</p>	更换	
2016-06-01	<p>类别：家用通信娱乐设备 名称：音响 进口商：GreenWave Scientific 来源：中国</p>	<p>烧伤，火灾 该款音响可能发生过热，有引发火灾或导致烧伤的风险。截至目前，Mohu 公司已收到 1 起音响着火事故，尚未收到人员受伤报告。</p>	退款	
2016-06-01	<p>类别：家用通信娱乐设备 名称：怪物卡车和电子速度控制器 进口商：Traxxas LP 来源：台湾</p>	<p>火灾 车辆改装或者电路故障可导致短路，有引发火灾的风险。截至目前，Traxxas 公司已收到 40 起火灾事故报告以及一起手指受伤报告。</p>	修理	

信息来源：<http://www.cpsc.gov/en/Recalls>

制作：杭州希科检测技术有限公司（瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing）

杭州希科检测技术有限公司

热线：4006-721-723 电话：+86/（0）571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

