



欧盟非食品快速预警系统通报 2016 年第 16 周 (04.16-04.22)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 38 款产品，被通报产品最多的为机动车，其数量为 12 例，占有通报的 31.58%。

此次通报的 5 款玩具产品的主要危害类型为小部件引起的呛噎危害。

本周中国产品被通报量最高，共计 14 例，占全部通报的 36.84%。

➤ **产品通报类型表**

| 产品类型 / 期 | 化学产品 | 儿童护理产品 | 服装纺织时尚配件 | 化妆品 | 装饰用品 | 电子电器 | 家具 |
|----------|---------|---------|----------|------|------|------|-----|
| 第 16 周 | 4 例 | 2 例 | 1 例 | 1 例 | 1 例 | 3 例 | 1 例 |
| 产品类型 / 期 | 燃气设备及组件 | 厨房/烹饪设备 | 照明设备 | 机械设备 | 机动车 | 防护设备 | 玩具 |
| 第 16 周 | 1 例 | 1 例 | 1 例 | 3 例 | 12 例 | 2 例 | 5 例 |

➤ **危险类型表**

| 危险类型 / 期 | 烧伤 | 化学危害 | 呛噎 | 电击 | 火灾 | 人身伤害 | 勒伤 |
|----------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|
| 第 16 周 | 1 例 | 8 例 | 4 例 | 7 例 | 5 例 | 10 例 | 4 例 |

➤ **中国通报情况解析**

1、本次被通报的中国产品有 3 例违反了欧盟 REACH，1 例厨房/烹饪设备石棉超标，1 例防护设备六价铬超标，1 例玩具镍释放超标。

通报案例：

| | |
|--------------|--|
| 通报日期: | 2016-04-22 |
| 产品类别: | 厨房/烹饪设备 |
| 产品名称: | 保温瓶 |
| 通报国家: | 英国 |
| 存在风险: | 化学危害 |
| 采取措施: | 政府当局要求临时禁止供应和展示 |
| 通报原因: | 该款保温瓶含有致癌的石棉纤维，不符合欧盟 REACH 法规的相关要求。 |
| 法规解析: | REACH 是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写，全称为“化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规，欧盟市场上的化学品需要严格符合 REACH 法规的相关要求。REACH 法规规定，禁止制造、投放市场和和使用此类纤维及有意添加此类纤维的物品和混合物。 |
| 通报日期: | 2016-04-22 |





产品类别: 防护设备

产品名称: 焊接手套

通报国家: 芬兰

存在风险: 化学危害

采取措施: 政府当局要求禁止入境

通报原因: 该款手套的皮革中六价铬含量为 7.3mg/kg，超出欧盟 REACH 法规的规定的限量和个人防护设备指令的要求。

法规解析: REACH 是 “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” 的缩写，全称为 “化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规，欧盟市场上的化学品需要严格符合 REACH 法规的相关要求。REACH 法规规定，接触皮肤的皮革产品或者带有皮革的产品，六价铬的浓度（以皮革干重计） $\geq 3\text{mg/kg}$ 时，产品不得投放市场。

通报日期: 2016-04-22

产品类别: 玩具

产品名称: 木质玩具车

通报国家: 德国

存在风险: 化学危害

采取措施: 分销商将产品从市场上撤架

通报原因: 该款玩具车轮胎铆钉的镍释放量为 $2.63\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ ，超出欧盟 REACH 法规的规定的限量。

法规解析: REACH 是 “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” 的缩写，全称为 “化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规，欧盟市场上的化学品需要严格符合 REACH 法规的相关要求。REACH 法规规定，与皮肤直接接触或长期接触的物品中镍的释放速率不得超过 $0.5\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ 。

2、本周有 3 例中国产品违反了玩具安全指令 2009/48/EC 以及 EN 71-1 的相关要求。

通报案例：

通报日期: 2016-04-22

产品类别: 玩具

产品名称: 塑料球

通报国家: 西班牙

存在风险: 呛噎

采取措施: 政府当局要求禁止入境

通报原因: 该款玩具含有小部件，有致儿童吞咽呛噎的危险，不符合玩具安全指令及 EN 71-1 的相关要求。

法规解析: 欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系，其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》（2009/48/EC）及其协调标准 IEC 62115、EN 71 系列标准。EN 71-1 规定了欧盟市场上的玩具所必须符合的机械和物理安全要求。

3、本周还有 1 例中国产品违反了欧盟儿童服装安全标准 EN 14682 的要求。

通报案例：

通报日期: 2016-04-22





产品类别: 服装纺织和时尚配件

产品名称: 儿童夹克

通报国家: 克罗地亚

存在风险: 勒伤

采取措施: 政府当局要求禁止产品销售

通报原因: 该款儿童夹克帽子存在绳带,有致儿童缠绕受伤的危险,不符合 EN 14682 的要求。

法规解析: 欧盟市场上童装的拉绳、拉带等附件需要符合 EN 14682 中的要求,该标准规定了 14 岁以下儿童服装绳带的安全要求,重点关注风帽和颈部、胸腰部、臀部以下的抽绳、功能性绳带、松紧绳、肩带、露背服装颈部系绳、腰带、马蹬绳、绳圈(袷带)、可调节搭袷等的安全要求。

4、此外,本周还有 1 例装饰用品因为酷似食品,违反了 87/357/EEC 的要求而被通报。

通报案例:

通报日期: 2016-04-22

产品类别: 装饰用品

产品名称: 装饰蜡烛

通报国家: 西班牙

存在风险: 呛噎

采取措施: 政府当局要求产品从市场上撤架

通报原因: 该款装饰蜡烛形式、颜色和大小酷似食品,有致儿童吞咽呛噎的危险。仿真食品易误判,从而影响消费者的健康和安全。产品不符合指令 87/357/EEC。

法规解析: 87/357/EEC 列出了因其表现形式而被误认为是食品,从而危害消费品健康或安全的产品,87/357/EEC 要求禁止该类产品生产、进出口和销售。

信息来源:

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=1851&selectedTabIdx=1

制作:

杭州希科检测技术有限公司(瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing)

杭州希科检测技术有限公司

热线:4006-721-723 电话:+86/(0)571-87206587 邮箱:test@cirs-group.com

地址:浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址:www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信:

微信号:CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯,或者扫描我们的二维码。

