



CRS

C&K

希科检测

Notification-RAPEX

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

欧盟非食品快速预警系统通报 2017 年第 15 周 (04.08-04.14)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 52 款产品，被通报产品最多的为玩具，其数量为 14 例，占有通报的 26.92%。

此次通报的 14 款玩具产品的重要危害类型为人身危害。

本周中国产品被通报量最高，共计 23 例，占全部通报的 44.23%。

| 产品通报类型表 | 例数 | 危险类型表 | 例数 |
|---------|----|-------|----|
| 化学品 | 3 | 化学危害 | 11 |
| 儿童护理 | 2 | 呛噎 | 9 |
| 纺织品 | 9 | 割伤 | 1 |
| 化妆品 | 2 | 听力损伤 | 3 |
| 电子设备 | 1 | 电击 | 4 |
| 家具 | 1 | 截留 | 1 |
| 首饰 | 3 | 火灾 | 2 |
| 打火机 | 1 | 人身危害 | 21 |
| 灯串 | 1 | 勒伤 | 4 |
| 机械设备 | 3 | 窒息 | 1 |
| 机动车 | 11 | | |
| 防护装备 | 1 | | |
| 玩具 | 14 | | |

中国通报情况解析

1、本次被通报的中国产品有 3 例违反了欧盟 REACH 法规，其中 2 例为玩具邻苯超标，1 例为首饰镍超标。

REACH 是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写，全称为“化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规，欧盟市场上的化学品需要严格符合 REACH 法规的相关要求。

通报案例：

| | | | |
|-------|------------|-------|-------------|
| 通报日期： | 2017-04-14 | 通报编号： | A12/0489/17 |
| 产品类别： | 玩具 | 产品名称： | 塑料娃娃 |



CRS

C&K

希科检测

Notification-RAPEX

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

| | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 通报国家： | 匈牙利 | 存在风险： | 化学危害 |
| 通报原因： | 该款娃娃的塑胶材料含有邻苯二甲酸酯（DEHP）（含量值：25%）和邻苯二甲酸二丁酯（DBP）（测量值：0.3%）。这类邻苯二甲酸酯会损害儿童的健康，造成生殖系统的损害。根据 REACH 法规，所有玩具和保育用品禁止使用邻苯二甲酸酯 DEHP，DBP 和 BBP | | |
| 采取措施： | 强制性将产品从终端用户手中召回且从市场上撤架 | | |
| 法规解读： | REACH 法规规定玩具或儿童照护成品所含邻苯二甲酸盐(phthalate)浓度高于塑化物质之 0.1% (重量百分比)者不得投放市场 | | |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 通报日期： | 2017-04-14 | 通报编号： | A12/0449/17 |
| 产品类别： | 珠宝首饰 | 产品名称： | 耳环 |
| 通报国家： | 德国 | 存在风险： | 化学危害 |
| 通报原因： | 该款耳环释放的镍量太高（测量值：9.88 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ ）镍是一种强烈的敏化剂，如果存在于与皮肤直接和长期接触的物品中，可能会引起过敏反应。该产品不符合 REACH 法规。 | | |
| 采取措施： | 自愿性将产品从终端用户手中召回 | | |
| 法规解读： | REACH 法规规定镍不得用于耳洞或人体其他穿刺部位使用的配饰，无论这种物品最终是否被除去。除非镍的释放速率小于 0.2 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{周}$ 。 | | |

2、本周有 11 例中国产品违反了玩具安全指令 2009/48/EC，其中 10 款同时违反了欧盟标准 EN 71-1 的相关要求，1 款同时违反了欧盟标准 EN 14682 的相关要求。

欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系，其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》（2009/48/EC）及其协调标准 IEC 62115、EN 71 系列标准。

通报案例：

| | | | |
|--------------|------------|--------------|-------------|
| 通报日期： | 2017-04-14 | 通报编号： | A12/0468/17 |
| 产品类别： | 玩具 | 产品名称： | 玩具婴儿车 |
| 通报国家： | 法国 | 存在风险： | 呛噎 |



CIRS

C&K

希科检测

Notification-RAPEX

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

| | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 通报原因： | 该款婴儿车轮子的小塑料部件可以分离，一个小孩子可能将这些部件放在嘴里导致窒息。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN 71-1 的要求。 |
| 采取措施： | 自愿性将产品从终端用户手中召回且从市场上撤架 |
| 法规解读： | EN 71-1 规定了欧盟市场上的玩具所必须符合的物理和机械性能安全要求 |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 通报日期： | 2017-04-14 | 通报编号： | A12/0483/17 |
| 产品类别： | 玩具 | 产品名称： | 花式服装 |
| 通报国家： | 西班牙 | 存在风险： | 勒伤 |
| 通报原因： | 该款海角上有一些绳子可能会在各种活动中被小孩抓住，导致勒伤。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN 14682 的要求。 | | |
| 采取措施： | 强制性将产品从市场上撤架 | | |
| 法规解读： | EN 14682 规定了欧盟市场上的儿童服装所必须符合的安全要求 | | |

信息来源： [Rapid Alert System - Weekly Report - Report 15 \(Published on: 14/04/2017\)](#)

微信号：CKTesting



希科官方微信

更多资讯欢迎订阅我们的微信，我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

制作：杭州希科检测技术有限公司（瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing）

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

电话：+86(0)571-87206587 **热线：**4006-721-723

邮箱：test@cirs-group.com **网址：**www.cirs-ck.com