



## 美国消费品安全委员会产品召回 2017 年 7 月

本月 CPSC 共召回 19 批次产品，其中来自中国的产品有 11 个批次，占比 57.90%。主要是纺织品、运动娱乐设施、家居产品、其他等产品的摔伤、爆炸、火灾、人身伤害及其他危害。

中国产品 CPSC 召回具体情况如下：

通报时间	通报产品	通报原因	补救措施	照片
2017-07-05	类别：家居产品 名称：水晶吊灯 召回数：10500 来源：中国	<b>坠落</b> 该款水晶吊灯的灯泡，在使用过程中，会造成灯具固定装置熔化，引发火灾和灼伤的风险。截至目前，Lumicentro Internacional 公司已收到 39 起相关事故报告，尚无人员受伤和财产损失报告。	更换	
2017-07-06	类别：其它产品 名称：多功能四驱车 召回数：4000 来源：中国	<b>刹车失灵</b> 刹车系统中的气体缺陷可能会导致紧急情况下的刹车失灵，导致乘用者的受伤。目前已经收到 8 起失灵报告，没有人员受伤报告。	维修	
2017-07-12	类别：运动娱乐设施 名称：健身器材 召回数：3600 来源：中国	<b>撞击</b> 该款健身器材的高度调节支架，会出现松动，有掉落的风险，可能砸伤使用者。截至目前，Core 公司已收到 48 起报告，其中包括 31 起受伤报告。	维修	
2017-07-13	类别：玩具 名称：毛绒玩具 召回数：9300 来源：中国	<b>割伤</b> 该款毛绒玩具内的小部件，易损坏并产生锐利尖端，有穿透玩具表面，割伤使用者的危险。截至目前，TOMY 公司已收到 1 起儿童手部被轻微割伤的报告。	更换	
2017-07-18	类别：其它产品 名称：座椅安全带 召回数：2000 来源：中国	<b>撞击</b> 该款座椅安全带在使用时，其中的一根安全带会打开，因此，使用者不能被安全束缚在汽车座椅上，从而造成撞击危险。截至目前，Corbeau 公司尚未收到相关事故报告。	退款	
2017-07-20	类别：玩具 名称：益智玩具 召回数：14400 来源：中国	<b>窒息</b> 该款益智玩具上的彩色塑料管，材质易变脆，断裂后产生碎片，若不慎被儿童吞咽，则会造成窒息的危险。截至目前，Manhattan Toy 公司已收到 4 起塑料管断裂的报告，尚未收到相关事故报告。	退款	
2017-07-21	类别：纺织品 名称：女士围巾 召回数：1700 来源：中国	<b>火灾/烧伤</b> 该款女士围巾不符合美国联邦服装纺织品易燃性标准，有引起烧伤的危险。截至目前，ZORJAR 公司尚未收到相关事故报告。	退款	



**CIRS****C&K**  
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

2017-07-24	类别：运动娱乐设施 名称：电动平衡车 召回数：2800 来源：中国	<b>火灾/烧伤</b> 该款电动平衡车内的锂电池组，易出现过热，有造成冒烟、着火或是爆炸的危险。截至目前，iRover公司已收到 2 起产品过热报告，尚无人员受伤或财产损失报告。	更换	
2017-07-25	类别：家居产品 名称：LED 灯泡 召回数：3700 来源：中国	<b>电死/触电</b> 该款 LED 灯泡的底座，可能与连接装置分离，引发触电危险。截至目前，Outxpro 公司已收到 18 起灯泡底座分离报告，尚无人员受伤或财产损失报告。	维修	
2017-07-25	类别：其它产品 名称：越野车 召回数：16800 来源：台湾	<b>重金属/火灾</b> 该款越野车油箱存在破裂风险，电路有过热和短路风险会导致火灾或乘用者接触重金属铅	维修	
2017-07-27	类别：玩具 名称：磁性写字板 召回数：1600000 来源：中国	<b>割伤</b> 该款磁性写字板上的薄金属表面，可能与木质板分离，造成割伤的危险。截至目前，Really Good Stuff 公司已收到 40 起轻微割伤。	更换	

信息来源：

<https://www.cpsc.gov/Recalls>

制作：

杭州希科检测技术有限公司（瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&amp;K Testing）

杭州希科检测技术有限公司

热线：4006-721-723 电话：+86/（0）571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

**CIRS 瑞旭技术**

杭州希科检测技术有限公司



希科官方微信