

**CIRS**C&K  
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

## 美国消费品安全委员会产品召回 2019 年 8 月

本月 CPSC 共召回 26 批次产品，其中来自中国的产品有 12 个批次，占比 46.15%。

主要是家居产品等产品的火灾烧伤、摔伤、窒息、割伤等。

中国产品 CPSC 召回具体情况如下：

| 通报时间       | 通报产品  | 通报原因   | 补救措施 | 照片  |
|------------|---|--|------|---|
| 2019-08-01 | 类别：运动娱乐设施<br>名称：超级蹦蹦床<br>召回数：23000<br>来源：中国 | <b>摔伤</b><br>该款蹦蹦床金属栏杆的焊接可能断裂，造成使用者摔倒的风险。截至目前，Super Jumper 公司已收到 97 起金属杆焊接处断开的报告，导致 4 名消费者受轻伤。                       | 维修   |    |
| 2019-08-15 | 类别：机动车辆<br>名称：越野摩托车<br>召回数：420<br>来源：中国     | <b>撞击</b><br>该款越野摩托车的前叉组合在使用过程中可能出现故障，导致驾驶员失去控制而发生碰撞。截至目前，SSR Motorsports 公司已收到 3 起前叉组合出现故障的报告，造成 2 起事故。             | 维修   |   |
| 2019-08-20 | 类别：玩具<br>名称：儿童多功能推车<br>召回数：1500<br>来源：中国    | <b>割伤/窒息</b><br>该款儿童多功能推车使用一段时间后，会出现破损，暴露出锋利尖端并有小部件脱落，有造成儿童割伤或窒息的风险。截至目前，Crate and Barrel 公司已收到 3 起小部件脱落报告，尚无人员受伤报告。 | 退款   |  |
| 2019-08-20 | 类别：家用电器<br>名称：地板电源盒<br>召回数：3000<br>来源：中国    | <b>火灾/烧伤</b><br>该款地板电源盒在使用时可能过热，有引发火灾的风险。截至目前，Southwire 公司已收到 3 起地板电源盒过热的报告，尚无人员受伤报告。                                | 退款   |  |
| 2019-08-22 | 类别：家居产品<br>名称：可伸缩扫帚<br>召回数：58000<br>来源：中国   | <b>割伤</b><br>该款可伸缩扫帚的手柄部分可能断裂，暴露出金属内层边缘，有造成使用者割伤的风险。截至目前，Norwex 公司已收到 41 起产品在使用时，手柄部分断裂的报告，其中包括 6 起轻伤。               | 退款   |  |
| 2019-08-27 | 类别：家居产品<br>名称：地毯<br>召回数：24000<br>来源：中国      | <b>火灾/烧伤</b><br>该款地毯中的大型粗毛地毯不符合美国联邦地毯表面易燃性标准的要求，小型毛绒地毯不符合美国联邦标签要求。截至目前，At Home 公司尚未收到相关事故报告。                         | 标签退款 |  |



**CIRS**C&K  
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

|            |  |   |          |   |
|------------|--|---|----------|---|
| 2019-08-27 | 类别：家用通信娱乐设备<br>名称：无线耳机<br>召回数：6900<br>来源：中国  | <b>烫伤（非火灾引起）</b><br>该款无线耳机的 usb 充电线在使用时会引起耳机过热，有造成烫伤的风险。截至目前，Happy Plugs 公司已收到 1 起产品问题报告，尚无人员受伤报告。                                | 替换       |    |
| 2019-08-27 | 类别：儿童用品<br>名称：儿童水壶<br>召回数：570 万<br>来源：中国     | <b>窒息</b><br>该款儿童水壶的透明硅胶壶嘴可能脱落，有造成窒息的风险。截至目前，Contigo 公司已收到 149 起壶嘴脱落的报告，其中包括 18 起在儿童口中发现壶嘴的报告。                                    | 替换       |    |
| 2019-08-28 | 类别：家居产品<br>名称：柜子<br>召回数：3000<br>来源：中国        | <b>倒塌</b><br>该款柜子一旦没有正确固定在墙上，则会不平稳，存在严重隐患，可能出现翻倒和砸伤儿童的风险，甚至造成死亡。产品不符合美国自愿行业标准 (ASTM 2057-17) 的性能要求。截至目前，Kirkland' s 公司尚未收到相关事故报告。 | 退款<br>维修 |    |
| 2019-08-29 | 类别：玩具<br>名称：浴缸玩具<br>召回数：6200<br>来源：中国        | <b>割伤</b><br>该款浴缸玩具可能断裂，断裂后产生的锋利边缘有割伤儿童的风险。截至目前，Pearhead 公司已收到 2 起玩具破裂的报告，尚无人员受伤报告。   | 退款<br>替换 |  |
| 2019-08-29 | 类别：家居产品<br>名称：折叠椅<br>召回数：18800<br>来源：中国      | <b>摔伤</b><br>该款折叠椅在使用时，椅架会弯曲，有造成使用者摔伤的风险。截至目前，Rite Aid 公司已收到 4 起椅架意外弯曲的报告，造成 1 起轻微瘀伤和 1 起割伤。                                      | 退款       |  |
| 2019-08-30 | 类别：个人用品<br>名称：移动紧急警报设备<br>召回数：44300<br>来源：中国 | <b>其他</b><br>紧急情况下，使用者按下呼叫按钮可能无效。截至目前，GreatCall 公司尚未收到相关事故报告。   | 退款       |  |

信息来源：<https://www.cpsc.gov/Recalls>

制作：杭州希科检测技术有限公司（瑞旭集团全资子公司 CIRS-C&amp;K Testing）

杭州希科检测技术有限公司

**CIRS 瑞旭技术**

杭州希科检测技术有限公司



希科官方微信



**CIRS**

**C&K**  
希科检测

**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

[www.cirs-ck.com](http://www.cirs-ck.com)

热线：4006-721-723 电话：+86/(0) 571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：[www.cirs-ck.com](http://www.cirs-ck.com)

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

**CIRS 瑞旭技术**

杭州希科检测技术有限公司



希科官方微信