

欧盟非食品快速预警系统通报 2011 年第 29 周 (7.16-7.22)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 27 例产品，通报产品主要为服装共计 13 例，占有通报的 48.15%。

本周中国产品通报量最高，合计 12 例，占全部通报的 44.4%。

产品通报类型表

产品类型/期	服装	汽车配件	防护用品	玩具	电器	儿童用品
第 29 期	13 例	4 例	1 例	4 例	4 例	1 例

危险类型表

危险类型/期	人身伤害	化学风险	触电烧伤	着火危险	勒伤危险	呛噎危险
第 29 期	5 例	5 例	3 例	1 例	6 例	7 例

中国通报情况详表

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	产品图片
4. 西班牙	类型：电子设备 产品：缝纫机 品牌：Elna 来源：台湾	触电危险 该产品存在触电危险是因为机器带电部位可能产生电弧，引起火花。	分销商主动改进	
8. 卢森堡	类型：电子设备 产品：LED 灯 品牌：GPI LUXLED 来源：中国	触电危险 该产品存在触电危险是因为绝缘不够，爬行距离和间歇太小，边缘锋利。不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60598。	当局责令禁止销售并撤柜	
9. 德国	类型：玩具 产品：玩具车 品牌：Xin Ye Toys 来源：中国	化学危险 玩具车中可拆卸的轮胎中含有 32.7% 的 DEHP, 不符合 REACH 法规。	海关拒绝进口	
10. 德国	类型：玩具 产品：玩具车 品牌：未知 来源：中国	化学危险 玩具车中可拆卸的轮胎中含有 39.5% 的 DEHP, 不符合 REACH 法规。	海关拒绝进口	
11. 保加利亚	类型：服装及配件 产品：儿童连衣裙 品牌：JUMBO 来源：中国	呛噎危险 该产品存在呛噎的风险，因为水钻装饰容易脱落被儿童吞食。	当局责令禁止销售、撤柜并召回	

12. 保加利亚	类型：服装及配饰 产品：儿童连衣裙 品牌：JUMBO 来源：中国	呛噎/勒伤/人身危险 该产品存在呛噎的风险，因为水钻装饰容易脱落被儿童吞食。此外脖子区域存在活动细绳会导致勒伤和人身危险，不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令禁止销售、撤柜并召回	
14. 保加利亚	类型：玩具 产品：拨浪鼓 品牌：Baby&Lovely 来源：中国	呛噎危险 吉他状的拨浪鼓形状和尺寸都不符合玩具要求，存在呛噎危险。不符合玩具指令和相关欧洲标准 EN71。	进口商主动撤柜并销毁	
15. 匈牙利	类型：照明工具 产品：手提灯 品牌：Düwi 来源：中国	触电危险 该产品存在触电的风险基于以下 3 点：1.电源电缆由 PVC 材料绝缘而不是标准要求的聚氯乙烯；2.电缆绝缘可能被破坏暴露带电部位；3.在户外使用时，水可能进入到灯罩和插座，引起触电。不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60598。	当局责令撤柜并召回	
18. 保加利亚	类型：服装及配饰 产品：儿童连衣裙 品牌：JUMBO 来源：中国	呛噎/勒伤/人身危险 该产品存在呛噎的风险，因为水钻装饰容易脱落被儿童吞食。此外脖子区域存在活动细绳会导致勒伤和人身危险，不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令禁止销售、撤柜并召回	
19. 保加利亚	类型：服装及配饰 产品：儿童连衣裙 品牌：JUMBO 来源：中国	呛噎危险 该产品存在呛噎危险是因为水钻装饰易脱落被儿童吞食。	当局责令禁止销售、撤柜并召回	
20. 保加利亚	类型：服装及配饰 产品：儿童连衣裙 品牌：JUMBO 来源：中国	呛噎危险 该产品存在呛噎危险是因为金属装饰易脱落被儿童吞食。	当局责令禁止销售、撤柜并召回	
25. 英国	类型：玩具 产品：塑料玩具马 品牌：First Grade Product 来源：中国	化学危险 该产品含有 9.3%的 DEHP，0.14%的 DBP，0.23%的 DINP。不符合 REACH 法规。	主动撤柜	

信息来源: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=375

制作: 杭州瑞旭产品技术有限公司