

## 欧盟非食品快速预警系统通报 2011 年第 32 周（8.6-8.12）

本周 RAPEX 预警通报共涉及 39 例产品，通报产品主要为服装共计 16 例，占有通报的 41.03%。

本周中国产品通报量最高，共计 19 例，占全部通报的 48.7%。

RAPEX 通报第 31 周和 32 周保加利亚共通报中国产服装合计 28 例，通报原因主要为勒伤危险。不难看出中国产服装已经成为保加利亚当局监管的重点，瑞旭技术在此提醒出口到该国的服装企业及时做好相关工作以防审查。




### 产品通报类型表

产品类型/期	服装	汽车配件	儿童用品	玩具	化学品	化妆品	运动用品	家具	打火机
第 32 期	16 例	10 例	1 例	4 例	2 例	3 例	1 例	1 例	1 例

### 危险类型表

危险类型/期	人身伤害	化学风险	勒伤危险	烧伤	着火	伤害听力	呛噎危险
第 32 期	12 例	8 例	12 例	1 例	2 例	1 例	3 例

### 中国通报情况详表

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	产品图片
4.波兰	类型：服装及配饰 产品：女裤 品牌：Mho Jeans 来源：中国	化学危险 该产品存在化学风险因为含有 180mg/kg 的甲醛，不符合当地法规。	当局责令撤柜	
5. 保加利亚	类型：服装及配饰 产品：童裤 品牌：Image Kids 来源：中国	人身伤害 该产品可能导致人身伤害是因为腰带过长有 410mm，当儿童移动过快时会和物体缠绕在一起。不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜并召回	
14.波兰	类型：玩具 产品：毛绒玩具 品牌：未知 来源：中国	呛噎危险 该产品存在呛噎的危险是因为该玩具上的眼睛以及心形上的花朵容易脱落，可能被儿童放入口中，不符合玩具指令和相关欧洲标准 EN-71。	当局责令撤柜	

15. 西班牙	类型: 家具 产品: 三角支架 品牌: Spaceo 来源: 中国	人身伤害 如果架子深超过 15cm 且架子上的负载被安放在最合适的位置, 当负重少于包装上所标注时, 会发生支架破裂的情况造成人身伤害。	分销商主动撤柜并召回	
16. 保加利亚	类型: 服装及配饰 产品: 儿童 T 恤 品牌: MALI ZMAJ 来源: 中国	呛噎危险 该产品存在呛噎的风险是衣服上的亮片易掉, 被儿童吞食。	当局责令禁止销售、撤柜并召回	
18. 爱沙尼亚	类型: 玩具 产品: 响铃 品牌: Baby Toys 来源: 中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为含有 0.3% 的 DEHP, 不符合 REACH 法规。	主动停止销售、撤柜并召回	
20. 丹麦	类型: 儿童用品 产品: 抚慰器 品牌: Name it 来源: 中国	勒伤危险 该产品存在勒伤的危险是因为线弹性太大, 可以拉伸到 30cm, 不符合相关欧洲标准 EN12586。	主动召回	
21. 波兰	类型: 玩具 产品: 响铃 品牌: BHC 来源: 中国	伤害听力和呛噎危险 该产品可能损害听力是因为玩具产生的声响达到高声压级 (LpA1s-87.9 分贝); 呛噎危险是因为该玩具易破碎释放小部件被误食。不符合玩具指令和相关欧洲标准 EN71。	当局责令撤柜	
22. 丹麦	类型: 服装及配饰 产品: 包 品牌: Pieces 来源: 中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为含有可释放偶氮 4-氨基偶氮苯 227mg/kg, 不符合 REACH 法规。	分销商主动撤柜	
27. 保加利亚	类型: 服装及配饰 产品: 儿童泳装 品牌: Xiao jin yu 来源: 中国	勒伤危险 该产品存在勒伤危险是因为脖子区域存在细绳, 当儿童移动过快时细绳会和物体缠绕在一起。不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	

28. 保加利亚	<p>类型：服装及配饰</p> <p>产品：儿童比基尼</p> <p>品牌：Honey</p> <p>来源：中国</p>	<p>勒伤危险和人身伤害</p> <p>该产品存在勒伤危险和人身伤害是因为脖子区域和背部存在带活动端的细绳，不符合相关欧洲标准 EN14682。</p>	当局责令撤柜	
29. 保加利亚	<p>类型：服装及配饰</p> <p>产品：儿童比基尼</p> <p>品牌：Power Flower</p> <p>来源：中国</p>	<p>勒伤危险和人身伤害</p> <p>该产品存在勒伤危险和人身伤害是因为脖子区域和背部存在带活动端的细绳，不符合相关欧洲标准 EN14682。</p>	当局责令撤柜	
30. 保加利亚	<p>类型：服装及配饰</p> <p>产品：儿童比基尼</p> <p>品牌：Former</p> <p>来源：中国</p>	<p>勒伤危险和人身伤害</p> <p>该产品存在勒伤危险和人身伤害是因为脖子区域和背部存在带活动端的细绳，此外腰部的细绳没有固定好以防散开。不符合相关欧洲标准 EN14682。</p>	当局责令撤柜	
33. 保加利亚	<p>类型：服装及配件</p> <p>产品：儿童比基尼</p> <p>品牌：Imaka</p> <p>来源：中国</p>	<p>勒伤危险</p> <p>该产品存在勒伤危险是因为脖子区域存在带活动端的细绳，不符合相关欧洲标准 EN14682。</p>	当局责令撤柜	
34. 保加利亚	<p>类型：服装及配件</p> <p>产品：儿童比基尼</p> <p>品牌：Imaka</p> <p>来源：中国</p>	<p>勒伤危险</p> <p>该产品存在勒伤危险是因为脖子区域存在细绳，当儿童移动过快时细绳会和物体缠绕在一起。不符合相关欧洲标准 EN14682。</p>	当局责令撤柜	
35. 保加利亚	<p>类型：服装及配件</p> <p>产品：儿童泳装</p> <p>品牌：CXF fashion</p> <p>来源：中国</p>	<p>勒伤危险</p> <p>该产品存在勒伤危险是因为脖子区域存在带活动端的细绳，不符合相关欧洲标准 EN14682。</p>	当局责令撤柜	
37. 爱尔兰	<p>类型：化妆品</p> <p>产品：儿童化妆套装</p> <p>品牌：Beaut Series</p> <p>来源：中国</p>	<p>化学危险</p> <p>该产品存在化学危险是因为黑色眼线笔含有 822mg/kg 铅，不符合化妆品指令。</p>	主动撤柜	

38. 葡萄牙	类型：服装及配件 产品：儿童套装 品牌：El Cofre De La 来源：中国	勒伤危险 该产品存在勒伤危险是因为帽兜里有带活动端的细绳，儿童移动速度过快时，细绳会和物体缠绕在一起，不符合相关欧洲标准EN14682。	当局责令撤柜	
39. 葡萄牙	类型：服装及配件 产品：儿童夹克 品牌：The Blue Period 来源：中国	勒伤危险 该产品存在勒伤危险是因为帽兜里有带活动端的细绳，儿童移动速度过快时，细绳会和物体缠绕在一起，不符合相关欧洲标准EN14682。	当局责令撤柜	

信息来源：[http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create\\_rapex.cfm?rx\\_id=394](http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=394)

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司