

## 欧盟非食品快速预警系统通报 2011 年第 39 周 (9.24-9.30)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 37 例产品, 通报产品主要为玩具共 14 例, 占有通报的 37.84%。

本周中国产品通报量最高, 共计 22 例, 占全部通报的 59.46%。

### 产品通报类型表

产品类型/期	服装	汽车配件	玩具	儿童用品	电子设备	运动器材	激光笔	其它
第 39 期	14 例	2 例	8 例	2 例	5 例	2 例	2 例	2 例

### 危险类型表

危险类型/期	人身伤害	化学风险	勒伤	触电危险	着火/烧伤	伤害视力	勒伤/人身伤害	呛噎危险
第 39 期	7 例	10 例	2 例	4 例	2 例	3 例	7 例	2 例

### 中国通报情况详表(5 例违反 REACH 法规)

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	产品图片
1. 意大利	类型: 运动器材 产品: 不锈钢水壶和水杯 品牌: Ferrino 来源: 中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为材料中含有 4.7mg/kg 的萘和 0.12mg/kg 的甲苯。	海关拒绝进口	
2. 西班牙	类型: 玩具 产品: EVA 拼图垫 品牌: Dragon Asia 来源: 中国	呛噎危险 该产品含有易被吞食的小部件, 不符合玩具指令和相关欧洲标准 EN71。	当局责令撤柜	
3. 法国	类型: 玩具 产品: 磁铁游戏 品牌: Bigdardi 来源: 中国	人身伤害 该产品存在人身伤害的风险是因为存在表面小于 3cm <sup>2</sup> 的磁铁, 易脱落被吞食, 并且该磁通量为 840KG <sup>2</sup> mm <sup>2</sup> 。不符合玩具指令和相关欧洲标准 EN71。	主动撤柜	

4. 保加利亚	类型: 儿童用品 产品: 推车 品牌: Zooper 来源: 中国	勒伤危险 如果儿童没有用背带固定牢, 靠手/食物托盘和座椅下面部分之间开放空间可导致儿童滑落, 脖子区域被卡住。存在勒伤危险。	当局责令禁止销售并撤柜	
10. 保加利亚	类型: 服装及配饰 产品: 童裤 品牌: Happy Tree 来源: 中国	人身伤害 该产品腰部存在细绳, 当儿童移动时, 该细绳可能与固体缠绕在一起导致人身伤害。不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
12. 保加利亚	类型: 服装及配饰 产品: 童裤 品牌: Guai Niu Kids 来源: 中国	人身伤害 裤子下缘存在细绳可导致人身伤害, 不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
17. 卢森堡	类型: 工具 产品: 激光笔 品牌: Nicky Toy 来源: 中国	伤害视力/触电 该产品可能伤害视力是因为该激光等级高于 2M, 此外使用者可能接触高电压部位导致触电。	当局责令禁止销售	
18. 芬兰	类型: 玩具 产品: 玩偶和配件套装 品牌: Mairyn Girlz 来源: 中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为玩偶 1 塑料材料中含有 29%的 DEHP, 此外还含有 DINP; 玩偶 2 塑料材料中含有 31%的 DEHP; 玩偶 3 塑料材料中含有 31%的 DEHP, 此外还含有 DINP。不符合 REACH 法规。	海关拒绝进口	
19. 芬兰	类型: 玩具 产品: 玩偶和配件套装 品牌: Beauy 来源: 中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为玩偶含有超过 28%的 DEHP 和 3.8%的 DBP, 不符合 REACH 法规。	海关拒绝进口	

20. 西班牙	<p>类型: 装饰物</p> <p>产品: 带蜡烛塑料花</p> <p>品牌: <b>Sparking</b></p> <p>来源: 中国</p>	<p>烧伤/着火</p> <p>该产品存在烧伤和着火的风险是因为支撑花的容器是塑料做的, 不能自动灭火。</p>	当局责令撤柜	
22. 西班牙	<p>类型: 照明工具</p> <p>产品: 夜明灯</p> <p>品牌: <b>Bébé Création</b></p> <p>来源: 中国</p>	<p>着火危险</p> <p>该产品存在着火的危险是因为它可能过热并燃烧。已有四例事故报道。不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60598。</p>	主动撤柜	
24. 卢森堡	<p>类型: 激光笔</p> <p>产品: 激光笔</p> <p>品牌: <b>NeWave</b></p> <p>来源: 中国</p>	<p>伤害视力</p> <p>该产品存在伤害视力的风险是因为它的激光等级超过 2M。</p>	当局责令禁止销售	
26. 芬兰	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 塑料动物像</p> <p>品牌: <b>You Beauty Pony</b></p> <p>来源: 中国</p>	<p>化学危险</p> <p>该产品存在化学危险是因为含有 21% 的 DEHP, 不符合 REACH 法规</p>	海关拒绝进口	
27. 芬兰	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 塑料玩具像</p> <p>品牌: <b>Little Horse</b></p> <p>来源: 中国</p>	<p>化学危险</p> <p>该产品存在化学危险是因为含有 17% 的 DEHP, 不符合 REACH 法规。</p>	海关拒绝进口	
28. 保加利亚	<p>类型: 服装及配饰</p> <p>产品: 女鞋</p> <p>品牌: <b>Mariatti</b></p> <p>来源: 中国</p>	<p>化学危险</p> <p>该产品存在化学危险是因为内里含有 17.2mg/kg 的六价铬, 鞋垫含有 17.3 六价铬。</p>	当局责令禁止销售撤柜并召回	
30. 卢森堡	<p>类型: 激光笔</p> <p>产品: 绿色激光笔</p> <p>品牌: 未知</p> <p>来源: 中国</p>	<p>伤害视力</p> <p>该产品存在伤害视力的风险是因为激光等级大于 2M。</p>	当局责令禁止销售	

31. 塞浦路斯	<p>类型：服装及配件</p> <p>产品：儿童比基尼</p> <p>品牌：Katie</p> <p>来源：中国</p>	<p>勒伤和人身伤害</p> <p>该产品存在功能性的细绳，导致勒伤和人身伤害。不符合相关欧洲标准 EN14682。</p>	当局责令撤柜	
32. 塞浦路斯	<p>类型：服装及配件</p> <p>产品：儿童比基尼</p> <p>品牌：Power Flower</p> <p>来源：中国</p>	<p>勒伤和人身伤害</p> <p>该产品存在功能性的细绳，导致勒伤和人身伤害。不符合相关欧洲标准 EN14682。</p>	当局责令撤柜	
33. 塞浦路斯	<p>类型：服装及配件</p> <p>产品：儿童比基尼</p> <p>品牌：Rosso Kids</p> <p>来源：中国</p>	<p>勒伤和人身伤害</p> <p>该产品存在功能性的细绳，导致勒伤和人身伤害。不符合相关欧洲标准 EN14682。</p>	当局责令撤柜	
34. 塞浦路斯	<p>类型：服装及配件</p> <p>产品：儿童比基尼</p> <p>品牌：Leonado</p> <p>来源：中国</p>	<p>勒伤和人身伤害</p> <p>该产品存在功能性的细绳，导致勒伤和人身伤害。不符合相关欧洲标准 EN14682。</p>	当局责令撤柜	
35. 塞浦路斯	<p>类型：电子设备</p> <p>产品：延长线</p> <p>品牌：Pilot-GL</p> <p>来源：中国</p>	<p>触电危险</p> <p>接地线没接到防护电缆上，存在触电危险。不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60884。</p>	当局责令撤柜	
37. 芬兰	<p>类型：玩具</p> <p>产品：玩偶和配件套装</p> <p>品牌：Beauy</p> <p>来源：中国</p>	<p>化学危险</p> <p>该产品存在化学危险是因为玩偶脸部塑料材料中含有 29%的 DEHP 和 3.9%的 DBP，此外还存在 DINP。不符合 REACH 法规</p>	海关拒绝进口	

信息来源：[http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create\\_rapex.cfm?rx\\_id=401](http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=401)

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司