

## 欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 36 周 (09.10-09.14)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 45 例产品，通报产品主要为纺织服装/时尚配件，占有通报的 37.78%。

纺织服装/时尚配件的主要通报危害类型为勒伤、人身伤害。

本周中国产品被通报量最高，共计 18 例，占全部通报的 40%。


### ➤ 产品通报类型表

产品类型/期	纺织服装	化学产品	玩具	机动车	电子电器	家具	休闲产品	通讯设备	其他
第 37 期	17 例	16 例	3 例	3 例	2 例	1 例	1 例	1 例	2 例


### ➤ 危险类型表

危险类型/期	化学危险	人身伤害	勒伤及人身伤害	勒伤	电击	呛噎及人身伤害	着火危险	呛噎	电击及着火危险	微生物危险
第 37 期	17 例	12 例	4 例	3 例	2 例	2 例	2 例	1 例	1 例	1 例

### ➤ 中国通报情况详表

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
15. 德国	类型：玩具 产品：彩色铅笔 品牌：Best Choice 来源：中国	化学危险 彩色铅笔由 PVC 材质的塑薄膜涂覆包装而成，塑料被检出 3.7% 的 DEHP；不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	自愿向消费者召回	
16. 法国	类型：电子电气设备 产品：电暖器 品牌：Evatronic 来源：中国	着火危险 目前已经有因使用该产品引起火灾的事故报告，产品不符合 LVD 指令和 EN60335。	自愿向消费者召回	
21. 保加利亚	类型：纺织服装/时尚设备 产品：旅行转换插头 品牌：magic land/ Avatto 来源：中国	勒伤及人身伤害 兜帽的绳带设计不符合 EN 14682。	当局颁布禁售令	
22. 保加利亚	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童裤子 品牌：Ni-Ni 05 来源：中国	人身伤害 腰部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局颁布禁售令	

23. 保加利亚	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童裤子 品牌：s&L 来源：中国	勒伤及人身伤害 腰部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局颁布禁售令	
25. 保加利亚	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童短裤 品牌：S&L 来源：中国	人身伤害 腰部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局颁布禁售令	
26. 保加利亚	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童短裤 品牌：S&L 来源：中国	人身伤害 腰部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局颁布禁售令	
27. 保加利亚	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童礼服 品牌：Mali Zmaj 来源：中国	人身伤害 腰部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局颁布禁售令	
28. 瑞典	类型：纺织服装/时尚配件 产品：婴儿服装 品牌：Cubus 来源：中国	呛噎及人身伤害 服装的暗扣有可能脱落，造成呛噎危险；脱落的暗扣的锐边有可能被婴儿接触到，造成人身伤害。	自愿召回	
29. 瑞典	类型：纺织服装/时尚配件 产品：婴儿连体衣 品牌：Cubus 来源：中国	呛噎及人身伤害 服装的暗扣有可能脱落，造成呛噎危险；脱落的暗扣的锐边有可能被婴儿接触到，造成人身伤害。	自愿召回	
30. 瑞典	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童套装 品牌：Sweet Girl 来源：中国	勒伤及人身伤害 腰部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架	
34. 意大利	类型：玩具 产品：肥皂泡 品牌：Castelvedere 来源：中国	微生物危险 肥皂水中检出 $2.1 \times 100,000\text{cfu/ml}$ 的嗜温需氧常菌，安全阈值为 $1,000\text{cfu/ml}$ 。此外，还检出 $710,000\text{cfu/ml}$ 的绿脓杆菌，若与皮肤接触，会引起感染。产品不符合玩具安全指令。	当局颁布禁售令	
35. 保加利亚	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童T恤 品牌：BORDO 来源：中国	人身伤害 腰部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局颁布禁售令	
36. 匈牙利	类型：其他 产品：气体警报器 品牌：MENTAVTLL 来源：中国	电击 产品的主要问题在于： • 金属部件的锐边可能割开基础绝缘导线，绝缘性被破坏，导致带电部件被人体接触到。	当局责令撤架并召回	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 产品导线不具有抗拉防拽性，容易使带电电线终端被接触到</li> <li>• 主次级回路之间的绝缘性不佳</li> </ul> 产品不符合 LVD 指令和 EN 60335。		
37. 保加利亚	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童休闲裤 品牌：TINGBA 来源：中国	人身伤害 腰部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局颁布禁售令并向消费者召回	
40. 英国	类型：玩具 产品：遥控直升机 品牌：Double Horse 来源：中国	电击及着火危险 产品的主要问题在于： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 内部链接仅依靠焊接，松动的电路焊接导致爬电距离和电气间隙缩短</li> <li>• 产品无法承受可预计的负荷</li> <li>• 插脚的尺寸不合适，导致插座过热或者产生电弧现象。</li> </ul> 产品不符合 LVD 指令、EN 61558 和 BS 1361。	自愿撤架	
41. 塞浦路斯	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童套装 品牌：ZhiShun 来源：中国	卫衣的兜帽的绳带设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架	

信息来源：[http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create\\_rapex.cfm?rx\\_id=459](http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=459)

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司