

## 欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 40 周 (10.01-10.05)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 45 例产品，通报产品主要为纺织服装/时尚配件，占有通报的 62.22%。

纺织服装/时尚配件的主要通报危害类型为勒伤、人身伤害及化学伤害。

本周中国产品被通报量最高，共计 27 例，占全部通报的 60.00%。

### ➤ 产品通报类型表

产品类型/期	纺织服装	玩具	家具	机动车	激光产品	儿童产品	电子电气设备	其他	化学产品
第 40 期	28 例	8 例	2 例	2 例	1 例	1 例	1 例	2 例	1 例

### ➤ 危险类型表





危险类型/期	人身伤害	化学伤害	勒伤	勒伤及人身伤害	呛噎	呛噎及人身伤害	呛噎及化学伤害	视力损伤	呛噎及勒伤	着火危险
第 39 期	17 例	8 例	8 例	4 例	4 例	1 例	1 例	1 例	1 例	1 例

### ➤ 中国通报情况详表 (其中 7 例违反欧盟 REACH 法规)

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1.瑞典	类型: 激光产品 产品: 激光指示器 品牌: BOB Laser 来源: 中国	视力损伤 产品的激光等级达到 4R, 实际上激光光束的不可见, 使得危险系数更高。此外产品激光等级和警示说明不充分。产品不符合 EN 60825。	自愿撤架	
3.西班牙	类型: 电子电气设备 产品: 转换插头 品牌: EXTRASTAR 来源: 中国	着火危险 产品的主要问题在于插洞的横截面与要求不合, 无法与插脚吻合, 产品不符合相关国家法规。	当局责令撤架	
4.西班牙	类型: 玩具 产品: 磁铁钓鱼玩具 品牌: FANTASTIKO 来源: 中国	呛噎及人身伤害 玩具含有高磁通量的磁铁, 且容易被儿童误吞, 产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。	当局责令撤架	
8.荷兰	类型: 家具 产品: 儿童双层床 品牌: Cabino 来源: 中国	人身伤害 安全护栏不完整或缺失, 且其高度不合格, 使用者容易从床上跌落。下降楼梯的开口过大, 儿童恐跌落。产品不符合 EN 747-1。	当局责令撤架	
9.荷兰	类型: 家具 产品: 儿童双层床 品牌: Cabino 来源: 中国	人身伤害 安全护栏不完整或缺失, 且其高度不合格, 使用者容易从床上跌落。下降楼梯的开口过大, 儿童恐跌落。产品不符合 EN 747-1。	当局责令撤架	

10. 丹麦	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童比基尼 品牌：Ticket to Heaven 来源：中国	勒伤及人身伤害 颈部、腰部和背部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
11. 丹麦	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童比基尼 品牌：Ticket to Heaven 来源：中国	勒伤及人身伤害 颈部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
12. 荷兰	类型：玩具 产品：毛绒兔玩具 品牌：Countryfield 来源：中国	呛噎 玩具手臂的纽扣容易脱落、恐被儿童吞入，产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。	当局责令撤架	
13. 塞浦路斯	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童比基尼 品牌：Katia 来源：中国	勒伤及人身伤害 腰部的绳带设计不符合 EN 14682。	海关销毁问题产品存货	
16. 荷兰	类型：其他 产品：饮用吸管 品牌：out of the blue 来源：中国	呛噎 衔接吸管的各小部件容易脱落、被儿童吞入。	当局责令撤架	
17. 保加利亚	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童鞋 品牌：FEIDILO 来源：中国	呛噎 鞋子上的人造水钻容易脱落恐被儿童误吞。	当局责令撤架	
18. 保加利亚	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童服饰 品牌：Kay Syan 来源：中国	勒伤 颈部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局颁布禁售令	
19. 匈牙利	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女童外套 品牌：E+E eJe 来源：中国	勒伤 兜帽的绳带设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
21. 匈牙利	类型：玩具 产品：塑料洋娃娃 品牌：Angel 来源：中国	化学伤害 产品检出 34% 的 DEHP、0.16% 的 DBP；不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令撤架并召回	

22. 匈牙利	类型: 玩具 产品: 塑料洋娃娃 品牌: Kenny 来源: 中国	化学伤害 产品检出 31%的 DEHP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令撤架并召回	
23. 保加利亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童游泳短裤 品牌: JIAYUN 来源: 中国	人身伤害 腰部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局颁布禁售令	
24. 保加利亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 儿童游泳短裤 品牌: Samegame 来源: 中国	人身伤害 腰部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局颁布禁售令	
26. 保加利亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童礼服 品牌: JSY KIDS 来源: 中国	人身伤害 肩部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架	
27. 保加利亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童套装 品牌: SHENBINGZHIYI 来源: 中国	人身伤害 肩部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架	
28. 保加利亚	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童夹克 品牌: AOLES 来源: 中国	勒伤 兜帽的绳带设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架并召回	
30. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 男士腕套 品牌: Bijou Brigitte 来源: 中国	化学伤害 产品被检出 801.6mg/kg 的对二氨基联苯胺和 88.5mg/kg 的对氨基偶氮苯, 超出 REACH 法规限定的 30mg/kg。	当局责令撤架并召回	
31. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童比基尼 品牌: YuMei 来源: 中国	勒伤及人身伤害 颈部和背部的绳带设计不符合 EN 14682。	当局责令撤架	
32. 匈牙利	类型: 玩具 产品: 塑料洋娃娃 品牌: Sheng Fa 来源: 中国	化学伤害 产品检出 27%的 DEHP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局责令撤架并召回	

<p>33. 匈牙利</p>	<p>类型: 玩具 产品: 塑料洋娃娃 品牌: Fun Fashion 来源: 中国</p>	<p>化学伤害 产品检出 31%的 DEHP、0.26%的 DBP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>当局责令撤架并召回</p>	
<p>38. 德国</p>	<p>类型: 其他 产品: 梯子 品牌: 未知 来源: 中国</p>	<p>人身伤害 使用过程中梯子易开裂, 目前已有一起安全事故</p>	<p>当局责令撤架并召回, 自愿撤架</p>	
<p>45. 德国</p>	<p>类型: 玩具 产品: 塑料线 品牌: Top Media 来源: 中国</p>	<p>化学伤害 产品检出 2.3%、3.5%、10%的 DEHP, 8.3%、12%、12%的 DINP; 不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	<p>当局责令撤架</p>	
<p>46. 保加利亚</p>	<p>类型: 纺织服装/时尚配件 产品: 女童鞋 品牌: AHIEVE 来源: 中国</p>	<p>化学伤害及呛噎 • 产品检出 235.61%的 DMF, 违反欧盟 REACH 法规。 • 鞋子的水钻饰品容易脱落, 恐被儿童放入口中, 引起呛噎伤害。</p>	<p>当局责令撤架</p>	

信息来源: [http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create\\_rapex.cfm?rx\\_id=462](http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=462)

制作: 杭州瑞旭产品技术有限公司