

欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 50 周 (12.10-12.14)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 6 例产品，通报产品主要为纺织服装/时尚配件，占有通报的 37.5%。

纺织服装/时尚配件的主要通报危害类型为人身伤害及勒伤。

本周中国产品被通报量最高，共计 7 例，占全部通报的 43.75%。

产品通报类型表

产品类型/期	电子设备	纺织服装	玩具	机动车	防护设备
第 50 期	2 例	6 例	5 例	1 例	1 例

危险类型表

危险类型/期	呛噎及化学风险	化学风险	电击	电击及着火风险	人身伤害	勒伤及人身伤害
第 50 期	1 例	6 例	1 例	1 例	2 例	2 例

中国通报情况详表(2 例违反 REACH 法规，皆为邻苯二甲酸盐含量超标)

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
3. 英国	类型：电子电气产品 产品：自行车用灯 品牌：Cree XM-L 来源：中国	电击 插座的脚针与插座边缘距离太近；加之，当接入电源使用时，由于绝缘性较差，用户容易接触到带电部件。脚针不带引线、插槽没有保护窗设计。上述缺陷容易造成电击危险。产品违反 LVD 指令和 EN 60065。	自愿撤架	
4. 希腊	类型：玩具 产品：钥匙圈 品牌：Art Figure 来源：中国	化学危害 玩具中含有 12.38% 的 DEHP 及 21.88% 的 DBP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其是，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局颁布禁售令并强制撤架	
6. 希腊	类型：玩具 产品：软球 品牌：Aojie Sports Toys 来源：中国	化学危害 该产品含有 15.1% 的 DEHP；不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其是，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	当局颁布禁售令并强制撤架	

9. 西班牙	类型：纺织服装/时尚配件 产品：婴儿服饰 品牌：Lingtong 来源：中国	呛噎及勒伤 产品含有易脱落的小部件（纽扣），一旦脱落，易被儿童误吞，造成呛噎危险。此外，由于服饰胸部的绳带设计不当，恐使婴儿造成勒伤。产品违反 UNE 40902 及 EN 14682。	海关拒绝进口	
11. 爱沙尼亚	类型：防护设备 产品：花园手套 品牌：未知 来源：中国	化学伤害 产品检出 24.2mg/kg 的六价铬。违反防护设备指令和 EN 420。	自愿撤柜	
13. 爱尔兰	类型：纺织服装/时尚配件 产品：男童毛皮猎人帽 品牌：Fountain Accessories 来源：中国	呛噎 帽子扣件易脱落、形成小部件危险。目前已有 1 例安全事故报告。	自愿召回	
15. 英国	类型：电子电气设备 产品：充电器 品牌：Shantou Huajun Electron Co Ltd 来源：中国	电击及着火危险 产品的主要问题在于： <ul style="list-style-type: none"> • 产品内部仅仅依靠焊接相连，导致爬电间隙和电气间隙距离过短，易导致电击 • 插座的脚针尺寸不当，会对插座整体构成损伤，导致产品过热或电线放弧反应。 产品违反 LVD 指令和 EN 61558。	当局颁布禁售令	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=485

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司