

欧盟非食品快速预警系统通报 2013 年第 10 周 (03.11-03.15)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 46 例产品,通报产品主要为纺织服装,占有通报的 37%。
 纺织服装的主要通报危害类型为人身伤害。

本周中国产品被通报量最高,共计 24 例,占全部通报的 52%。

➤ 产品通报类型表

产品类型/期	纺织服装	机动车	电子电气设备	玩具	运动器材	化学产品	厨房/烹饪配件
第 10 期	5 例	1 例	4 例	11 例	1 例	1 例	1 例

➤ 危险类型表

危险类型/期	人身伤害	人身伤害及电击	电击及着火	化学伤害	人身伤害和勒伤	电击	窒息	烧伤和火灾
第 10 期	3 例	1 例	1 例	6 例	4 例	3 例	5 例	1 例

➤ 中国通报情况详表

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1. 西班牙	类型: 机动车 产品: 箱包扣绳 品牌: Master Gift Import 来源: 中国	人身伤害 在拉力作用下带子可能断裂。导致运输中的物品散落,可能引起交通意外。该产品不符合N12195。	撤架	
3. 德国	类型: 玩具 产品: 木制玩具 品牌: Walter 来源: 台湾	窒息 容易脱落,小零件易被儿童误吞,构成窒息的危险。存在锋利的边缘,受伤的风险。该产品不符合玩具安全指令和EN 71-1。	自愿撤架	
5. 西班牙	类型: 玩具 产品: 塑料洋娃娃 品牌: Perez y Rincón 来源: 中国	化学伤害 检出占物体重量比25.3%的DEHP。根据REACH法规,邻苯二甲酸盐DEHP, DBP及BBP禁止在所有玩具和儿童用品中,而邻苯二甲酸酯DINP, DIDP和DNOP禁止在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品。	禁售	
6. 英国	类型: 电气设备 产品: 充电器 品牌: Emerson Network Power 来源: 中国	电击 产品插脚易被人体接触,可能导致电击。不符合欧盟低电压指令和EN 60950。	自愿撤架	

<p>7 意大利</p>	<p>类型: 机电设备 产品: 电风扇 品牌: Howell 来源: 中国</p>	<p>电机和人身伤害 电动机和金属外壳之间的距离是近。导线固定不正确, 易触及的金属部件, 使用中易翻倒。产品不符合欧盟低电压指令和EN 60335。</p>	<p>禁售</p>	
<p>14. 希腊</p>	<p>类型: 纺织服装 产品: 比基尼 品牌: Energier's 来源: 中国</p>	<p>人身伤害及勒伤 颈部绳带可能导致窒息。该产品不符合相关欧洲标准EN 14682。</p>	<p>撤架</p>	
<p>19. 英国</p>	<p>类型: 机电设备 产品: USB 转换器 品牌: Minwa 来源: 中国</p>	<p>电击 从墙壁拔出的情况下, 产品易被拆开, 内部工作电源暴露造成触电危险。</p>	<p>召回</p>	
<p>21. 捷克</p>	<p>类型: 玩具 产品: 气球 品牌: UBI 来源: 中国</p>	<p>窒息 小朋友可能会把空的气球放到嘴里, 导致窒息。产品没有8岁以下儿童因气球漏气受伤或窒息的危险警告, 也没有提示应在大人陪同下。不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN-71。</p>	<p>禁售</p>	
<p>22. 捷克</p>	<p>类型: 玩具 产品: 气球 品牌: S.M. 来源: 中国</p>	<p>窒息 小朋友可能会把空的气球放到嘴里, 导致窒息。产品没有8岁以下儿童因气球漏气受伤或窒息的危险警告, 也没有提示应在大人陪同下。不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN-71。</p>	<p>禁售</p>	
<p>23. 捷克</p>	<p>类型: 玩具 产品: 气球 品牌: 未知 来源: 中国</p>	<p>窒息 小朋友可能会把空的气球放到嘴里, 导致窒息。产品没有8岁以下儿童因气球漏气受伤或窒息的危险警告, 也没有提示应在大人陪同下。不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN-71。</p>	<p>禁售</p>	
<p>24. 捷克</p>	<p>类型: 玩具 产品: 气球 品牌: Balloons Magic 来源: 中国</p>	<p>窒息 小朋友可能会把空的气球放到嘴里, 导致窒息。产品没有8岁以下儿童因气球漏气受伤或窒息的危险警告, 也没有提示应在大人陪同下。不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN-71。</p>	<p>禁售</p>	

25. 西班牙	<p>类型：厨房/烹饪配件</p> <p>产品：便携式电磁炉</p> <p>品牌：LC</p> <p>来源：中国</p>	<p>烧伤和火灾</p> <p>产品可能会过热，该产品存在烧伤和火灾的危险。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准EN 60335。</p>	撤架	
26. 英国	<p>类型：运动器材</p> <p>产品：自行车</p> <p>品牌：Tarmac, Crux and Secteur</p> <p>来源：中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>根据四例事件报导，当自行车的前叉转向管破裂，可能会导致骑车人从自行车上掉下。</p>	召回	
27. 塞浦路斯	<p>类型：化工产品</p> <p>产品：胶</p> <p>品牌：Jiuerjiu</p> <p>来源：中国</p>	<p>化学伤害</p> <p>检测占比重22.4%的氯仿，该产品不符合REACH法规的要求。</p>	撤架	
28. 西班牙	<p>类型：化工产品</p> <p>产品：胶</p> <p>品牌：EM Home</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击</p> <p>如电缆出现松动，用户可触及带电部件，导致触电。该产品不符合相关国家标准。</p>	撤架	
29. 意大利	<p>类型：玩具</p> <p>产品：塑料兔子</p> <p>品牌：Tobia's Giochi</p> <p>来源：中国</p>	<p>化学伤害</p> <p>检出占比重1.9%的DEHP和1.2% DBP。根据REACH法规，邻苯二甲酸盐DEHP，DBP及BBP禁止在所有玩具和儿童用品中，而邻苯二甲酸酯DINP，DIDP和DNOP禁止在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品。</p>	禁售	
30. 希腊	<p>类型：纺织服装</p> <p>产品：比基尼</p> <p>品牌：Rosso Kid's</p> <p>来源：中国</p>	<p>人身伤害和勒伤</p> <p>颈部、臀部的绳带存在勒伤的风险，该产品不符合相关欧洲标准EN 14682。</p>	撤架	
31. 希腊	<p>类型：纺织服装</p> <p>产品：比基尼</p> <p>品牌：Rosso Kid's</p> <p>来源：中国</p>	<p>人身伤害和勒伤</p> <p>颈部、臀部的绳带存在勒伤的风险，该产品不符合相关欧洲标准EN 14682。</p>	撤架	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=510

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司

<p>34. 意大利</p>	<p>类型：玩具 产品：塑料娃娃玩具马车 品牌：Rocco Giocattoli 来源：中国</p>	<p>化学伤害 塑料翅膀上检出占比重含有0.5%DEHP。根据REACH法规，邻苯二甲酸盐DEHP，DBP及BBP禁止在所有玩具和儿童用品中，而邻苯二甲酸酯DINP，DIDP和DNOP禁止在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品。</p>	<p>禁售</p>	
<p>35. 意大利</p>	<p>类型：玩具 产品：塑料娃娃配件 品牌：General Trade 来源：中国</p>	<p>化学伤害 玩偶的脸部检出占比重30%DEHP。此外，它们含有DBP。根据REACH法规，邻苯二甲酸盐DEHP，DBP、BBP禁止在所有玩具和儿童用品中，而邻苯二甲酸酯DINP，DIDP和DNOP禁止在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品。</p>	<p>禁售</p>	
<p>36. 保加利亚</p>	<p>类型：纺织服装 产品：儿童外套 品牌：Baby Love, Jao xin wa wa 来源：中国</p>	<p>人身伤害和勒伤 颈部绳索存在受伤和窒息的危险。该产品不符合相关欧洲标准EN 14682。</p>	<p>撤架</p>	
<p>37. 意大利</p>	<p>类型：玩具 产品：塑料娃娃 品牌：General Trade 来源：中国</p>	<p>化学伤害 检出占比重13.5%的DEHP。且包含DBP。根据REACH法规，邻苯二甲酸盐DEHP，DBP及BBP禁止在所有玩具和儿童用品中，而邻苯二甲酸酯DINP，DIDP和DNOP禁止在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品。</p>	<p>禁售。</p>	
<p>40. 英国</p>	<p>类型：玩具 产品：遥控汽车 品牌：Modern Living 来源：中国</p>	<p>电机和火灾 内部的导线连接是通过焊锡连接的，容易导致短路，引起电机和火灾。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准EN 61558和有关国家标准。</p>	<p>禁售</p>	
<p>46. 捷克</p>	<p>类型：玩具 产品：儿童折叠滑板车 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>人身伤害 转向管不具有足够的强度，可能导致用户失去控制受伤。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN 71-1。</p>	<p>禁售</p>	