

欧盟非食品快速预警系统通报 2013 年第 30 周 (07.29-08.02)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 49 例产品,通报产品主要为服装纺织品,占所有通报的 37%。

服装纺织的主要通报危害类型为人身伤害和勒伤。

本周中国产品被通报量最高,共计41例,占全部通报的83.7%。

▶ 产品通报类型表

产品类型/	玩具	服装纺织	灯串	仿真 食品	防护 装备	照明 设备	打火 机	汽车	电子 电器
第 30 期	10 例	15 例	4 例	1 例	1 例	2 例	1 例	1 例	6 例

▶ 危险类型表

危险类型 /期	人身 伤害	化学危	人身伤害 和勒伤	勒伤	人身伤害 和呛噎	呛噎	烧伤和 火灾	烧伤和 电击	电击
第 30 期	3 例	9 例	5 例	4 例	1 例	7例	2 例	3 例	7 例

中国通报情况详表

其中 3 例违反欧盟 REACH 法规: 皆为邻苯二甲酸盐超标

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
2. 塞 浦 路斯	类型:服装纺织/时尚配件 产品:女孩比基尼 品牌:Leonado 来源:中国	人身伤害和勒伤 存在带自由末端的颈部背带,易缠绕脖子的绳带以 及腰间绳带。该产品不符合相关欧洲标准EN 14682。	强制撤回	
3. 塞 浦 路斯	类型:服装纺织/时尚配件 产品:男子游泳短裤 品牌:Leonado 来源:中国	人身伤害 该产品腰部存在过长的带自由末端的绳带,该产品 不符合相关欧洲标准 EN 14682。	强制撤回	
4. 塞 浦路斯	类型:服装纺织/时尚配件 产品:女童比基尼 品牌:Best Kids 来源:中国	人身伤害和勒伤 存在带自由末端的颈部背带,易缠绕脖子的绳带。 该产品不符合相关欧洲标准 EN 14682。	强制撤回	



n-		il-		
5. 塞 浦 路斯	类型:服装纺织/时尚配件 产品:女童比基尼 品牌:Best Kids 来源:中国	人身伤害和勒伤 存在带自由末端的颈部背带,易缠绕脖子的绳带以 及腰间绳带。该产品不符合相关欧洲标准 EN 14682。	强制撤回	
7. 塞 浦 路斯	类型:服装纺织/时尚配件 产品:女童比基尼 品牌:Katia 来源:中国	人身伤害和勒伤 存在带自由末端的颈部背带,易缠绕脖子的绳带。 该产品不符合相关欧洲标准 EN 14682。	临时禁售	
8.德国	类型:服装纺织/时尚配件 产品:婴儿鞋 品牌:Maxi Mo 来源:中国	化学危害 该产品皮革含 9.7mg/kg 的铬(VI)。铬(VI)被 列为致敏性物质,并可能引发过敏反应。	自愿召回	
9. 西 班 牙	类型:玩具 产品:奇装异服装 品牌:WIDMANN 来源:中国	勒伤 该产品颈部装饰线的长度超过允许的范围,构成勒 死的危险。 该产品不符合玩具安全指令和相关欧 洲标准 EN 14682。	强制撤回	Prillippi State of the State of
10 . 法 国	类型:灯串 产品:LED 照明链 品牌:B10 Cod'Events 来源:中国	电击 该产品的带电部位和可触及部位的绝缘性能不足, 存在触电危险。该产品不符合欧盟低电压指令 (LVD)和相关欧洲标准 EN60598。	自愿召回	TURLANDE
11 .意大 利	类型:电子电器 产品:适配器插头 品牌:Sitecom 来源:中国	电击 该产品插头前面的凹槽缺少防护装置,导致带电部 位可触及,内部连接器固定不充分,存在互联网电 路和电源电路短路的危险。该产品不符合相关欧洲 标准EN60950和国家标准CEI23-50:2007	自愿召回	homeplug
12 . 西 班牙	类型:仿真食品 产品:装饰性蜡烛 品牌: Delicious 来源:中国	呛噎 由于产品的特征、外形、颜色与食物相近,可能会导致孩子将其放入嘴里,吮吸或吞咽,这可能造成窒息的风险。该产品不符合欧盟指令87/357/EEC。	强制撤回	
13 . 西班牙	类型:玩具 产品:乘骑玩具 品牌:Franga Toys	呛噎 塑胶皮(贴花)易分离成小部件,恐被儿童误食, 构成窒息的危险。该产品不符合玩具安全指令和相	强制撤回	



	来源:中国	关欧洲标准 EN71-1。		
15 . 西班牙	类型:玩具 产品:塑料玩具 品牌:Franga Toys 来源:中国	呛噎 充气玩具附带的喉舌易分离成小部件,恐被儿童误 食。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN71-1。	强制撤回	
18. 英国	类型:电子电器 产品:电热水壶 品牌:Tesco 来源:中国	烧伤 该产品水壶的不牢固,易洒出沸水。该产品不符合 欧盟低电压指令。	自愿召回	
19 . 斯 洛伐克	类型:玩具 产品:塑胶娃娃 品牌:Shun Hong, The Beautiful Girls 来源:中国	化学危害 该产品塑料材质的头部检出占比重 19.1%的 DEHP。根据 REACH 法规,邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用,而邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在儿童可以放入口中的玩具或儿童护理用品禁止使用。	禁售	
20 . 斯 洛伐克	类型:玩具 产品:塑胶娃娃 品牌:Yong 来源:中国	化学危害 该产品塑料材质的头部检出占比重 15.4%的 DEHP。根据 REACH 法规,邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用,而邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在儿童可以放入口中的玩具或儿童护理用品禁止使用。	禁售	
21. 德国	类型:服装纺织/时尚配件 产品:女鞋 品牌:Muse Independent Wear 来源:中国	化学危害 该产品真皮内部含高达 62.2mg/kg 的铬(VI)。铬 (VI)被列为致敏性物质,并可能引发过敏反应。	自愿撤回	The second secon
22 . 塞 浦路斯	类型:电子电器 产品:旅行充电器 品牌:E.pro 来源:中国	电击 - 由于 I 类插头可插入该产品的接地和相插座孔以及电线,插针和外围适配器的距离过短,该产品存在电击危险。该产品不符合欧盟低电压指令和相关的国家标准 BS1363-3。	强制撤回	



23. 塞 浦路斯	类型:服装纺织/时尚配件 产品:女孩的泳装 品牌:Katia 来源:中国	勒伤 泳衣颈部存在功能性绳带产品存在勒伤危险,不符 合相关的欧洲标准 EN14682。	禁售	
24 . 塞 浦路斯	类型:服装纺织/时尚配件 产品:女童比基尼 品牌:Yes!Do Kids 来源:中国	人身伤害 存在带自由末端的颈部背带以及腰间绳带。该产品 不符合相关欧洲标准 EN 14682。	强制撤回	
25 . 塞 浦路斯	类型:服装纺织/时尚配件 产品:女短上衣 品牌: Miss Brum For Girls 来源:中国	勒伤 存在带自由末端的颈部背带。该产品不符合相关欧 洲标准 EN 14682。	警告消费者	
26 . 捷 克共和 国	类型:灯串 产品:照明链 品牌: 未知 来源:中国	电击 该产品绝缘护套不足,导体间未正确接触,且插针 和第一套筒间导线的尺寸叉长不足,存在电击危 险。产品不符合低电压指令和相关的欧洲标准EN 60598。	禁售	CHICFANIAS SEN H & CONNECTIONAL & BASE MICHAEL
27 . 西 班牙	类型:玩具 产品:塑料娃娃 品牌: Beauty 来源:中国	呛噎 该产品易分离成小部件,恐被儿童误食。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN71-1。	海关拒绝进口	
28 . 西 班牙	类型:防护装备 产品:保护靴 品牌: Spacub - Viana 来源:中国	化学危害 两款产品中的皮革部分分别含 15.3mg/kg 和 37.6mg/kg 的六价铬。该产品不符合欧盟个人防护设备指令和相关欧洲标准 EN20345。	海关拒绝进口	



29 . 法 国	类型:电子电器 产品:UV 美甲灯 品牌 Sublinel Cosmetique 来源:中国	电击 UV 灯供电插座的内部导体和 UV 发射器的变压器 的周围绝缘不足。 - 电路板上的电源轨之间的爬电距离不足。 该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准 EN60335。	自愿召回	
30. 德国	类型:服装纺织/时尚配件 产品:女鞋 品牌:Le Scarpe 来源:中国	化学危害 该产品皮革含高达 35mg/Kkg 的铬(VI)。铬(VI) 被列为致敏性物质,并可能引发过敏反应。	自愿召回	Le Scorpe
31. 德国	类型:服装纺织/时尚配件 产品:女鞋 品牌:Super Me 来源:中国	化学危害 该产品皮革含高达 35mg/kg 的铬(VI)。铬(VI) 被列为致敏性物质,并可能引发过敏反应。	自愿召回	
33 . 匈 牙利	类型:玩具 产品:玩具娃娃美容套装 品牌:Huabiao Toys 来源:中国	化学危害 该产品娃娃头检出占比重 33%的 DEHP。根据 REACH 法规,邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用,而邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在儿童可以放入口中的 玩具或儿童护理用品禁止使用。	强制撤回	
34 . 匈 牙利	类型:灯串 产品:照明链 品牌:Realm 来源:中国	电击 灯座带电部件可接触,构成了电击风险。该产品不符合欧盟低电压指令(LVD)和相关欧洲标准 EN60598。	强制撤回	SO MAIL LANGS CHISTING UGHT
35 . 匈 牙利	类型:照明设备 产品:LED 充电手电筒 品牌:KDHJ 来源:中国	电击和火灾 该产品内置插头的尺寸不符合要求;正常使用时产 品带电部位可触及;内置塞固定塑料耐火性能不 足。该产品不符合欧盟低电压指令和欧洲标准 EN 60598	强制撤回	



36 . 匈 牙利	类型:服装纺织/时尚配件 产品:女孩装扮 品牌:A - Active Sports 来源:中国	呛噎 该产品装饰部件(水钻半珠)易分离成小部件,恐 被儿童误食,构成窒息的危险。	强制撤回	
38. 瑞典	类型:玩具 产品:磁性玩具 品牌:Magneticube 来源:中国	人身伤害和呛噎 磁铁的磁通量指数超过允许范围,恐被儿童吞食, 造成肠穿孔,堵塞气管,。该产品不符合玩具安全 指令和相关欧洲标准 EN71-1。	自愿召回	
39 . 匈 牙利	类型:灯串 产品:照明链 品牌:未知 来源:中国	烧伤和电击 -电线横截面积小于最低要求,可能导致过热。 -电线尾部拉扭保护不足。 -一旦基本绝缘电线接触到尖锐的边缘,金属零件可被接触。 -插头的尺寸不符合要求。 产品不符合低电压指令和相关的欧洲标准EN 60598。	海关拒绝进口	
40 . 匈 牙利	类型:照明设备 产品:可充电手电筒 品牌:JIAGE 来源:中国	烧伤和电击 -充电过程中 LED 面板的带电部件可接触。 -内部电线的截面面积过小容易短路,可能倒是电线过热。 -内置插头不符合相关的标准。 产品不符合低电压指令和相关的欧洲标准EN 60598。	强制撤回	
41 . 匈 牙利	类型:电子电器 产品:电压测试仪 品牌:Stamvick 来源:中国	电击 金属尖太长,手柄上的保护轮辋太小。用户在正常 使用可能会意外地触及带电部位,构成电击的危险。该产品不符合欧盟低电压指令和相关欧洲标准 EN61243。	强制撤回	
42 . 匈 牙利	类型:打火机 产品:新奇打火机 品牌:未知 来源:中国	烧伤和火灾 由于产品对儿童尤其是 51 个月以下的婴孩极具吸引力,容易被儿童误操作。该产品不符合欧盟委员会第 2006/502 EC 禁止新奇打火机在市场上配售的要求。	强制撤回	AT LEAD AT V LEAD IN L



43 . 匈 牙利	类型:电子电器 产品:直发 品牌: HJ 来源:中国	烧伤和电击 -基本绝缘电线可被用户接触。 -内部电线的截面面积过小,可能导致过热。 -内置插头不符合相关的标准,且可被用户接触。 产品不符合低电压指令和相关的欧洲标准EN 60335	强制撤回	
44 . 匈 牙利	类型:服装纺织/时尚配件 产品:女童长裤 品牌: NiceWear - Fashion wear classic y 来源:中国	呛噎 该产品裤子的装饰部件易分离成小部件, 恐被儿童 误食。	强制撤回	an Sept
45 . 英 国	类型:汽车 产品:行李带 品牌: Tool-Tech 来源:中国	人身伤害 固定钩在拉紧时存在的松紧带反冲危险。 该产品 不符合相关的国家标准 BS AU258。	自愿召回	6
47 . 波 兰	类型:玩具 产品:电池供电的毛绒玩具 品牌: XIONG XIN WEI 来源:中国	呛噎 该产品含有小零件(塑料眼睛),易分离成小部件, 恐被儿童误食。此外,其纤维填充物可能会外露。 该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN71-1。	自愿召回	
48. 德	类型:服装纺织/时尚配件 产品:女鞋 品牌: Jumex 来源:中国	化学危害 该产品皮革部分含 20mg/kg 的铬(VI)。铬(VI) 被列为致敏性物质,并可能引发过敏反应。	自愿召回	
49 . 英 国	类型:玩具 产品:玩具直升机 品牌: Fast Lane 来源:中国	烧伤和火灾 该产品的充电电池可能会过热,存在烫伤和火灾的 危险。已有 11 起事故报告。该产品不符合玩具安 全指令和相关欧洲标准 EN62115。	自愿召回	- 000 - 000 - 100

信息来源:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weekl yOverview&web_report_id=670&selectedTabIdx=1

制作:杭州瑞旭产品技术有限公司