

## 欧盟非食品快速预警系统通报 2013 年 40 第周 (10.7-10.11)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 47 例产品，被通报产品最多的为纺织服装类以及烟火产品，其数量都为 8 例，分占所有通报的各 17.0%。

玩具的主要通报危害类型为化学危害。

本周中国产品被通报量最高，共计 35 例，占全部通报的 74.5%。

### 产品通报类型表

产品类型/期	儿童护理产品	纺织服装	电子电器	仿真食品	休闲设备	珠宝	打火机	照明设备	机械设备	机动车	烟火产品	玩具
第 40 周	4 例	8 例	1 例	1 例	1 例	5 例	1 例	2 例	6 例	3 例	8 例	7 例

### 危险类型表

危险类型/期	烧伤	化学危害	呛噎	电击	人身伤害	勒伤	听力损伤	火灾	微生物	窒息
第 40 周	9 例	7 例	8 例	9 例	18 例	3 例	3 例	1 例	1 例	2 例

### 中国通报情况详情

其中违反 REACH 法规共 6 例，其中 5 例为首饰的镍释放量超标，1 例为邻苯超标。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1. 保加利亚	类型：儿童产品及儿童护理产品 产品：手推车 品牌：Jumbo 来源：中国	人身伤害，窒息 手推车的锁定系统不安全，易导致儿童跌落；制动装置无法同时作用在所有轮子上；座椅的螺栓容易被损坏；手推车在斜面上无法很好的固定。	禁售	
3. 意大利	类型：珠宝 产品：耳钉 品牌：Hin Dong Fang 来源：中国	化学危害 该产品的镍释放含量到达 $8.55 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ ，超过了 REACH 法规中 $0.5 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ 的限量。	下架	
4. 意大利	类型：珠宝 产品：耳钉 品牌：Hin Dong Fang 来源：中国	化学危害 该产品的镍释放含量到达 $1.12 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ ，超过了 REACH 法规中 $0.5 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ 的限量。	下架	

5.意大利	<p>类型：珠宝 产品：耳钉 品牌：Hin Dong Fang 来源：中国</p>	<p>化学危害 该产品的镍释放含量到达 <math>6.80\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}</math>，超过了 REACH 法规中 <math>0.5\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}</math> 的限量。</p>	撤架	
6.意大利	<p>类型：珠宝 产品：耳钉 品牌：Fashion Jewelry 来源：中国</p>	<p>化学危害 该产品的镍释放含量到达 <math>6.80\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}</math>，超过了 REACH 法规中 <math>0.5\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}</math> 的限量。</p>	撤架	
8.克罗地亚	<p>类型：玩具 产品：塑料玩具恐龙 品牌：Toys4us 来源：中国</p>	<p>化学危害 该产品含有 4.1%DEHP, 2%DINP。 根据 REACH 法规，邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用，邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。</p>	海关拒绝进口并销毁	
13.芬兰	<p>类型：机械设备 产品：电铁锤 品牌：Black Stone 来源：中国</p>	<p>电击 该产品的机身容易破裂，且产品手把部位会松动。这些将直接导致产品带电部位容易暴露。该产品不符合机械指令以及欧盟标准 EN 60745。</p>	撤架	
14.意大利	<p>类型：玩具 产品：肥皂泡 品牌：Teorema 来源：中国</p>	<p>微生物 该产品含有致病微生物，例如：绿脓杆菌以及溶血性葡萄球菌等。该产品不符合玩具安全指令。</p>	海关拒绝进口	
15.匈牙利	<p>类型：儿童产品及儿童护理产品 产品：儿童自行车 品牌：GIZMOO 来源：中国</p>	<p>人身伤害 自行车车铃的紧固件存在锋利边缘；在使用倒踩制动时，曲柄轴制动位置和驱动位置差距较大，超过了 <math>60^\circ</math> 的允许值；链条的保护装置未能很好的覆盖链条，这可能导致衣物被卡入；另外，坐垫的静态强度不足，一旦座椅移除将导致骑行过程中易失去平衡，存在跌落危险。该产品不符合 EN 14764。</p>	撤架并召回	 

17.荷兰	<p>类型：烟火产品 产品：烟火 品牌：China Red 来源：中国</p>	<p>烧伤，人身伤害 烟火的爆发点距离地面过近(小于3m)，推荐距离不得低于8m，以免路过的行人由于落下的火花存在烧伤以及人身伤害的危险</p>	强制撤架	
18. 匈牙利	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：女孩羊毛开衫 品牌：Jintao 来源：中国</p>	<p>呛噎，人身伤害 衣服上存在被判为小部件的装饰品（水钻，木质娃娃头以及栓扣），这些装饰件容易脱落，恐被儿童吞食。装饰性的绳结一旦变形则可能导致人身伤害。该产品不符合 EN 14682。</p>	强制撤架并召回	
19. 克罗地亚	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童毛衣 品牌：Glo Story Cheng Feng 来源：中国</p>	<p>勒伤 衣服帽子周围存在拉绳，该产品不符合 EN 14682。</p>	禁售并撤架	
21.荷兰	<p>类型：烟火产品 产品：烟火 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>烧伤，人身伤害 产品在使用过程中稳定性不足。产品不符合烟火指令以及 EN 15947。</p>	强制撤架	
22.荷兰	<p>类型：烟火产品 产品：烟火 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>烧伤，人身伤害 产品在使用过程中稳定性不足。产品不符合烟火指令以及 EN 15947。</p>	强制撤架	
23.丹麦	<p>类型：机械设备 产品：冲击电钻 品牌：Selekta 来源：中国</p>	<p>电击 该产品的换气网筛和风扇架牢度不足，容易破裂，导致带电部位可接触。该产品不符合机械设备指令以及 EN 60745。</p>	自愿撤架	
24.丹麦	<p>类型：机械设备 产品：角磨机 品牌：Selekta 来源：中国</p>	<p>电击 后盖部分的螺丝的塑料固定件容易破裂，导致后盖部分脱落，带电部位裸露。该产品不符合机械设备指令以及欧盟 EN 60745。</p>	自愿召回	

25. 丹麦	<p>类型：机械设备 产品：冲击电钻 品牌：Power Craft 来源：中国</p>	<p>电击危害 使用过程中金属部件容易带电，该产品不符合机械设备指令以及 EN 60745。</p>	强制撤架并召回	
26. 丹麦	<p>类型：机械设备 产品：刀式锯 品牌：Power Craft 来源：中国</p>	<p>电击危害 塑料进气口容易被损坏导致带电部位露出，产品不符合机械设备指令以及 EN 60745。</p>	自愿撤架并召回	
27. 芬兰	<p>类型：机械设备 产品：角磨机 品牌：Power Craft 来源：中国</p>	<p>电击危害 产品使用过程中其转子的绕圈容易迅速损坏，后盖部分也容易损坏导致带电部位暴露，存在电击危险。该产品不符合机械指令以及 EN 60745。</p>	自愿撤架，禁售	
31. 西班牙	<p>类型：电子电器 产品：电蒸汽熨斗 品牌：Carrefour Home 来源：中国</p>	<p>电击危害 电熨斗的电线容易损坏，导致带电部分暴露。该产品不符合低电压指令。</p>	自愿撤架	
32. 西班牙	<p>类型：打火机 产品：打火机 品牌：iFlame Lighters 来源：中国</p>	<p>烧伤，火灾 打火机的火焰高度、阻力分散、喷溅、燃烧以及火焰熄灭都未能符合必要的标准。该产品不符合欧盟标准 EN9994。</p>	强制撤架	
34. 匈牙利	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：女孩 T 恤 品牌：Goloxly 来源：中国</p>	<p>呛噎 该产品上的装饰件（水钻以及半圆形珠子）被判为小部件，容易脱落并被儿童吞食导致呛噎。</p>	强制撤架并召回	
35. 爱沙尼亚	<p>类型：玩具 产品：玩具手机 品牌：Meiyu 来源：中国</p>	<p>听力损伤 产品的声音指数过大，有损听力。该产品不符合玩具安全指令以及欧盟 EN 71-1。</p>	自愿撤架并召回	
36. 荷兰	<p>类型：烟火产品 产品：烟火 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>烧伤，人身伤害 产品在使用过程中稳定性不足。产品不符合烟火指令以及 EN 15947。</p>	强制撤架	

37.荷兰	<p>类型：烟火产品 产品：烟火 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>烧伤，人身伤害 产品在使用过程中稳定性不足。产品不符合烟火指令以及 EN 15947。</p>	强制撤架	
38.荷兰	<p>类型：烟火产品 产品：烟火 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>烧伤，人身伤害，听力损伤 产品在操作过程中就有可能爆炸，产品稳定性不足以及噪音分贝过高。产品不符合烟火指令以及 EN 15947。</p>	强制撤架	
39.荷兰	<p>类型：烟火产品 产品：烟火 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>烧伤，人身伤害，听力损伤 产品在操作过程中就有可能爆炸，产品稳定性不足以及噪音分贝过高。产品不符合烟火指令以及 EN 15947。</p>	强制撤架	
40.荷兰	<p>类型：烟火产品 产品：烟火 品牌：未知 来源：中国</p>	<p>烧伤，人身伤害，听力损伤 产品在操作过程中就有可能爆炸，产品稳定性不足以及噪音分贝过高。产品不符合烟火指令以及 EN 15947。</p>	强制撤架	
42. 匈牙利	<p>类型：休闲设备 产品：滑板车 品牌：Choke 来源：中国</p>	<p>人身伤害 滑板车的胶合板面容易破裂导致事故发生，该产品不符合 EN 13613。</p>	强制撤架并召回	
43. 匈牙利	<p>类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童牛仔 品牌：H.L.Xiang 来源：中国</p>	<p>呛噎 牛仔裤上存在小部件（铆钉），一旦分离，恐被儿童吞食，妨碍呼吸系统。</p>	强制撤架并召回	
44. 意大利	<p>类型：珠宝 产品：耳钉 品牌：J.M. Accessori 来源：中国</p>	<p>化学危害 该产品的镍释放含量到达 <math>1.15 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}</math>，超过了 REACH 法规中 <math>0.5 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}</math> 的限量。</p>	撤架	

45. 意大利	<p>类型：玩具 产品：塑料线 品牌：L*S - Le Stelle Group 来源：中国</p>	<p>化学危害 该产品不同款分别检出 16%，15%的 DIBP。</p>	禁售	
46. 丹麦	<p>类型：玩具 产品：木质拼图 品牌：Tiger 来源：中国</p>	<p>呛噎 该产品存在小部件（木质碎片），恐被儿童吞食，另外该产品的贴纸和胶水易分离。该产品不符合玩具安全指令以及欧盟标准 EN 71-1。</p>	自愿撤架	
47. 丹麦	<p>类型：玩具 产品：木质音乐块 品牌：Boikido 来源：中国</p>	<p>呛噎 该产品由两片塑料片粘合而成，且容易分离，该产品被判为小部件，恐被儿童吞食，造成呛噎危险。该产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。</p>	自愿撤架	

信息来源：

[http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web\\_report\\_id=770&selectedTabIdx=1](http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=770&selectedTabIdx=1)

制作：

杭州希科检测技术有限公司（瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing）

联系我们：

杭州希科检测技术有限公司

电话：+86/（0）571-87206587 热线：4006-721-723

邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-group.com/test/

新浪微博：@希科检测 