



## 欧盟非食品快速预警系统通报 2014 年第 23 周 (06.09-06.13)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 76 例产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为 18 例,占有通报的 23.7%。

此次通报的 18 款玩具产品的主要危害类型为呛噎。

本周中国产品被通报量最高,共计 60 例,占全部通报的 78.9%。

### ➤ 产品通报类型表

产品类型/期	化学产品	儿童产品及儿童护理产品	服装/时尚配件	电子电器产品	休闲设备	激光指示器	机动车	其他	玩具
第 23 周	1 例	1 例	6 例	3 例	1 例	2 例	1 例	1 例	9 例

### ➤ 危险类型表

危险类型/期	电击	割伤	化学危害	火灾	勒伤	溺水	呛噎	人身伤害	烧伤	视力损伤	听力损伤	窒息
第 23 周	7 例	1 例	8 例	4 例	8 例	1 例	11 例	24 例	17 例	6 例	3 例	4 例

### ➤ 中国通报情况详情

本次被通报的中国产品违反 REACH 共 4 例,均为邻苯超标。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1. 英国	类型: 电子电器 产品: 充电套件 品牌: Innoteck 来源: 中国	<b>电击</b> 该产品的设计无法承受一定程度上的过载,用户可接触带电部位,该产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60950。	自愿撤架	
3. 法国	类型: 玩具 产品: 遥控玩具 品牌: Imagin 来源: 中国	<b>化学危害, 烧伤</b> 玩具含有超标的 DEHP 和 DBP (1.8%和 0.56%质量分数), 根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用, 邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。 另外, 该产品的电池盒易打开, 可能存在短路过热的危险, 造成灼伤。不符合欧盟标准 EN 62115。	自愿撤架并召回	
4. 爱沙尼亚	类型: 玩具 产品: 玩具手机 品牌: Megcos 来源: 中国	<b>听力损伤</b> 该产品的声音等级过高, 该产品不符合欧盟玩具安全指令以及 EN 71-1。	自愿撤架并向消费者发出警告	



**CIRS****C&K**  
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

7. 斯洛文尼亚	类型: 激光指示器 产品: 激光笔 品牌: 未知 来源: 中国	<b>视力损伤</b> 该激光产品的激光等级超过了 3R, 对视力存在伤害。	强制禁售	
8. 西班牙	类型: 玩具 产品: 玩具枪及飞镖 品牌: Marco's Toys 来源: 中国	<b>呛噎</b> 飞镖上的吸盘易分离, 为小部件, 恐被儿童吞食, 造成呛噎危害。该产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	拒绝进口	
9. 西班牙	类型: 服装/时尚配件 产品: 女孩凉鞋 品牌: Rachel Shoes 来源: 中国	<b>化学危害</b> 该产品的鞋底和鞋垫检出含有浓度为 100mg/kg 的六价铬, 六价铬为致敏性物质。	拒绝进口	
10. 芬兰	类型: 通信和媒体设备 产品: 平板电脑 品牌: Nokia 来源: 中国	<b>电击</b> 该产品充电器的盖子易打开, 导致内部带电部位暴露, 该产品不符合低电压指令。	自愿召回	
11. 芬兰	类型: 照明设备 产品: 手电筒 品牌: Nordiclite 来源: 中国	<b>电击</b> 手电筒充电器中的电气绝缘以及爬电距离不充分, 该产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60598。	强制撤架并召回	
12. 芬兰	类型: 照明设备 产品: 手电筒 品牌: Biltema 来源: 中国	<b>电击</b> 手电筒充电器中的电气绝缘以及爬电距离不充分, 该产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60598。	自愿撤架并召回	
14. 匈牙利	类型: 激光指示器 产品: 激光指示器 品牌: JP 来源: 中国	<b>视力损伤</b> 该激光产品的激光等级超过了 2M, 对视力存在伤害。	强制撤架并召回	



**CIRS****C&K**

希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

15. 匈牙利	类型: 激光指示器 产品: 激光指示器 品牌: KL 来源: 中国	<b>视力损伤</b> 该激光产品的激光等级超过了 2M, 对视力存在伤害。	强制撤架并召回	
17. 匈牙利	类型: 玩具 产品: 塑料娃娃 品牌: Guan Da Yuan 来源: 中国	<b>勒伤</b> 该产品帽子上的拉带存在一个绳结, 该产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架并召回	
18. 保加利亚	类型: 打火机 产品: 新奇打火机 品牌: 未知 来源: 中国	<b>烧伤, 火灾</b> 该产品易吸引儿童, 且未见相关说明, 被儿童使用后可能引发火灾, 该产品不符合委员会禁止销售新奇打火机的决议: 2006/502 EC, 以及相关欧盟标准 EN 13869。	强制撤架	
20. 英国	类型: 厨房及烹饪设备 产品: 磨刀刚 品牌: KSB 来源: 中国	<b>割伤</b> 该产品在使用过程中其手柄易脱落, 导致使用者割伤。	自愿召回	
21. 匈牙利	类型: 服装/时尚配件 产品: 儿童长裤 品牌: Playback 来源: 中国	<b>人身伤害</b> 该产品腰部存在未固定的拉带, 该产品不符合欧盟相关标准 EN 14682。	强制撤架并召回	
22. 匈牙利	类型: 服装/时尚配件 产品: 儿童长裤 品牌: AOLES 来源: 中国	<b>人身伤害</b> 该产品的腰部存在未固定的绳带, 该产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架并召回	
24. 捷克共和国	类型: 化妆品 产品: 儿童化妆套装 品牌: 未知 来源: 中国	<b>化学危害</b> 该产品检出含有浓度为 220mg/kg 的铅以及 1.95mg/kg 的镍, 该产品不符合化妆品指令。	强制撤架	



**CIRS****C&K**  
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com


25. 匈牙利	<p>类型：服装/时尚配件</p> <p>产品：儿童长裤</p> <p>品牌：HONG</p> <p>来源：中国</p>	<p><b>人身伤害</b></p> <p>该产品的腰部存在未固定的拉带，该产品不符合欧盟标准 EN 14682。</p>	强制撤架并召回	
26. 捷克共和国	<p>类型：服装/时尚配件</p> <p>产品：儿童外套</p> <p>品牌：AOLES</p> <p>来源：中国</p>	<p><b>勒伤</b></p> <p>该产品的帽子内存在带绳结的拉带，该产品不符合欧盟标准 EN 14682。</p>	强制撤架并召回	
28. 立陶宛	<p>类型：服装/时尚配件</p> <p>产品：儿童套装</p> <p>品牌：APANG FASHION</p> <p>来源：中国</p>	<p><b>勒伤</b></p> <p>该产品的帽子内存在带自由末端的拉带，该产品不符合欧盟标准 EN 14682。</p>	强制撤架	
30. 法国	<p>类型：玩具</p> <p>产品：无线电玩具车</p> <p>品牌：Imagin</p> <p>来源：香港</p>	<p><b>化学危害</b></p> <p>玩具含有超标的 DEHP 和 DBP (3.9%和 3.6%质量分数)，根据 REACH 法规，邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用，邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。</p>	自愿撤架并召回	
31. 荷兰	<p>类型：烟花产品</p> <p>产品：烟花</p> <p>品牌：Lesli</p> <p>来源：中国</p>	<p><b>烧伤，听力损伤，人身伤害</b></p> <p>该产品的稳定性不足，且产生的声音等级过高，该产品不符合烟火指令以及相关标准 EN 15947-5。</p>	强制撤架	
32. 荷兰	<p>类型：烟花产品</p> <p>产品：烟花</p> <p>品牌：Grand Prix</p> <p>来源：中国</p>	<p><b>烧伤，视力损伤，听力损伤，人身伤害</b></p> <p>该产品燃放过程中稳定性不足，可能灼伤附近人员，该产品不符合烟火指令以及相关标准 EN 15947-5。</p>	强制撤架	
33. 荷兰	<p>类型：烟花产品</p> <p>产品：烟花</p> <p>品牌：Grand Prix</p> <p>来源：中国</p>	<p><b>烧伤，人身伤害</b></p> <p>该产品燃放过程中可能灼伤附近人员，该产品不符合烟火指令以及相关标准 EN 15947-5。</p>	强制撤架	



**CIRS****C&K**  
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

34. 荷兰	类型: 烟花产品 产品: 烟花 品牌: Rubro 来源: 中国	<b>烧伤, 人身伤害</b> 该产品燃放过程中可能灼伤附近人员, 该产品不符合烟火指令以及相关标准 EN 15947-5。	强制撤架	
35. 荷兰	类型: 烟花产品 产品: 烟花 品牌: Big Boys 来源: 中国	<b>烧伤, 人身伤害</b> 该产品燃放过程中可能灼伤附近人员, 该产品不符合烟火指令以及相关标准 EN 15947-5。	强制撤架	
36. 荷兰	类型: 烟花产品 产品: 烟花 品牌: Crown Collection 来源: 中国	<b>听力损伤</b> 该产品的声音等级过高, 该产品不符合烟火指令以及相关标准 EN 15947-5。	强制撤架	
37. 荷兰	类型: 烟花产品 产品: 烟花 品牌: Professional Series 来源: 中国	<b>烧伤, 人身伤害</b> 该产品燃放过程中可能灼伤附近人员, 该产品不符合烟火指令以及相关标准 EN 15947-5。	强制撤架	
38. 荷兰	类型: 烟花产品 产品: 烟花 品牌: Masterline 来源: 中国	<b>烧伤, 人身伤害</b> 该产品燃放过程中可能灼伤附近人员, 该产品不符合烟火指令以及相关标准 EN 15947-5。	强制撤架	
39. 匈牙利	类型: 电子电器 产品: 一氧化碳探测器 品牌: Global 来源: 中国	<b>窒息</b> 该产品的探测灵敏度不足, 该产品不符合欧洲标准 EN 50291。	强制撤架并召回	
40. 冰岛	类型: 服装/时尚配件 产品: 儿童裤子 品牌: Kids Up 来源: 中国	<b>人身伤害</b> 该产品腰部存在未固定的拉带, 且拉带长度过长, 该产品不符合欧盟标准 EN 14682。	自愿召回	



**CIRS****C&K**

希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

42. 立陶宛	类型: 玩具 产品: 玩具套装 品牌: 未知 来源: 中国	<b>呛噎, 人身伤害</b> 该产品子弹的头部含有易分离的小部件, 恐被儿童放入口中, 阻塞气管; 另外该产品中的眼镜易破碎, 并可能伤及眼睛, 该产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	强制禁售	
43. 立陶宛	类型: 玩具 产品: 玩具套装 品牌: 未知 来源: 中国	<b>呛噎, 人身伤害</b> 该产品子弹的头部含有易分离的小部件, 恐被儿童放入口中, 阻塞气管, 该产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	强制禁售	
44. 立陶宛	类型: 玩具 产品: 塑料玩具车 品牌: 未知 来源: 中国	<b>呛噎</b> 小汽车的轮子被判为小部件, 该产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	强制禁售	
45. 立陶宛	类型: 玩具 产品: 塑料玩具卡车 品牌: 未知 来源: 中国	<b>呛噎</b> 玩具存在可能被儿童吞食的小部件, 该产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	强制禁售	
46. 立陶宛	类型: 玩具 产品: 塑料玩具套装 品牌: Tian Yu 来源: 中国	<b>呛噎</b> 玩具存在可能被儿童吞食的小部件, 该产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	强制禁售	
47. 立陶宛	类型: 玩具 产品: 塑料娃娃 品牌: 未知 来源: 中国	<b>化学危害</b> 玩具含有超标的 DEHP (4.3%质量分数), 根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用, 邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。	强制禁售	
48. 西班牙	类型: 个人防护设备 产品: 安全鞋 品牌: N. CH 来源: 香港	<b>化学危害</b> 该产品的鞋帮以及鞋舌上检出浓度为 10.4mg/kg 的六价铬, 六价铬为致敏性物质。该产品不符合个人防护设备指令以及 EN 20345。	拒绝进口	



**CIRS****C&K**  
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

49. 西班牙	<p>类型：照明设备 产品：台灯 品牌：Gerimport 来源：中国</p>	<p><b>电击</b> 该产品内部线路未见足够的保护，可被锋利金属件划破，导致带电部位暴露。该产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60598-2。</p>	强制撤架	
50. 西班牙	<p>类型：玩具 产品：面具 品牌：Novedades Leiva 来源：中国</p>	<p><b>窒息</b> 面具的通气面积不足，且面具的塑料厚度过小，易覆盖扼鼻，导致呼吸困难，从而引发窒息，该产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1。</p>	强制撤架	
51. 西班牙	<p>类型：玩具 产品：手摇铃 品牌：Zheng He Toys 来源：香港</p>	<p><b>呛噎</b> 手摇铃存在易分离的小部件，恐被儿童放入口中，造成呛噎危害。该产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。</p>	强制撤架	
52. 西班牙	<p>类型：玩具 产品：手摇铃 品牌：Yu Huang Toys 来源：中国</p>	<p><b>呛噎</b> 手摇铃的绳结易解开，导致小部件分离，恐被儿童放入口中，造成呛噎危害，该产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。</p>	强制撤架	
53. 西班牙	<p>类型：玩具 产品：沙滩玩具套装 品牌：Fondo Sub - Merconser Toys 来源：中国</p>	<p><b>呛噎</b> 水枪中存在易分离的小部件，恐被儿童吞食，造成呛噎危害，该产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。</p>	拒绝进口	
54. 西班牙	<p>类型：玩具 产品：沙滩玩具铲 品牌：Fondo Sub 来源：中国</p>	<p><b>呛噎</b> 玩具铲含有易分离的小部件，恐被儿童吞食，造成呛噎危害，该产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。</p>	拒绝进口	
55. 西班牙	<p>类型：电子电器 产品：旅行插头 品牌：Prolinx 来源：台湾</p>	<p><b>电击</b> 该产品在使用时其带电插针暴露，该产品不符合相关国家标准。</p>	强制撤架	



**CIRS****C&K**  
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

56. 西班牙	类型: 玩具 产品: 玩具弓箭 品牌: KingSport 来源: 中国	<b>人身伤害</b> 此玩具能产生的动能过大, 超过了允许值, 该产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	拒绝进口	
58. 西班牙	类型: 玩具 产品: 玩具娃娃套装 品牌: Anlily 来源: 中国	<b>化学危害</b> 玩具含有超标的 DEHP (25%质量分数), 根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用, 邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。	拒绝进口	
60. 法国	类型: 电子电器 产品: 苍蝇拍 品牌: Coram Import 来源: 中国	<b>电击</b> 该产品的充电插头的插脚未见绝缘套管, 该产品的带电导线可接触, 使用者触碰电网时, 能释放的能量过大。该产品不符合低电压指令以及 EN 60335。	拒绝进口	
62. 匈牙利	类型: 服装/时尚配件 产品: 儿童线衫 品牌: MB21 来源: 中国	<b>勒伤</b> 该产品帽子内的绳带存在绳结, 该产品不符合 EN 14682。	强制撤架并召回	
63. 匈牙利	类型: 服装/时尚配件 产品: 儿童休闲裤 品牌: AOLES 来源: 中国	<b>人身伤害</b> 该产品腰部存在未固定的拉带, 该产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架并召回	
65. 匈牙利	类型: 服装/时尚配件 产品: 儿童外套 品牌: JUMP & FISH 来源: 中国	<b>勒伤</b> 该产品的帽子内存在带绳结以及绳扣的拉带, 该产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架并召回	
66. 匈牙利	类型: 其他 产品: 一氧化碳探测器 品牌: steck! 来源: 中国	<b>窒息</b> 该产品的探测灵敏度不足, 该产品不符合欧洲标准 EN 50291。	强制撤架并召回	



**CIRS****C&K**  
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

67. 匈牙利	类型: 其他 产品: 一氧化碳探测器 品牌: steck! 来源: 中国	<b>窒息</b> 该产品的探测灵敏度不足, 该产品不符合欧洲标准 EN 50291。	强制撤架并召回	
68. 匈牙利	类型: 服装/时尚配件 产品: 儿童外套 品牌: GUAN DA YUAN 来源: 中国	<b>勒伤</b> 该产品的帽子内存在带自由末端的拉带, 不符合相关要求 EN 14682。	强制撤架并召回	
69. 西班牙	类型: 玩具 产品: 泡沫拼图垫 品牌: Eurojuguetes 来源: 中国	<b>呛噎</b> 该产品存在小部件, 恐被儿童吞食, 造成呛噎危害, 该产品不符合玩具安全指令以及 EN 71。	强制撤架	
70. 荷兰	类型: 烟花产品 产品: 烟花 品牌: Lesli 来源: 中国	<b>烧伤, 人身伤害</b> 该产品存在爆炸可能, 不符合烟花指令和 EN 15947-5。	强制撤架	
71. 荷兰	类型: 烟花产品 产品: 烟花 品牌: Next Generation 来源: 中国	<b>烧伤, 人身伤害</b> 该产品的导火线易掉落, 燃放过长中可能导致意外发生。不符合烟花指令和 EN 15947-5。	强制撤架	
72. 荷兰	类型: 烟花产品 产品: 烟花 品牌: Next Generation 来源: 中国	<b>烧伤, 人身伤害</b> 该产品的导火线易掉落, 燃放过长中可能导致意外发生。不符合烟花指令和 EN 15947-5。	强制撤架	
73. 荷兰	类型: 烟花产品 产品: 烟花 品牌: Next Generation 来源: 中国	<b>烧伤, 人身伤害</b> 该产品的部分部件存在缺陷, 可能引发在使用者未准备的情况下发生爆炸, 该产品不符合烟花指令以及 EN 15947-5。	强制撤架	





74. 荷兰	类型: 烟花产品 产品: 烟花 品牌: Next Generation 来源: 中国	<b>烧伤, 人身伤害</b> 该产品的部分部件存在缺陷, 可能引发在使用者未准备的情况下发生爆炸, 该产品不符合烟花指令以及 EN 15947-5。	强制撤架	
--------	---	--	------	---

信息来源:

[http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web\\_report\\_id=950&selectedTabIdx=1](http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=950&selectedTabIdx=1)

制作:

杭州希科检测技术有限公司 (瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing)

杭州希科检测技术有限公司

热线: 4006-721-723 电话: +86/ (0) 571-87206587 邮箱: test@cirs-group.com

地址: 浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址: www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信:

微信号: CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯, 或者扫描我们的二维码。

