



欧盟非食品快速预警系统通报 2014 年第 27 周 (07.7-07.11)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 58 例产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为 19 例,占有通报的 32.8%。

此次通报的 19 款玩具产品的主要危害类型为化学危害,其次为小部件引起的呛噎危害。

本周中国产品被通报量最高,共计 41 例,占全部通报的 70.7%。

➤ 产品通报类型表




产品类型/期	儿童护理产品	服装/时尚配件	通讯和媒体设备	建筑产品	化妆品	电子产品	仿真食品	休闲设备	照明设备	机械设备	机动车	其他	防护设备	玩具
第 27 周	3 例	11 例	1 例	1 例	2 例	6 例	2 例	2 例	1 例	2 例	5 例	1 例	2 例	19 例

➤ 危险类型表

危险类型/期	电击	割伤	化学危害	火灾	勒伤	呛噎	人身伤害	视力损伤	诱捕	窒息
第 27 周	8 例	1 例	13 例	1 例	11 例	10 例	20 例	1 例	1 例	1 例

➤ 中国通报情况详情

本次被通报的中国产品违反 REACH 共 9 例,为邻苯超标。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1. 法国	类型: 建筑产品 产品: 烟雾报警器 品牌: Trésice 来源: 中国	窒息 该产品对烟雾的探测灵敏度不足,且报警音的分贝不足,不符合欧盟标准 EN 14604。	强制撤架召回并销毁	
2. 西班牙	类型: 玩具 产品: 披肩戏服 品牌: Party Fiesta 来源: 中国	勒伤 披肩的脖子附近存在功能性绳带,产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
4. 捷克共和国	类型: 玩具 产品: 塑料娃娃 品牌: 未知 来源: 中国	化学危害 产品检出含有 10.2% 的 DEHP,根据 REACH 法规,邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用,邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。	强制撤架	



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

6. 匈牙利	<p>类型: 儿童护理产品</p> <p>产品: 儿童自行车座椅</p> <p>品牌: Baoqi</p> <p>来源: 中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>该产品无法牢固地固定在自行车车架上, 质量不符合欧盟相关标准 EN 14344。</p>	强制撤架并召回	
9. 西班牙	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 塑料娃娃</p> <p>品牌: Fengxin Craft Toys</p> <p>来源: 中国</p>	<p>化学危害</p> <p>该产品检出含有 23.5% 的 DEHP, 根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用, 邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。另外, 玩具的电池盒易被打开并暴露纽扣电池, 一旦被儿童吞食对儿童造成化学危害, 该产品不符合玩具安全指令以及 EN 62115。</p>	海关拒绝进口	
10. 塞浦路斯	<p>类型: 服装纺织/时尚配件</p> <p>产品: 女童比基尼</p> <p>品牌: YIKE</p> <p>来源: 中国</p>	<p>人身伤害, 勒伤</p> <p>比基尼脖子附近的拉带以及背系绳带存在勒伤风险, 另外, 腰部的功能性绳带存在人身伤害风险, 比基尼不符合欧盟相关标准 EN 14682。</p>	强制撤架	
11. 塞浦路斯	<p>类型: 服装纺织/时尚配件</p> <p>产品: 女童比基尼</p> <p>品牌: YIKE</p> <p>来源: 中国</p>	<p>人身伤害, 勒伤</p> <p>该产品存在带自由末端的颈部绳带以及背部的功能性系带, 导致该产品存在勒伤以及人身伤害的风险, 该产品不符合欧盟标准 EN 14682。</p>	强制撤架	
12. 塞浦路斯	<p>类型: 服装纺织/时尚配件</p> <p>产品: 女童比基尼</p> <p>品牌: YIKE</p> <p>来源: 中国</p>	<p>勒伤</p> <p>该产品脖子周围存在带自由末端的功能性绳带, 产品不符合欧盟要求 EN 14682。</p>	强制撤架	
13. 塞浦路斯	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 吸盘球</p> <p>品牌: Yo-Yo Ball</p> <p>来源: 中国</p>	<p>电击</p> <p>该产品的绝缘不充分, 不符合欧盟低电压指令以及 EN 61558。</p>	强制撤架	
14. 西班牙	<p>类型: 其他</p> <p>产品: 弹性捆绳</p> <p>品牌: C. R. A.</p> <p>来源: 中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>弹性捆绳的金属扣易脱落, 可能导致使用者受伤; 另外, 该产品的标签及说明不足, 该产品不符合相关标准 BS AU 258。</p>	强制撤架	



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

15. 西班牙	类型: 照明设备 产品: 台灯 品牌: B&B 来源: 中国	电击 该产品内部线路的保护不足, 易被尖锐金属划破, 从而导致带电部位暴露而存在电击危险。该产品不符合欧盟电压指令以及 EN 60598-2。	强制撤架	
17. 西班牙	类型: 玩具 产品: 塑料娃娃 品牌: 未知 来源: 中国	化学危害 该产品检出含有 25% 的 DEHP, 根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用, 邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。	拒绝进口	
18. 西班牙	类型: 玩具 产品: 塑料娃娃 品牌: 未知 来源: 中国	化学危害 该产品检出含有 25% 的 DEHP, 根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用, 邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。	拒绝进口	
20. 西班牙	类型: 儿童护理产品 产品: 带金属脚的儿童浴盆 品牌: Bebé Jou 来源: 中国	人身伤害, 呛噎, 截留 该产品的稳定性能不合格, 可能造成人身伤害; 产品存在小部件恐被儿童吞食, 造成呛噎危害; 另外产品存在危险夹缝, 可能导致截留手指等。	强制撤架	
23. 匈牙利	类型: 玩具 产品: 磁力钓鱼玩具 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎, 人身伤害 该产品中的磁铁部件磁通量过大, 且为小部件并易被吞食, 恐造成呛噎危害。该产品不符合欧盟玩具安全指令以及 EN 71-1。	强制撤架并召回	
24. 匈牙利	类型: 玩具 产品: 塑料娃娃 品牌: 未知 来源: 中国	化学危害 该产品检出含有超标的 DEHP, 其含量高达 37%, 根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用, 邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。	强制撤架并召回	
25. 德国	类型: 媒体及通讯设备 产品: 平板电脑 品牌: Onda 来源: 中国	电击 该产品的 USB 电源适配器和插头不匹配, 使用者可能因此受到电击。该产品不符合 R&TTE 指令。	强制撤架并召回	



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

26. 西班牙	<p>类型: 防护设备 产品: 安全鞋 品牌: Safe Master 来源: 中国</p>	<p>化学危害 该产品检出含有超标的六价铬: 27.8mg/kg, 六价铬被列为致敏性物质, 该产品不符合欧盟个人防护设备指令(PPE 指令)。</p>	拒绝进口	
28. 比利时	<p>类型: 玩具 产品: 玩具卡车 品牌: Novel 来源: 中国</p>	<p>呛噎 该产品存在易接触的小部件(车轮), 恐被儿童吞食, 造成呛噎危害。该产品不符合玩具安全指令及其协调指令 EN 71-1。</p>	自愿召回	
31. 意大利	<p>类型: 玩具 产品: 泡泡枪 品牌: JIYONG 来源: 中国</p>	<p>化学危害, 视力损伤 该产品检出超标的 DEHP, 浓度为 4.7%, 根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用, 邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用; 该产品中的重金属铅含量也超过了玩具安全指令及其协调指令 EN 71-3 中的要求; 产品中的蓝色 LED 灯光等级不符合类别 1 中的要求, 另外该产品未见相关国家语言的相关警语, 不符合玩具安全指令以及其协调指令 EN 71-1 中的要求。</p>	强制禁售	
33. 捷克共和国	<p>类型: 玩具 产品: 塑料娃娃 品牌: 未知 来源: 中国</p>	<p>化学危害 该产品检出超标的 DEHP, 浓度为 7.15%, 根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用, 邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。</p>	强制撤架	
34. 捷克共和国	<p>类型: 玩具 产品: 塑料娃娃 品牌: 未知 来源: 中国</p>	<p>化学危害 该产品检出超标的 DEHP, 浓度为 11.2%, 根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用, 邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。</p>	强制撤架	
35. 罗马尼亚	<p>类型: 服装纺织/时尚配件 产品: 儿童外套 品牌: Citycool 来源: 中国</p>	<p>人身伤害, 勒伤 帽子内以及腰部周围存在拉带, 该产品不符合欧盟标准 EN 14682。</p>	强制撤架	



**CRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

38. 斯洛文尼亚	<p>类型: 仿真食品</p> <p>产品: 蜡烛</p> <p>品牌: Hygge</p> <p>来源: 中国</p>	<p>呛噎</p> <p>由于该产品的外形同食品极度类似, 可能导致儿童将其放入口中, 造成呛噎危害。该产品不符合 87/357/EEC 指令。</p>	强制禁售并召回	
39. 西班牙	<p>类型: 机械设备</p> <p>产品: 链锯</p> <p>品牌: Royal</p> <p>来源: 中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>外壳护罩尺寸不合适, 该产品不符合机械设备指令以及 EN 60745。</p>	强制撤架	
40. 西班牙	<p>类型: 机械设备</p> <p>产品: 链锯</p> <p>品牌: Oregon</p> <p>来源: 中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>外壳护罩尺寸不合适, 保护罩材料不符合要求, 且未见相关使用信息, 该产品不符合机械设备指令以及 EN 60745。</p>	强制撤架	
41. 斯洛文尼亚	<p>类型: 仿真食品</p> <p>产品: 蜡烛</p> <p>品牌: Hygge</p> <p>来源: 中国</p>	<p>呛噎</p> <p>由于该产品的外形同食品极度类似, 可能导致儿童将其放入口中, 可能导致呛噎危害。该产品不符合 87/357/EEC 指令。</p>	强制禁售并召回	
42. 波兰	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 拼图地毯</p> <p>品牌: 未知</p> <p>来源: 中国</p>	<p>呛噎</p> <p>该产品存在易分离的小部件, 恐被儿童吞食, 造成呛噎危害。该产品不符合欧盟玩具安全指令以及其协调指令 EN 71-1。</p>	强制撤架并召回	
43. 罗马尼亚	<p>类型: 服装纺织/时尚配件</p> <p>产品: 儿童外套</p> <p>品牌: Citycool</p> <p>来源: 中国</p>	<p>勒伤</p> <p>帽子内存在功能性绳带, 该产品不符合欧盟标准 EN 14682。</p>	强制撤架	
44. 罗马尼亚	<p>类型: 服装纺织/时尚配件</p> <p>产品: 儿童外套</p> <p>品牌: B&Q kid's Collection</p> <p>来源: 中国</p>	<p>勒伤</p> <p>帽子内存在功能性绳带, 该产品不符合欧盟标准 EN 14682。</p>	强制撤架	



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

45. 罗马尼亚	<p>类型: 服装纺织/时尚配件</p> <p>产品: 儿童外套</p> <p>品牌: Setty Koop</p> <p>来源: 中国</p>	<p>勒伤</p> <p>帽子内存在功能性绳带, 该产品不符合欧盟标准 EN 14682。</p>	强制撤架	
46. 罗马尼亚	<p>类型: 服装纺织/时尚配件</p> <p>产品: 儿童外套</p> <p>品牌: 未知</p> <p>来源: 中国</p>	<p>勒伤</p> <p>该产品的帽子内存在拉带, 该产品不符合相关标准 EN 14682。</p>	强制撤架	
49. 法国	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 肥皂泡玩具</p> <p>品牌: 未知</p> <p>来源: 中国</p>	<p>化学危害</p> <p>该产品检出超标的 DEHP、DBP 以及 DINP, 浓度分别为 4.4%、10.2% 以及 0.18%, 根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用, 邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。</p>	自愿撤架并召回	
50. 波兰	<p>类型: 电子电器产品</p> <p>产品: 接线板</p> <p>品牌: BHC</p> <p>来源: 中国</p>	<p>电击, 火灾</p> <p>接线板内部焊接处及保护外壳的安装不正确, 可能导致带电部位暴露, 该产品不符合欧盟低电压指令以及相关国家标准。</p>	强制撤架并召回	
51. 波兰	<p>类型: 电子电器产品</p> <p>产品: 接线板</p> <p>品牌: BHC</p> <p>来源: 中国</p>	<p>电击, 火灾</p> <p>接线板内部焊接处及保护外壳的安装不正确, 可能导致带电部位暴露, 该产品不符合欧盟低电压指令以及相关国家标准。</p>	强制撤架并召回	
52. 波兰	<p>类型: 电子电器产品</p> <p>产品: 接线板</p> <p>品牌: BHC</p> <p>来源: 中国</p>	<p>电击, 火灾</p> <p>接线板内部焊接处及保护外壳的安装不正确, 可能导致带电部位暴露, 该产品不符合欧盟低电压指令以及相关国家标准。</p>	强制撤架并召回	
53. 波兰	<p>类型: 电子电器产品</p> <p>产品: 接线板</p> <p>品牌: BHC</p> <p>来源: 中国</p>	<p>电击, 火灾</p> <p>接线板内部焊接处及保护外壳的安装不正确, 可能导致带电部位暴露, 该产品不符合欧盟低电压指令以及相关国家标准。</p>	强制撤架并召回	
54. 立陶宛	<p>类型: 玩具</p> <p>产品: 三轮车</p> <p>品牌: 未知</p> <p>来源: 中国</p>	<p>人身伤害</p> <p>该产品轮子上的脚踏板间隙过大, 可能卡住儿童脚, 该产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。</p>	自愿撤架并召回	





55. 立陶宛	<p>类型: 玩具 产品: 三轮车 品牌: 未知 来源: 中国</p>	<p>人身伤害 该产品轮子上的脚踏板间隙过大, 可能卡住儿童脚, 该产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。</p>	<p>自愿撤架并召回</p>	
56. 匈牙利	<p>类型: 玩具 产品: 玩具枪 品牌: 未知 来源: 中国</p>	<p>人身伤害 玩具枪射出的子弹动能过大, 超过了欧盟玩具安全指令及其协调指令 EN 71-1 中的要求。</p>	<p>强者撤架并召回</p>	
57. 法国	<p>类型: 玩具 产品: 热水杯 品牌: La Chaise Longue 来源: 中国</p>	<p>呛噎 产品内的填充纤维可被儿童接触, 可能被儿童放入口中, 造成呛噎危害。该产品不符合玩具安全指令及其协调指令 EN 71-1 中的要求。</p>	<p>强制撤架并销毁</p>	

信息来源:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=960&selectedTabIdx=1

制作:

杭州希科检测技术有限公司 (瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing)

杭州希科检测技术有限公司

热线: 4006-721-723 电话: +86/ (0) 571-87206587 邮箱: test@cirs-group.com

地址: 浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址: www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信:

微信号: CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯, 或者扫描我们的二维码。

