



欧盟非食品快速预警系统通报 2014 年第 42 周 (10.20-10.24)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 54 例产品，被通报产品最多的为玩具产品，其数量为 13 例，占有通报的 24.07 %。

此次通报的 13 款玩具产品的主要危害类型为邻苯引起的化学危害。

本周中国产品被通报量最高，共计 35 例，占全部通报的 64.8%。

产品通报类型表

产品类型/期	化学产品	儿童护理产品	服装/时尚配件	通讯及媒体设备	建筑产品	电子电器	家具	休闲设备	照明设备	机械设备	机动车	防护设备	玩具
第 42 周	6 例	2 例	10 例	1 例	3 例	5 例	2 例	1 例	3 例	1 例	4 例	3 例	13 例

危险类型表

危险类型/期	电击	化学危害	环境危害	火灾	截留	勒伤	人身伤害	呛噎	听力损伤	窒息
第 42 周	9 例	15 例	5 例	4 例	1 例	5 例	12 例	5 例	1 例	1 例

中国通报情况详情

本次被通报的中国产品违反 REACH 共 3 例，均为玩具邻苯超标造成的化学危害。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
纺织服装行业				
1. 瑞典	产品：手拿包 品牌：未知 来源：中国	环境危害 手拿包的人造革中检出含有 0.35% 的 SCCPs，含有 SCCPs 的产品禁止在市面上销售。SCCPs 在低浓度下就对水生生物存在毒性，对野生动物和人类存在积蓄性，对环境存在危害。产品不符合有机污染物 (POP) 指令。	自愿撤架	
2. 瑞典	产品：手机袋 品牌：未知 来源：中国	环境危害 手拿包的人造革中检出含有 0.11% 的 SCCPs，含有 SCCPs 的产品禁止在市面上销售。SCCPs 在低浓度下就对水生生物存在毒性，对野生动物和人类存在积蓄性，对环境存在危害。产品不符合有机污染物 (POP) 指令。	自愿撤架	
3. 瑞典	产品：手拿包 品牌：NLY 来源：中国	环境危害 手拿包的人造革中检出含有 1.4% 的 SCCPs，含有 SCCPs 的产品禁止在市面上销售。SCCPs 在低浓度下就对水生生物存在毒性，对野生动物和人类存在积蓄性，对环境存在危害。产品不符合有机污染物 (POP) 指令。	自愿撤架	



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

10. 塞浦路斯	产品：儿童长裤 品牌：Urchin 来源：中国	人身伤害 拉带长度超过了服装长度，可能导致儿童在玩耍过程中发生缠绕，引发人身伤害，产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
14. 塞浦路斯	产品：女童长裤 品牌：YES! DO KID'S 来源：中国	勒伤 脖子周围的功能性绳带可能导致儿童在各类活动中发生缠绕，一旦拉带形成封闭环，将有可能导致儿童勒伤。产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
26. 匈牙利	产品：儿童连体衫 品牌：BEN BEN TU 来源：中国	勒伤 产品帽子内存在带绳结和调节扣的拉带，该拉带为弹性绳带，拉伸反弹后可能造成弹伤儿童面部以及眼睛，从而导致人身伤害。产品不符合欧盟相关标准 EN 14682。	强制撤架并召回	
27. 匈牙利	产品：儿童外套 品牌：Nice Wear 来源：中国	勒伤 脖子周围存在带调节扣的拉带，可能造成儿童勒伤，产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架并召回	
31. 瑞典	产品：带骷髅的黑色钱包 品牌：未知 来源：中国	环境危害 钱包的人造革中检出含有 0.11% 的 SCCPs，含有 SCCPs 的产品禁止在市面上销售。SCCPs 在低浓度下就对水生生物存在毒性，对野生动物和人类存在积蓄性，对环境存在危害。产品不符合有机污染物 (POP) 指令。	强制撤架	
电子电器				
6. 芬兰	产品：插头转换器 品牌：Mercury 来源：中国	电击 当插头插入插座时，其带电插针可接触，产品不符合相关标准 IEC60884。	强制撤架并召回	
30. 西班牙	产品：充电器 品牌：HQ 来源：中国	电击 带电部位和可接触部位之间的距离过小，产品不符合欧盟低电压指令。	自愿召回	
照明设备				





5. 芬兰	产品: 天花板或墙壁灯 品牌: 未知 来源: 中国	电击 灯罩可徒手拆除, 导致 LED 灯带电部位可访问, 产品不符合欧盟标准 EN 60598。	强制撤架并召回	
19. 匈牙利	产品: 台灯 品牌: Keyang 来源: 中国	电击, 火灾 电池充电器的电源插头尺寸不合适; 主电路的导线截面积过小, 一旦过热, 将很有可能导致火灾; 插头带电部位易接触。产品不符合欧盟低电压指令以及 EN 60598。	强制撤架并召回	
43. 斯洛文尼亚	产品: 夜灯 品牌: 未知 来源: 中国	电击 夜灯在通电情况下, 其灯罩以及灯泡可拆除; 在替换灯泡时, 其带电部件可接触; 灯上的材料耐热性能不足, 受热变形后可能造成带电部位暴露, 存在被用户访问的可能。产品不符合电压指令以及相关欧洲标准 EN 60598-2。	强制禁售撤架并召回	
45. 英国	产品: 接线板 品牌: AXE 来源: 中国	电击, 火灾 接线板插头上未见防护帘, 带电部位可直接接触, 电源线未见充分保护, 且没有接地; 插头内的中性电线可能会过热。产品不符合低电压指令以及 BS 1363。	自愿撤架	
媒体及通讯设备				
44. 希腊	产品: 遥控插座 品牌: TELE 来源: 中国	电击 产品的非金属材料不耐热, 因此, 其带电部位可能被访问, 导致使用者受电击, 产品不符合 R&TTE 指令以及欧盟相关标准: EN 61058 - 1。	强制禁售撤架并召回	
娱乐/体育设备				
13. 德国	产品: 皮革手套 品牌: Polo Motorrad und Sportswear 来源: 中国	化学危害 皮革检出浓度为 18.1mg/kg 的六价铬, 六价铬被列为致敏性物质。	强制撤架并召回	
儿童护理产品				
16. 西班牙	产品: 高脚椅 品牌: Garcia de Pou 来源: 中国	人身伤害 座位上方的开口过大, 靠背高度不足, 两腿之间的约束不足, 这些设计缺陷可能导致儿童跌落, 造成人身伤害。另外, 该产品只有英文说明书。该产品不符合欧盟相关标准 EN 14988。	拒绝进口	
玩具				



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

7. 塞浦路斯	产品: 手推车 品牌: Penghui Toys 来源: 中国	人身伤害 手推车在使用过程中易发生坍塌, 可能导致手指截留, 尤其是活动部件。产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-1。	强制撤架	
8. 塞浦路斯	产品: 婴儿音乐玩具 品牌: PlayPlay 来源: 中国	呛噎 悬挂的小星星和爱心易从玩具中分离, 恐被儿童吞食, 造成呛噎危害。产品不符合玩具安全指令及其协调指令 EN 71-1。	强制撤架	
9. 斯洛文尼亚	产品: 木质手推玩具 品牌: Woody 来源: 中国	呛噎 玩具上的两个小灯为易分离的小部件, 恐被儿童放入口中, 导致气管阻塞。另外, 可接触的尖点可能导致人身伤害。产品不符合玩具安全指令及其协调指令 EN 71-1。	自愿召回	
17. 西班牙	产品: 飞行玩具 品牌: Menta Limón 来源: 中国	呛噎, 化学危害 产品的电池盒易打开, 打开后易导致其纽扣电池脱落, 一旦被儿童吞食, 将可能造成呛噎危害以及化学危害。产品不符合玩具安全指令以及 EN 62115。	拒绝进口	
33. 塞浦路斯	产品: 套装玩具娃娃 品牌: Baby Tubby 来源: 中国	化学危害 娃娃头部检出质量分数为 18%的 DEHP, 该物质对胎儿的生育能力以及生殖系统存在伤害的可能; 另外检出 2.5%的 DINP。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用, 邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。	强制禁售	
34. 塞浦路斯	产品: 塑料娃娃 品牌: 未知 来源: 中国	化学危害 娃娃头部检出质量分数为 19.8%的 DEHP, 该物质对胎儿的生育能力以及生殖系统存在伤害的可能。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用。	强制禁售	
35. 塞浦路斯	产品: 塑料玩具套装 品牌: Ausini 来源: 中国	化学危害 娃娃头部检出质量分数为 1.42%的 DEHP 和 6.76%的 DBP。这类物质对胎儿的生育能力以及生殖系统存在伤害的可能。另外, 还检出 0.39%的 DINP。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用,	强制禁售	



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

		邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。		
36. 塞浦路斯	产品: 塑料玩具套装 品牌: 未知 来源: 中国	化学危害 娃娃头部检出质量分数为 20.2%的 DEHP, 该物质对胎儿的生育能力以及生殖系统存在伤害的可能。另外, 头部还检出 8.3%的 DINP。根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用, 邻苯二甲酸酯 DINP, DIDP 和 DNOP 在可以放入口中的儿童玩具或儿童护理用品中禁止使用。	强制下架	
39. 马尔他	产品: 小饰品 品牌: PMS 来源: 中国	化学危害 小饰品检出质量分数为 1%的 DEHP, 该物质对儿童的生育能力以及生殖系统存在伤害的可能。根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用。	强制召回	
40. 法国	产品: 塑料玩具件 品牌: BOLAND 来源: 中国	化学危害 金色涂层检出含有超过限量要求的金属铜, 其含量高达: 65545mg/kg, 铜一旦被儿童通过唾液或者迁移摄入, 将对儿童健康造成伤害。产品不符合玩具安全指令以及 EN 71-3。	自愿下架召回并销毁	
41. 捷克共和国	产品: 皮筋手链挂饰 品牌: Slammer 来源: 中国	化学危害 娃娃头部检出质量分数为 12%的 DEHP, 该物质对胎儿的生育能力以及生殖器官存在伤害的可能。根据 REACH 法规邻苯二甲酸盐 DEHP, DBP 及 BBP 在所有玩具和儿童用品中禁止使用。	强制下架	
52. 法国	产品: 毛绒玩具猴 品牌: PetJes World 来源: 中国	呛噎 猴子手臂的接缝强度不足, 易破, 导致内部的纤维材料可接触, 一旦儿童放入口中, 将有可能导致呛噎。产品不符合玩具安全指令以及相关欧洲标准 EN 71-1。	自愿下架	
建筑产品				
20. 匈牙利	产品: 一氧化碳探测器 品牌: Computherm 来源: 中国	窒息 该产品的一氧化碳探测灵敏度不足, 可能导致使用者窒息, 产品不符合低电压指令以及 EN 50291。	强制下架并召回	



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

22. 挪威	产品: 烟雾报警器 品牌: No Flame 来源: 中国	火灾 烟雾报警器的报警音不足, 使用者在嘈杂环境中无法辨别, 产品不符合欧盟标准 EN 14604。	强制撤架	
家具				
42. 立陶宛	产品: 折叠凳 品牌: 未知 来源: 中国	人身伤害 椅子脚在使用过程中易变形, 会导致使用者失去平衡并可能摔落。产品不符合欧盟标准 EN 12520。	强制禁售	
防护设备				
23. 芬兰	产品: 听力保护产品 品牌: Kraft 来源: 台湾	听力损伤 耳机能够提供的衰减频率不足 250 赫兹, 听力保护器主要用于儿童听力的保护, 假如使用者长期暴露在高水平噪音情况下, 将有可能造成听力损伤, 产品不符合个人防护设备指令和相关欧洲标准 EN 352。	自愿撤架	
机械设备				
51. 芬兰	产品: 千斤顶 品牌: Rautakesko 来源: 中国	人身伤害 千斤顶在负载的情况下可能出现下降速度过快无法控制的情况, 这将导致用户受伤, 产品不符合机械指令以及相关欧洲标准 EN 1494。	自愿撤架	

信息来源:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=1091&selectedTabIdx=1

制作:

杭州希科检测技术有限公司 (瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing)

杭州希科检测技术有限公司

热线: 4006-721-723 电话: +86/ (0) 571-87206587 邮箱: test@cirs-group.com

地址: 浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址: www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信:

微信号: CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯, 或者扫描我们的二维码。



希科官方微信

CIRS 瑞旭技术

杭州希科检测技术有限公司