



欧盟非食品快速预警系统通报 2014 年第 51 周 (12.20-12.26)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 89 例产品, 被通报产品最多的为玩具, 其数量为 32 例, 占有通报的 35.96%。

此次通报的 32 款玩具产品的主要危害类型为邻苯引起的化学危害和小部件引起的呛噎危害。

本周中国产品被通报量最高, 共计 63 例, 占全部通报的 70.79%。

产品通报类型表

产品类型/期	化学产品	儿童护理产品	服装/时尚配件	装饰用品	电子电器	天然气设备	娱乐/体育设备	珠宝首饰	激光笔	打火机	照明设备	机械设备	机动车	其他	压力设备/容器	玩具
第 49 周	1 例	2 例	12 例	1 例	6 例	1 例	1 例	7 例	1 例	1 例	3 例	2 例	7 例	11 例	1 例	32 例

危险类型表

危险类型/期	窒息	烧伤	化学危害	呛噎	听力损伤	视力损伤	电击	火灾	人身伤害	微生物	勒伤
第 49 周	2 例	2 例	27 例	13 例	1 例	1 例	7 例	20 例	18 例	1 例	8 例

中国通报情况详情

本次被通报的中国产品违反 REACH 共 24 例, 17 例邻苯超标; 6 例重金属超标, 5 例镍超标, 1 例铅超标; 还有 1 例氯仿超标。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
化学产品				
87. 爱沙尼亚	产品: 胶水 品牌: Hopson 来源: 中国	化学危害 产品检出质量分数为 0.2% 的氯仿。氯仿会刺激皮肤和呼吸道。产品不符合 REACH 法规。	自愿撤架	
儿童护理产品				
54. 希腊	产品: 儿童高脚椅 品牌: MOTHER BABY 来源: 台湾	人身伤害 产品稳定性不足, 可能会翻倒在地面, 导致人身伤害; 此外, 儿童的手指可能会夹在椅子的横杠和托盘的切点间, 导致人身伤害。产品不符合欧盟标准 EN 14988。	自愿撤架	
85. 塞浦路斯	产品: 高脚椅 品牌: Olmitos 来源: 台湾	人身伤害 产品托盘和扶手间存在间隙, 儿童的手指可能被夹到, 导致人身伤害。产品不符合欧盟标准 EN 14988。	强制撤架	



**CIRS****C&K**
希科检测


希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

服装/时尚配件

26. 保加利亚	产品: 儿童套装 品牌: CANTARANA 来源: 中国	人身伤害 产品的腰部存在功能性绳带, 可能在儿童玩耍过程中发生缠绕, 导致人身伤害。产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
36. 立陶宛	产品: 儿童套装 品牌: Active 来源: 中国	勒伤 产品帽子在颈部区域存在绳带, 可能发生缠绕, 导致勒伤。产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
42. 保加利亚	产品: 儿童套装 品牌: Ni Ni 05 New Fashion 来源: 中国	勒伤, 人身伤害 产品帽子和腰部存在功能性绳带, 可能在儿童玩耍过程中发生缠绕, 导致勒伤和人身伤害。产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
44. 匈牙利	产品: 儿童夹克 品牌: QiFeng 来源: 中国	人身伤害, 勒伤 产品帽子存在带调节扣的绳带, 可能发生缠绕, 导致勒伤; 绳带有弹性, 一旦拉伸, 调节扣将弹回眼睛或脸上, 导致人身伤害。产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架并召回	
53. 立陶宛	产品: 儿童套装 品牌: Tipykid 来源: 中国	人身伤害 产品袖子存在绳带, 易在儿童玩耍过程中发生缠绕, 导致人身伤害。产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
58. 希腊	产品: 女孩上衣 品牌: MISS AZUR 来源: 中国	勒伤 产品颈部存在装饰性纺织带, 可能发生缠绕, 绕在儿童颈部, 导致勒伤。产品不符合欧盟标准 EN 14682。	自愿纠正, 强制进行有条件销售	

装饰用品

71. 英国	产品: 蜡烛 品牌: CIMC Home 来源: 中国	火灾 产品火焰高度过高, 可能导致罐子内起火。产品不符合欧盟标准 EN 15493。	自愿召回	CN013-00-CS 
--------	-----------------------------------	--	------	--



**CIRS****C&K**
希科检测



希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

电子电器

13. 意大利	产品: 厨房搅拌机 品牌: TDA Electronics 来源: 中国	电击 产品部分塑料外壳作了金属处理, 可导电, 仅与带电部位功能性绝缘; 此外, 内部连接依赖焊接, 接点固定, 松散的线会减少到导电塑料做的可接触部分的间隙或爬电距离。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60335。	自愿撤架	
61. 波兰	产品: USB 充电器 品牌: 未知 来源: 中国	电击 产品隔热层的初级绕组和次级绕组间的爬电距离不足; 电源电缆连接不正确; 壳体不耐热, 产品存在电击风险。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60335。	自愿撤架	
81. 法国	产品: USB 充电器 品牌: Expert Line 来源: 中国	电击, 火灾 产品主电路没有额外的固定焊接线, 如果连线断开, 加强绝缘的爬电距离和间隙会减少。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60950-1。	自愿撤架并召回	
84. 英国	产品: 孵蛋器 品牌: Jinxing 来源: 中国	电击 产品没有足够的导线固定架; 防水保护不充分; 产品使用说明不充分; 未见应有的警告标签。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60335。	自愿撤架	
86. 英国	产品: 蒸汽熨斗 品牌: Russell Hobbs 来源: 中国	烧伤 产品熨斗的皮线可能会断裂, 导致热能通过绝缘皮和电缆防护发散, 致使用户烧伤。产品不符合低电压指令。	自愿召回	

珠宝首饰

29. 瑞典	产品: 儿童手镯 品牌: Tinka 来源: 中国	化学危害 产品吊坠的金属部分检出镍的释放值为 8.16 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$, 超过 0.5 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ 的限量。镍是一种强过敏源, 如直接与皮肤长期接触, 将引发过敏反应。产品不符合 REACH 法规。	自愿撤架	
30. 瑞典	产品: 儿童项链 品牌: Tinka 来源: 中国	化学危害 产品吊坠的金属部分(心和蝴蝶)检出镍的释放值为 20.2 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$, 超过 0.5 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ 的限量。镍是一种强过敏源, 如直接与皮肤长期接触, 将引发过敏反应。产品不符合 REACH	自愿撤架	



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

		法规。		
31. 瑞典	产品: 魅力手镯 品牌: Tinka 来源: 中国	化学危害 产品金属部分检出镍的释放值为 19.6μg/cm2/week, 超过 0.5μg/cm2/week 的限量。镍是一种强过敏源, 如直接与皮肤长期接触, 将引发过敏反应。产品不符合 REACH 法规。	自愿撤架	
33. 瑞典	产品: 项链 品牌: Glitter 来源: 中国	化学危害 产品吊坠和立方体的金属部分检出镍的释放值为 15.6μg/cm2/week, 超过 0.5μg/cm2/week 的限量。镍是一种强过敏源, 如直接与皮肤长期接触, 将引发过敏反应。产品不符合 REACH 法规。	其他措施	
70. 瑞典	产品: 项链 品牌: NLY Accessories 来源: 中国	化学危害 产品的金属部分检出镍的释放值为 1.2μg/cm2/week, 超过 0.5μg/cm2/week 的限量。镍是一种强过敏源, 如直接与皮肤长期接触, 将引发过敏反应。产品不符合 REACH 法规。	自愿撤架	
76. 瑞典	产品: 项链 品牌: Montini 来源: 中国	化学危害 产品项链的头骨部分检出质量分数为 5.4%的铅。铅对人体健康有害, 应当避免。产品不符合 REACH 法规。	自愿撤架	
激光笔				
47. 保加利亚	产品: 激光笔 品牌: Supermarket Shopping Malls 来源: 中国	视力损伤 产品是 3R 类激光产品, 会导致视力损伤。	强制撤架	
打火机				
25. 保加利亚	产品: 新奇打火机 品牌: Maxis 来源: 中国	烧伤, 火灾 产品易吸引儿童, 尤其是 51 个月以下的婴儿, 产品不符合欧盟委员会决议 2006/502 EC (该决议禁售所有新奇打火机) 和欧盟标准 EN 13869。	强制撤架	
照明设备				



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

43. 波兰	产品: 车间灯 品牌: Synchro 来源: 中国	电击 产品电缆防护不充分, 一旦电缆损坏, 带电部位可直接接触; 产品防渗能力不足。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60598。	自愿撤架	
46. 匈牙利	产品: 手提灯 品牌: 未知 来源: 中国	电击, 火灾 产品内部和外部导线横截面积过小, 可能发生短路, 导致过热; 插针插入位置的绝缘材料的可燃性和耐热性不足; 电池盖可徒手拆除, 带电部位可接触; 插座和扁平插头尺寸不匹配, 导致电源电缆带电部位可接触。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60598。	强制撤架	
82. 德国	产品: LED 照明灯 品牌: Greenline 来源: 中国	电击 产品机械强度不足, 且产品未接地, 产品有电击风险。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 61032。	强制禁售	
机动车				
64. 德国	产品: 摩托车 品牌: Yamaha 来源: 台湾	人身伤害 产品在高负荷下 (当驶过不平整路面), 较低的前叉可能无法再承受该强度, 转轴可能断裂, 一旦这种情况发生, 前轮转向将不再稳定, 甚至, 摩托车会失去控制, 致使骑手跌落, 导致人身伤害。	自愿召回	
其他				
1. 荷兰	产品: 灭火毯 品牌: Berki 来源: 中国	火灾 灭火毯无法扑灭燃烧的食用油, 可能导致火灾。产品不符合欧盟标准 EN 1869。	强制撤架	
2. 荷兰	产品: 灭火毯 品牌: Alecto 来源: 中国	火灾 灭火毯无法扑灭燃烧的食用油, 可能导致火灾。产品不符合欧盟标准 EN 1869。	强制撤架	



**CRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

3. 荷兰	产品: 灭火毯 品牌: Fireblitz 来源: 中国	火灾 灭火毯无法扑灭燃烧的食用油, 可能导致火灾。 产品不符合欧盟标准 EN 1869。	强制撤架	
6. 荷兰	产品: 灭火毯 品牌: Saval 来源: 中国	火灾 灭火毯无法扑灭燃烧的食用油, 可能导致火灾。 产品不符合欧盟标准 EN 1869。	强制撤架	
7. 荷兰	产品: 灭火毯 品牌: Elro 来源: 中国	火灾 灭火毯无法扑灭燃烧的食用油, 可能导致火灾。 产品不符合欧盟标准 EN 1869。	强制撤架	
9. 荷兰	产品: 灭火毯 品牌: Brennenstuhl 来源: 中国	火灾 灭火毯无法扑灭燃烧的食用油, 可能导致火灾。 产品不符合欧盟标准 EN 1869。	强制撤架	
玩具				
14. 波兰	产品: 塑料娃娃套装 品牌: ICOM 来源: 中国	化学危害 产品检出质量分数为 25.4%的 DEHP。该邻苯可能危害孩子的健康, 导致生殖系统的损害。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	强制撤架并发布消费者警告	
15. 拉脱维亚	产品: 塑料玩具鸭子 品牌: 未知 来源: 中国	化学危害 产品检出质量分数为 24.7%的 DINP, 以及质量分数为 4.9%的 DIDP。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DINP、DNOP、DIDP 禁止在可被儿童放入口中的玩具和儿童产品中使用。	自愿销毁	
19. 斯洛文尼亚	产品: 魅力织机乐队 品牌: 未知 来源: 中国	化学危害 产品检出质量分数为 0.92%的 DEHP。该邻苯可能危害孩子的健康, 导致生殖系统的损害。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	自愿召回	



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

21. 匈牙利	产品: 毛绒玩具 品牌: Lovejoy toys 来源: 中国	化学危害, 呛噎 产品电池盒易接触, 纽扣电池一旦被儿童放入口中并吞下, 将导致呛噎或导致食管、胃等内部器官损伤。玩具不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 62115 和 EN 71-1。	强制撤架并召回	
22. 荷兰	产品: 玩具项链 品牌: Dushi 来源: 中国	呛噎, 勒伤 产品分离机制由两个小部件组成, 易分离, 一旦被儿童放入口中, 将导致呛噎; 项链链子过长, 可能导致勒伤。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	强制召回	
24. 波兰	产品: 推动玩具 品牌: BRIMAREX 来源: 中国	呛噎 产品易释放小部件(推杆上的球), 一旦被儿童放入口中, 将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	强制撤架	
35. 匈牙利	产品: 塑料娃娃 品牌: 未知 来源: 中国	化学危害 产品头部检出质量分数为 35% 的 DEHP。该邻苯可能危害孩子的健康, 导致生殖系统的损害。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	强制撤架并召回	
37. 斯洛伐克	产品: 带配件的塑料娃娃 品牌: GF - GHOST FESTIVAL 来源: 中国	化学危害 产品头部检出质量分数为 26.2% 的 DEHP。该邻苯可能危害孩子的健康, 导致生殖系统的损害。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	拒绝进口	
39. 匈牙利	产品: 塑料娃娃 品牌: GIRL MAGIC 来源: 中国	化学危害 产品头部检出质量分数为 31% 的 DEHP。该邻苯可能危害孩子的健康, 导致生殖系统的损害。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	强制撤架并召回	
40. 斯洛伐克	产品: 塑料娃娃 品牌: Bilbo 来源: 中国	化学危害 产品检出质量分数为 12.5% 的 DEHP。该邻苯可能危害孩子的健康, 导致生殖系统的损害。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	拒绝进口	



**CIRS****C&K**

希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

41. 匈牙利	产品: 塑料娃娃 品牌: Lovely Patsy 来源: 中国	化学危害 产品头部检出质量分数为 19%的 DEHP 和 0.3%的 DBP。这些邻苯可能危害孩子的健康, 导致生殖系统的损害。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	强制下架	
45. 斯洛伐克	产品: 塑料娃娃 品牌: 未知 来源: 中国	化学危害 产品检出质量分数为 23.8%的 DEHP。该邻苯可能危害孩子的健康, 导致生殖系统的损害。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	强制禁售	
52. 波兰	产品: 玩具枪 品牌: KARO 来源: 中国	呛噎 产品炮弹的吸盘易分离, 一旦被儿童放入口中并试图吞食, 小部件将阻塞呼吸道, 导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	强制下架	
56. 澳大利亚	产品: 毛绒玩具狗 品牌: Zheng Xin Toys 来源: 中国	呛噎 产品的眼睛、鼻子、小铃铛易分离, 一旦被儿童放入口中, 吮吸或吞食, 将导致呛噎; 此外, 产品电池盒可打开, 释放出小电池, 一旦被儿童放入口中并吞食, 电池可能导致化学危害。产品不符合玩具安全指令。	自愿下架	
57. 澳大利亚	产品: 毛绒玩具狗 品牌: Hracky D & P 来源: 中国	呛噎 产品的眼睛、鼻子、小铃铛易分离, 一旦被儿童放入口中, 吮吸或吞食, 将导致呛噎; 此外, 产品电池盒可打开, 释放出小电池, 一旦被儿童放入口中并吞食, 电池可能导致化学危害。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	自愿销毁并召回	
59. 波兰	产品: 塑料玩具小马 品牌: Ronyulong Toys Factory 来源: 中国	化学危害 产品检出质量分数为 19.1%的 DEHP。该邻苯可能危害孩子的健康, 导致生殖系统的损害。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	自愿下架	
60. 波兰	产品: 塑料娃娃套装 品牌: Gina 来源: 中国	化学危害 产品检出质量分数为 29.4%的 DEHP。该邻苯可能危害孩子的健康, 导致生殖系统的损害。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	自愿下架	



**CIRS****C&K**

希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

62. 西班牙	产品: 木质发声玩具 品牌: TUC-TUC 来源: 中国	呛噎 产品可能破碎, 释放小部件, 一旦被儿童放入口中, 吮吸或吞食, 将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	强制撤架	
63. 波兰	产品: 推动玩具 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎, 窒息 产品释放小部件(塑料连接器、螺栓和塑料球), 一旦被儿童放入口中, 将导致呛噎; 此外, 塑料包装不够厚, 一旦被儿童放入口中, 将导致窒息。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	强制撤架	
66. 波兰	产品: 塑料娃娃 品牌: Magic Toys 来源: 中国	化学危害 产品检出质量分数为 25.5% 的 DEHP。该邻苯可能危害孩子的健康, 导致生殖系统的损害。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	自愿撤架	
67. 卢森堡	产品: 魅力织机乐队 品牌: Fancy Loom 来源: 中国	化学危害 产品检出质量分数为 32% 的 DEHP。该邻苯可能危害孩子的健康, 导致生殖系统的损害。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	强制撤架	
68. 法国	产品: 肥皂泡玩具 品牌: Paul Import 来源: 中国	微生物 产品检出高达 300,000 CFU/g 的有氧嗜中温细菌, 液体如被吞下或与皮肤直接接触, 有感染风险。产品不符合玩具安全指令。	自愿撤架并召回	
69. 卢森堡	产品: 魅力织机乐队 品牌: Toi-Toys 来源: 中国	化学危害 产品检出质量分数为 26% 的 DEHP。该邻苯可能危害孩子的健康, 导致生殖系统的损害。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	强制撤架	
72. 波兰	产品: 塑料娃娃 品牌: Magic Toys 来源: 中国	化学危害 产品检出质量分数为 22.9% 的 DEHP。该邻苯可能危害孩子的健康, 导致生殖系统的损害。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	自愿撤架	



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

73. 波兰	产品: 婴儿发声玩具 品牌: MIXIMPORT 来源: 中国	呛噎 产品猴子的尾巴和心是小部件, 易分离, 一旦被儿童放入口中, 将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	自愿撤架	
75. 波兰	产品: 婴儿发声玩具 品牌: Yi Le Yuan 来源: 中国	呛噎 产品的球易破碎, 释放小部件, 一旦被儿童放入口中, 将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	自愿撤架	
77. 波兰	产品: 塑料玩具 品牌: Nowa 来源: 中国	呛噎, 听力损伤 产品能发声的小哨子易分离, 一旦被儿童放入口中, 将导致呛噎; 此外, 哨子发出的声音声级过高, 可能导致听力损伤。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	自愿撤架	
78. 波兰	产品: 塑料人鱼娃娃 品牌: Le Xiang Toys Factory 来源: 中国	化学危害 产品检出质量分数为 20.3%的 DEHP。该邻苯可能危害孩子的健康, 导致生殖系统的损害。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	自愿撤架	
79. 波兰	产品: 玩具推车 品牌: Penghui Toys Factory 来源: 中国	人身伤害 产品推车座位受力易破碎, 致使手指等截留在移动部件间, 导致人身伤害。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	强制撤架并召回	
80. 波兰	产品: 塑料娃娃 品牌: Meida Toys Factory 来源: 中国	化学危害 产品检出质量分数为 26.5%的 DEHP。该邻苯可能危害孩子的健康, 导致生殖系统的损害。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	自愿撤架	

信息来源:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&eb_report_id=1181&selectedTabIdx=1

制作:

杭州希科检测技术有限公司 (瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing)

杭州希科检测技术有限公司

热线: 4006-721-723 电话: +86/ (0) 571-87206587 邮箱: test@cirs-group.com

CIRS 瑞旭技术

杭州希科检测技术有限公司



希科官方微信



CIRS | **C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

CIRS 瑞旭技术

杭州希科检测技术有限公司



希科官方微信