



欧盟非食品快速预警系统通报 2015 年第 7 周 (02.14-02.20)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 41 例产品, 被通报产品最多的为玩具, 其数量为 10 例, 占有通报的 24.39%。

此次通报的 10 款玩具产品的主要危害类型为小部件引起的呛噎危害。

本周中国产品被通报量最高, 共计 28 例, 占全部通报的 68.29%。

➤ 产品通报类型表

产品类型/期	儿童护理产品	服装/时尚配件	通讯媒体设备	化妆品	装饰用品	电子电器	仿真食品	娱乐/体育设备	珠宝首饰品	照明设备	机动车	玩具
第 7 周	1 例	8 例	1 例	1 例	1 例	5 例	1 例	2 例	5 例	1 例	5 例	10 例

➤ 危险类型表

危险类型/期	烧伤	化学危害	呛噎	视力损伤	电击	截留	火灾	人身伤害	勒伤
第 7 周	1 例	10 例	10 例	1 例	4 例	1 例	1 例	14 例	2 例

➤ 中国通报情况详情

本次被通报的中国产品违反 REACH 共 7 例, 2 例邻苯超标, 4 例重金属超标, 1 例装饰用品违反 REACH 法规。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
服装/时尚配件				
2. 塞浦路斯	产品: 儿童服装 品牌: J.D.L STAR 来源: 中国	人身伤害, 勒伤 产品帽子/颈部区域的绳带以及腰部的未固定绳带, 可能在儿童玩耍过程中发生缠绕; 可能形成环形, 导致勒伤。产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
3. 塞浦路斯	产品: 儿童运动裤 品牌: Gear Wear 来源: 中国	人身伤害 产品腰部存在带有立体装饰的功能性绳带, 可能在儿童玩耍过程中发生缠绕; 可能形成环形, 导致人身伤害。产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
4. 保加利亚	产品: 儿童运动衫 品牌: MISS IMAGE 来源: 中国	勒伤 产品帽子上存在功能性绳带, 可能在儿童玩耍过程中发生缠绕, 导致勒伤。产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

6. 德国	产品: 皮手套 品牌: 未知 来源: 中国	化学危害 产品检出 13.2mg/kg 的铬(VI)。六价铬为过敏源, 可引发过敏反应。	自愿撤架	
18. 匈牙利	产品: 儿童上下装 品牌: HONG 来源: 中国	人身伤害 产品腰部存在未固定的绳带, 可能在儿童玩耍过程中发生缠绕, 导致人身伤害。产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架并召回	
24. 保加利亚	产品: 女孩服装 品牌: Pink Girl 来源: 中国	人身伤害 产品腰部设计制造有自由末端的绳带, 以系在背后, 绳带长度超过服装下沿, 可能在儿童玩耍过程中发生缠绕, 导致人身伤害。产品不符合欧盟标准 EN 14682。	强制撤架	
通讯媒体设备				
38. 芬兰	产品: 便携式 LED 广告牌 品牌: Natura 来源: 中国	电击 产品供电单元存在电击风险: 因为产品绝缘不充分; 初级和次级绕组间的爬电距离不足。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60598 和 EN 61347。	强制撤架并召回	
装饰用品				
9. 斯洛文尼亚	产品: 油灯 品牌: NOWA 来源: 中国	化学危害 产品设计不当, 使灯油易接触。灯油一旦被咽下, 将损伤肺部。产品不符合相关标准 EN 14059 和 REACH 法规。	强制撤架并召回, 强制禁售	
电子电器				
1. 塞浦路斯	产品: 电动咖啡机 品牌: Primo 来源: 中国	烧伤 产品工作如超过一定时间, 当水壶从底座提起时会发生溢出, 导致使用者被烫伤。产品不符合低电压指令和欧盟标准 60335。	强制撤架	



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

5. 芬兰	产品: 手机充电器 品牌: Mobia 来源: 中国	电击 产品存在电击风险: 因为产品绝缘不充分; 初级和次级绕组间的爬电距离不足。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60065。	强制撤架并召回	
29. 意大利	产品: 食物搅拌机 品牌: Johnson 来源: 中国	火灾 产品过热保护开关可能失效, 导致机器过热, 引发火灾。产品不符合低电压指令和欧盟标准 60335。	强制禁售	
34. 立陶宛	产品: USB 充电器 品牌: EXTRA DIGITAL 来源: 中国	电击 产品电气绝缘不充分, 可导致电击风险。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60950。	强制禁售	
仿真食品				
27. 保加利亚	产品: 装饰用石头 品牌: River rocks 来源: 中国	呛噎 产品存在呛噎风险: 因为装饰用的石头看起来像糖果, 可能被儿童误认为是真的糖果并咽下, 导致人身伤害。仿真食品易误判, 从而影响消费者的健康和安。产品不符合指令 87/357/EEC。	强制撤架	
娱乐/体育设备				
39. 塞浦路斯	产品: 猎枪 品牌: H H - HuangHe 来源: 中国	视力损伤 产品缺乏对于激光的警告标签, 误导性使用 CE 标志会使使用者误以为该产品是安全的, 从而不注意使用方式导致视力损伤。产品不符合欧盟标准 EN 60825-1。	强制撤架	
珠宝首饰				
32. 瑞典	产品: 耳环 品牌: Esheen 来源: 中国	化学危害 产品检出质量分数为 27%的镉。镉如吞下或吸入会损伤器官, 可能导致癌症。产品不符合 REACH 法规。	自愿撤架	
33. 瑞典	产品: 手镯 品牌: ZTIZ 来源: 中国	化学危害 产品检出质量分数为 12%的镉和 3%的铅。镉如吞下或吸入会损伤器官, 可能导致癌症; 铅对人体健康和环境有害。产品不符合 REACH 法规。	自愿撤架	



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

36. 瑞典	产品: 戒指 品牌: Ztiz 来源: 中国	化学危害 产品检出质量分数为 38%的镉。镉如吞下或吸入会损伤器官, 可能导致癌症。产品不符合 REACH 法规。	自愿撤架	
40. 德国	产品: 耳环 品牌: Claire's 来源: 中国	化学危害 产品检出镍的释放值为 3.2μg/cm ² /week, 超过 0.5μg /cm ² /week 的限量。镍是一种强过敏源, 如与皮肤长期直接接触可引发过敏反应。产品不符合 REACH 法规。	其他强制措施	
照明设备				
17. 意大利	产品: 灯串 品牌: Gicos 来源: 中国	电击 产品电线连接不恰当, 电线绝缘皮可能破裂, 导致使用者接触到带电部件。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60598。	强制禁售	
玩具				
11. 西班牙	产品: 泰迪熊 品牌: Play by play 来源: 中国	呛噎 产品含有小部件(眼睛), 易分离。一旦被儿童放入口中, 将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	强制撤架	
13. 匈牙利	产品: 塑料娃娃 品牌: WanJu 来源: 中国	化学危害 产品娃娃头部检出质量分数为 34%的 DEHP。该邻苯可能危害孩子的健康, 导致生殖系统的损害。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	强制撤架并召回	
14. 匈牙利	产品: 塑料娃娃套装 品牌: E'LAINE 来源: 中国	化学危害 产品娃娃的头部和靴子检出质量分数为 2.5%的 DEHP 和 0.18%的 DBP。这些邻苯可能危害孩子的健康, 导致生殖系统的损害。根据 REACH 法规, 邻苯二甲酸盐 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童产品中禁止使用。	强制撤架并召回	
15. 法国	产品: 玩具火车 品牌: PLASTOY 来源: 中国	呛噎 产品大象的鼻子、兔子的耳朵、鳄鱼的鼻子和长颈鹿的头太长, 一旦被儿童放入口中, 将阻塞呼吸道; 黑色马车的小勾易脱离, 一旦被儿童放入口中, 将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	自愿撤架并召回	



**CIRS****C&K**
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

16. 法国	产品: 喷水玩具 品牌: PLASTOY 来源: 中国	呛噎 产品大象的鼻子、兔子的耳朵、鳄鱼的鼻子和长颈鹿的头太长, 一旦被儿童放入口中, 将阻塞呼吸道。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	自愿撤架并召回	
20. 斯洛文尼亚	产品: 弓和箭套装 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎 产品箭上的吸盘易分离, 一旦被儿童放入口中, 将阻塞呼吸道。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	自愿撤架并召回, 强制禁售	
22. 斯洛文尼亚	产品: 玩具警察套装 品牌: 未知 来源: 中国	呛噎 产品炮弹上的吸盘易分离, 一旦被儿童放入口中, 将阻塞呼吸道。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	自愿撤架并召回, 强制禁售	
26. 德国	产品: 婴儿走步玩具 品牌: Eichhorn 来源: 中国	呛噎 产品含有小部件(螺丝), 易分离; 螺丝易松脱, 一旦被儿童放入口中, 将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	自愿撤架	
30. 西班牙	产品: 磁铁钓鱼游戏 品牌: Huan Le 来源: 中国	人身伤害 产品中的磁铁是小部件, 且磁通量过高, 易松脱, 一旦被儿童咽下, 磁铁会相互吸引, 导致肠梗阻或穿孔。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	强制撤架	

信息来源:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&eb_report_id=1251&selectedTabIdx=1

制作:

杭州希科检测技术有限公司 (瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing)

杭州希科检测技术有限公司

热线: 4006-721-723 电话: +86/ (0) 571-87206587 邮箱: test@cirs-group.com

地址: 浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址: www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信:

微信号: CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯, 或者扫描我们的二维码。



希科官方微信

CIRS 瑞旭技术

杭州希科检测技术有限公司