



**欧盟非食品快速预警系统通报 2015 年第 43 周 (10.24-10.30)**

本周 RAPEX 预警通报共涉及 29 款产品,被通报产品最多的为玩具,其数量为 10 例,占有所有通报的 34.48%。

此次通报的 10 款玩具产品的主要危害类型为邻苯引起的化学危害以及各类人身伤害。

本周中国产品被通报量最高,共计 18 例,占全部通报的 62.07%。

➤ **产品通报类型表**

产品类型/期	服装鞋类和时尚配件	电子电器	娱乐/体育设备	珠宝饰品	打火机	照明设备	机动车	其他	玩具
第 43 周	6 例	2 例	1 例	2 例	3 例	1 例	2 例	2 例	10 例

➤ **危险类型表**

危险类型/期	化学危害	呛噎	视力损伤	电击	火灾	人身伤害	勒伤
第 43 周	8 例	6 例	1 例	3 例	5 例	9 例	2 例

➤ **中国通报情况详情**

本次被通报的中国产品有 5 例违反 REACH, 1 例娱乐/体育设备 1,2-二氯乙烷超标, 2 例珠宝饰品重金属超标, 2 例玩具产品邻苯超标。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
<b>服装鞋类时尚配件</b>				
18.匈牙利	产品: 女孩凉鞋 品牌: CSCK.S 来源: 中国	<b>呛噎</b> 该款凉鞋上的小型装饰花朵易脱落,一旦被儿童放入口中,将导致呛噎。	强制撤架	
19.匈牙利	产品: 女孩凉鞋 品牌: Baobao 来源: 中国	<b>呛噎</b> 该款凉鞋上的小型装饰元素(花朵和石头)易脱落,一旦被儿童放入口中,将导致呛噎。	强制撤架	
<b>电子电器</b>				
4.法国	产品: 电源 品牌: Snail 来源: 中国	<b>电击</b> 该款电源的 USB 数据线在电源电压下可能与裸露的印刷电路组件接触,因为绝缘不良可导致使用者遭受电击。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60950。	拒绝进口	



**CIRS****C&K**

希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

7.匈牙利	产品：电源延长线 品牌：LUCKY HAWK 来源：中国	<b>电击,火灾</b> 该款电源插头允许单刀插入，导致带电插针可触及；插座未接地；导线的横截面积过小，可能过热。产品不符合低电压指令和 IEC 60884 以及 MSZ 9871。	强制撤架并召回	
<b>娱乐/体育设备</b>				
17.西班牙	产品：自行车修理包 品牌：HERRAN 来源：中国	<b>化学危害</b> 该款自行车修理包中的胶水中检出质量分数为 55% 的 1,2-二氯乙烷，1,2-二氯乙烷是致癌物，如吸入或与皮肤接触有毒；此外，胶水中含有质量分数为 23% 的甲苯。产品不符合 REACH 法规。	强制撤架	
<b>珠宝首饰</b>				
2.捷克共和国	产品：手镯 品牌：未知 来源：中国	<b>化学危害</b> 该款项链吊坠释放出 6.2μg/cm/week。镍是一种强过敏源，如与皮肤长期直接接触可引发过敏反应。产品不符合 REACH 法规。	强制撤架	
13.捷克共和国	产品：陶瓷杯 品牌：M&M's 来源：中国	<b>化学危害</b> 该款手镯释放出质量分数为 36.2% 的镉。镉对身体有害，可在体内累积损伤器官并可致癌。产品不符合 REACH 法规。	强制撤架	
<b>打火机</b>				
21.保加利亚	产品：新奇打火机 品牌：ShiShangHuoJi 来源：中国	<b>火灾</b> 该款打火机容易吸引儿童，儿童在玩耍过程中可引发火灾。新奇打火机禁止投放市场，产品不符合欧盟委员会决定 2006/502/EC 以及相关欧盟标准 EN 13869。	强制撤架	
<b>照明设备</b>				
11.匈牙利	产品：LED 泛光灯 品牌：PANNONLED 来源：中国	<b>电击</b> 该款泛光灯的电缆未有拽拉、扭曲、松脱的相关防护，电缆可被轻易拉出，导致带电电线可接触；电缆的绝缘皮是 PVC 材料，不适合户外使用；电缆防水保护不充分。产品不符合低电压指令和欧盟标准 EN 60598。	强制撤架并召回	
<b>玩具</b>				



**CIRS****C&K**  
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

3.斯洛文尼亚	产品：玩具手机 品牌：未知 来源：中国	<b>听力损伤</b> 该款玩具手机的声级过高，可能导致听力损伤。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	自愿召回	
5.斯洛伐克	产品：塑料娃娃 品牌：WANJU 来源：中国	<b>化学危害</b> 该款娃娃的塑料材料检出质量分数为 20%的 DEHP。该邻苯对儿童健康有害，可导致生殖系统损害。根据 REACH 法规，邻苯二甲酸酯 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童护理产品中禁止使用。	强制撤架， 强制禁售， 强制发布消费者警告	
8.匈牙利	产品：玩具滑板车 品牌：未知 来源：中国	<b>人身伤害</b> 该款滑板车的前轮过小，可能被卡在洞中，有致骑乘儿童跌倒受伤的危险；此外，车把末端的直径过小，儿童如不慎跌倒在车把上将受到伤害；转向柱稳固性不足，负载情况下可能扭曲；移动部件间有间隙且存在尖锐边缘，可能伤到手指。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	强制撤架并 召回	
9.匈牙利	产品：玩具滑板车 品牌：未知 来源：中国	<b>人身伤害</b> 该款滑板车的前轮过小，可能被卡在洞中，有致骑乘儿童跌倒受伤的危险；此外，车把末端的直径过小，儿童如不慎跌倒在车把上将受到伤害；移动部件间有间隙且存在尖锐边缘，可能伤到手指。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	强制撤架并 召回	
10.匈牙利	产品：玩具滑板车 品牌：未知 来源：中国	<b>人身伤害</b> 该款滑板车的前轮过小，可能被卡在洞中，有致骑乘儿童跌倒受伤的危险；此外，车把末端的直径过小，儿童如不慎跌倒在车把上将受到伤害；移动部件间有间隙且存在尖锐边缘，可能伤到手指。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	强制销毁并 召回	
12.捷克共和国	产品：塑料玩具 品牌：Feifei toys 来源：中国	<b>呛噎，化学危害</b> 该款玩具含有小部件（口哨），一旦被儿童放入口中会导致呛噎；此外，猫头鹰的耳朵比较突出，被放入口中会阻塞呼吸道；另外，猫头鹰检出质量分数为 14.1%的 DEHP，该邻苯对儿童健康有害，可导致生殖系统损害。根据 REACH 法规，邻苯二甲酸酯 DEHP、DBP、BBP 在所有玩具和儿童护理产品中禁止使用。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	强制禁售	





**CIRS****C&K**

希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

15.丹麦	产品：木质玩具 品牌：Magni 来源：中国	<b>呛噎</b> 该款玩具含有易分离的小部件，一旦比儿童放入口中将导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1。	强制撤架	
27.波兰	产品：塑料娃娃和推车 品牌：未知 来源：中国	<b>人身伤害，化学危害，呛噎</b> 该款玩具的推车尽管有安全锁定机制但是易溃散，手指等部位容易截留在移动部件间；娃娃的电池部件易接触，纽扣电池可被吞食，损伤儿童的消化道；小型电池还可能导致呛噎。产品不符合玩具安全指令和欧盟标准 EN 71-1 以及 EN 62115。	自愿撤架	

[http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web\\_report\\_id=1611&selectedTabIdx=1](http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=1611&selectedTabIdx=1)

制作：

杭州希科检测技术有限公司（瑞旭技术全资子公司 CIRS-C&K Testing）

杭州希科检测技术有限公司

热线：4006-721-723 电话：+86/（0）571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

**CIRS 瑞旭技术**

杭州希科检测技术有限公司



希科官方微信