



## 中国进口不合格产品信息 2018 年 7 月

本月国内检验检疫机构共通报 55 批不合格进口工业产品，本表所列进口不合格工业品信息仅指口岸检出的所列批次商品。表中所列批次产品的问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的，都已依法做退货、销毁处理。这些不合格批次的产品未在国内市场销售。

中国检验检疫口岸通报不合格进口产品信息如下：

### 一、 产品类别及其不合格原因分析

产品类别	总通报量/批次	不合格原因及数量	
服装、服饰	26	PH 值不合格，存在伤害皮肤的风险。	6
		耐干摩擦色牢度不合格，存在伤害皮肤的风险。	6
		耐湿摩擦色牢度不合格，存在伤害皮肤的风险。	7
		耐水色牢度不合格，存在伤害皮肤的风险。	1
		耐唾液色牢度不合格，存在伤害皮肤的风险。	1
		该批服装没有包装，没有商品标牌，部分褶皱起毛明显，属于禁止进口的旧衣物，存在安全风险。	3
		检出可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度不合格，存在伤害皮肤的风险。	1
		邻苯二甲酸二(2-乙基)乙酯检测结果不合格，存在伤害皮肤的风险。	1
车辆及车用配件	8	该车安装数据过滤装置，经检测后发现有用痕迹。	2
		车辆私自加装后雾灯开关，开关导线未捆扎成束，固定卡紧、接头不牢固且未在接头处装设绝缘装套，线路故障导致操纵杆起火。	1
		该车车辆识别代号经改动。	3
		经检测后发现有用痕迹。	1
		该车车身 B 柱加贴两个标牌，两个标牌相重叠加贴，打刻 VIN 有明显人为打磨涂改痕迹。	1
医疗器械	13	无中文标签，未能提供有效医疗器械注册证或备案凭证，存在安全风险。	1



		未能提供有效医疗器械注册证或备案凭证,存在安全风险。	5
		部分产品注药口上止逆阀部位注药后出现裂缝从而导致漏液故障,存在安全风险。	7
其他	8	刷毛磨毛不达标,存在伤害口腔软组织或造成牙表面损伤的风险。	8


## 二、处置措施分析

表中所列批次产品的问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的,都已依法做退货、销毁处理。对于不合格纺织服装和医疗器械,常做销毁处理。

## 三、原产地分析

本月检出的进口不合格工业品主要产自 19 国家及地区,韩国是本次被通报最多的进口不合格工业品原产地。

## 进口不合格工业产品信息



信息来源：<http://www.customs.gov.cn/customs/jy/jckspj/jckbhqcpxx/1963760/index.html>

微信号：CKTesting



**CIRS** | **C&K**  
希科检测

希科检测-国际权威的第三方检测机构

**Notification-AQSIQ**

[www.cirs-ck.com](http://www.cirs-ck.com)



希科官方微信

更多资讯欢迎订阅我们的微信，我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。

制作：杭州希科检测技术有限公司（瑞旭集团全资子公司 CIRS-C&K Testing）

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

电话：+86/(0)571-87206587 热线：4006-721-723

邮箱：test@cirs-group.com 网址：www.cirs-ck.com