

欧盟非食品快速预警系统通报 2011 年第 20 周 (5.14-5.20)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 14 例产品，通报产品主要为玩具、服装及汽车配件，分别占所有通报的 28.6%、21.4%和 21.4%。

本周中国产品通报量最高，合计 8 例，占全部通报的 57.1%。

产品通报类型表

产品类型/期	玩具	服装	电器	汽车配件	儿童用品	其他
第 20 期	4 例	3 例	2 例	3 例	1 例	1 例

危险类型表

危险类型/期	人身伤害	触电危险	化学危险	呛噎危险	烧伤危险	勒伤危险
第 20 期	4 例	1 例	3 例	2 例	1 例	3 例

中国通报情况详表 (含 REACH 违规通报 2 例)

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	产品图片
4. 德国	类型：服装及配件 产品：毡帽 品牌：未知 来源：中国	化学危险 该产品含释放 189mg/kg 的对二氨基联苯,不符合 REACH 法规。	经销商/进口商主动撤柜	
5. 西班牙	类型：玩具 产品：糖果玩偶 品牌：梦幻玩具 来源：中国	化学危险 玩偶头部含有超过 0.2% 的 DEHP,不符合 REACH 法规。	当局责令召回	
6. 保加利亚	类型：服装及配饰 产品：儿童夹克 品牌：Kenvelo 来源：中国	勒伤危险 该产品在脖子区域存在着细绳,不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令禁止销售并撤柜	
7. 保加利亚	类型：服装及配饰 产品：儿童夹克 品牌：Kenvelo 来源：中国	勒伤危险 该产品在脖子区域存在着细绳,不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令禁止销售并撤柜	

9. 罗马尼亚	类型：照明设备 产品：台灯 品牌：Xinpu Lighting 来源：中国	触电危险 灯里的电线没有和电源线恰当地连结，不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60598。	当局责令撤柜	
10. 英国	类型：其他 产品：钥匙圈 品牌：未知 来源：中国	呛噎危险 该产品中小部件易脱落并被吞食。	主动撤柜并召回	
12. 芬兰	类型：玩具 产品：吹塑管 品牌：Lelukulma 来源：中国	呛噎危险 吸盘易脱落造成呛噎的风险，不符合玩具指令和相关欧洲标准 EN71。	海关拒绝进口	
13. 芬兰	类型：玩具 产品：玩具手推车 品牌：Doll Carrier 来源：中国	人身伤害 当儿童在车内时可能发生把手倒塌事故，造成人身伤害。不符合玩具安全指令和相关欧洲标准 EN-71	海关拒绝进口	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=357

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司