

## 欧盟非食品快速预警系统通报 2011 年第 41 周 (10.8-10.14)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 45 例产品, 通报产品主要为服装共 13 例, 占有通报的 28.89%。

本周中国产品通报量最高, 共计 21 例, 占全部通报的 46.67%。


### 产品通报类型表

产品类型/期	服装	汽车配件	玩具	运动器材	电子设备	化妆品	化学品	其它
第 41 期	13 例	7 例	3 例	4 例	7 例	5 例	2 例	4 例

### 危险类型表

危险类型/期	人身伤害	化学风险	人身伤害/勒伤	触电危险	着火/烧伤	溺水伤害	呛噎危险
第 41 期	8 例	13 例	9 例	7 例	3 例	4 例	1 例

### 中国通报情况详表(4 例违反 REACH 法规)

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	产品图片
1. 斯洛文尼亚	类型: 玩具 产品: 玩偶 品牌: Vidal 来源: 中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为含有 14% 的 DEHP 和 3.2% 的 DINP, 不符合 REACH 法规。	分销商主动召回	
2. 斯洛伐尼亚	类型: 玩具 产品: 玩偶 品牌: CIGIOKI 来源: 中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为塑料头部含有 14% 的 DEHP, 不符合 REACH 法规。	分销商主动召回	
3. 西班牙	类型: 化学产品 产品: 自行车轮胎维修组件 品牌: KMT 来源: 中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为胶水含有 1,2 二氯乙烷 67%, 苯 11%, 甲苯 4%, 不符合 REACH 法规。	当局责令撤柜	

5. 西班牙	类型：化学危险 产品：自行车轮胎维修组件 品牌：ITC-RED SUN 来源：中国	化学危险 该产品存在化学风险是因为含有超过 15%的甲苯，超过 75%的苯，不符合 REACH 法规。	当局责令撤柜	
13. 保加利亚	类型：运动设备 产品：充气臂章 品牌：未知 来源：中国	溺水危险 该产品存在溺水的危险是因为产品缺少必要的使用警示和说明。不符合相关欧洲标准 EN 13138-3。	当局责令撤柜并召回	
14. 保加利亚	类型：运动设备 产品：儿童游泳圈 品牌：Little Angel 来源：中国	溺水危险 该产品存在溺水危险是因为不满足浮力安全需求。不符合相关欧洲标准 EN13138。	当局责令禁止销售并撤柜	
15. 保加利亚	类型：运动设备 产品：儿童游泳圈 品牌：Little Angel 来源：中国	溺水危险 该产品存在溺水危险是因为不满足浮力安全需求。不符合相关欧洲标准 EN13138。	当局责令禁止销售并撤柜	
18. 保加利亚	类型：运动设备 产品：儿童游泳圈 品牌：Furkan 来源：中国	溺水危险 该产品有元素给人印象是一个玩具。凳子的尺寸和体积不够大，不能保持稳定，防止儿童下沉。手柄和方向盘应该放置在不影响产品安全的地方。不符合相关欧洲标准 EN13138。	当局责令禁止销售并撤柜	
21. 西班牙	类型：电子电器 产品：卷发棒 品牌：Ysheng 来源：中国	触电危险 该产品存在触电危险是因为： 1. 插脚尺寸不合适，插脚和插孔不适合导致带电部位意外被人接触； 2. 电缆太细； 3. 电缆锚具不够牢固。 不符合 LVD 指令和相关欧洲标准 EN60335。	当局责令撤柜	
25. 塞浦路斯	类型：服装及配饰 产品：女生比基尼 品牌：Rosso Kids 来源：中国	勒伤和人身伤害 该产品存在勒伤和人身伤害的危险是因为有活动的挂脖细绳以及背部和腰部的功能性细绳。不符合相关欧洲标准 EN 14682。	当局责令撤柜	

26. 芬兰	类型：电子设备 产品：旅行适配器 品牌：Finbullet 来源：中国	触电危险 该产品存在触电的风险是因为存在适配器插头一个插脚插入插口的可能性，剩下其它带电插脚可被接触。不符合相关标准 IEC60884 和 SFS5610。	当局责令召回	
28. 塞浦路斯	类型：服装及配饰 产品：男子游泳短裤 品牌：Thesalima-Collezione Mare 来源：中国	人身伤害 该产品存在人身伤害的风险是因为腰部存在细绳，不符合相关欧洲标准 EN 14682。	当局责令撤柜	
29. 塞浦路斯	类型：服装及配饰 产品：女式比基尼 品牌：Katia 来源：中国	勒伤和人身伤害 该产品存在勒伤和人身伤害是因为存在挂脖细绳以及背部和腰部的功能性细绳，不符合相欧洲标准 EN 14682。	当局责令撤柜	
30. 芬兰	类型：照明设备 产品：壁灯 品牌：Valaisin-Grönlund 来源：中国	触电危险 连接导线和内部接线之间的焊接点由可热收缩的外壳保护，但是此外壳不能确切收缩来保护连接点。因此，带电部位可被接触导致触电危险。	当局责令召回	
31. 塞浦路斯	类型：服装及配饰 产品：女生比基尼 品牌：Leonado 来源：中国	勒伤和人身伤害 该产品存在勒伤和人身伤害是因为存在挂脖细绳以及背部和腰部的功能性细绳，不符合相关欧洲标准 EN14682。	当局责令撤柜	
32. 保加利亚	类型：服装及配饰 产品：童鞋 品牌：DUMINI 来源：中国	化学危险 该产品存在化学危险是因为存在 10.9mg/kg 的六价铬。	当局责令停止销售	
34. 芬兰	类型：照明工具 产品：壁灯 品牌：Valaisin-Grönlund 来源：中国	触电危险 该产品存在触电危险是因为： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用加强绝缘措施也不能将 LED 回路和电源电压部分绝缘开来；</li> <li>2. 变压器上涂着彩釉的初级线圈和二级线圈之间直接连接；</li> <li>3. LED 回路和可接触金属部件之间的绝缘措施不够。</li> </ol>	当局责令召回	

		不符合 LVD 指令和相应欧洲标准 EN60598。		
35.英国	类型：其他 产品：梯子 品牌：Genius 来源：中国	人身伤害 该产品存在人身伤害的风险是因为它不稳固，扶手高度不符合要求且连接梯子的接头松弛。此外钢支撑带可能永久变形，意味着不能阻止梯子滑开。不同部位存在压伤性伤害，不符合相关欧洲标准 EN 131。	当局责令停止销售	
41.匈牙利	类型：服装及配饰 产品：儿童比基尼 品牌：UNION-STAR 来源：中国	勒伤和人身伤害 比基尼背部和脖子区域存在活动的功能性细绳，不符合相关欧洲标准 EN14682。	主管当局撤柜并召回	
42.丹麦	类型：服装及配饰 产品：儿童服装 品牌：Name It 来源：中国	呛噎危险 该产品存在呛噎危险是徽章可以被移开并变成小部件。	进口商主动召回	
44.丹麦	类型：服装及配饰 产品：儿童雨衣 品牌：Sweet Dew 来源：中国	勒伤和人身伤害 该产品存在勒伤和人身伤害的危险是因为雨衣帽子中存在带节头和栓扣的拉绳，不符合相关欧洲标准 EN 14682。	当局责令撤柜并召回	

信息来源：[http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create\\_rapex.cfm?rx\\_id=403](http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=403)

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司